



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO**  
**Servizio Manutenzione Verde**

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499  
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it  
C.F. 00644060287

**Oggetto: Abbattimento di due piante di Cercis sil. (n inv 19 e 62) presenti in via De Menabuoi . Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

422220 1/12/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

Al Quartiere n 2 nord  
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto si è riscontrato che il Cercis n inv 19 risulta gravemente deperiente con presenza al colletto di carpofori agenti di carie. Si è notato anche che il Cercis n inv 62 è fortemente inclinato verso la sede stradale con probabilità di interferenza con il traffico veicolare. Considerato quanto detto si provvederà all'abbattimento..

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

All Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
19	Cercis	Carpofori al colletto, tutela pubblica incolumità	prevista	
62	Cercis	Inclinato, interferenza viabilità	Non prevista, sottoposta	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO  
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: schede sopralluogo, foto e planimetria.

CA

**SCHEDA SOPRALLUOGO**

RILEVATORE : Gennaro

DATA : 12.10.17

**DESCRIZIONE**

<u>VIA/AREA</u> : De Menabuoi	<u>N°ALBERO</u> : 19	<u>Q</u> : 2
<u>SPECIE VARIETA'</u> : CERCIS SIL.	<u>ANNO IMPIANTO</u> : 1980	
<u>SITO DI IMPIANTO</u> : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	<u>IRRIGAZIONE</u> : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
<u>PAVIM.FILTRANTE</u> : NO - SI	<u>PALO TUTORE</u> : NO - SI	<u>PROTEZIONE URTI</u> : NO - SI
<u>CLASSI D'ALTEZZA</u> : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	<u>CLASSI DIAMETRO</u> : 0/20 ; 21/40 ; >40	

**CONDIZIONE**

<u>SOLLEV. RADICALE</u> : NO - SI	<u>PRES.GRAVI DANNI</u> : NO - SI
<u>CONFORMAZ.GENERALE</u> : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
<u>NECESSITA' DI POTATURE</u> : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
<u>NECESS.SOST.PIANTA</u> : NO - SI	<u>ELIMINAZ.PALO TUTORE</u> : NO - SI
<u>NECESSITA' IND.FITOP.</u> : NO - SI	<u>POSA PROTEZIONE URTI</u> : NO - SI
<u>NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE</u> : NO - SI	

**RADICI**

**FUSTO E CORONA**

**CHIOMA**

**INTERVENTI**

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- cortecchia inclusa tra corni
- cortecchia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- cortecchia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- .... sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO  
 grav deperiente  
 carpofori

**COLLETO**

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

**NOTE**

CONTROLLO ESEGUITO

sopralluogo

**MONITORAGGIO**

TIPOLOGIA

FREQUENZA

sostituzione prevista

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



DE MENABUOI n° INV 19

12/10/17



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO**  
**SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE**  
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di robinia in via Crescini (n. inv. 7). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

422229 1/12/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 4 sud est  
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 7 presenta gravi lesioni. Visto lo stato fitosanitario l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. All'Unità Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
7	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Allo stato attuale non prevista, sito non idoneo	

La sostituzione potrà essere valutata nel caso di realizzazione di un sito idoneo.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO  
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda rilevamento dati, dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA  CODALBERO  CODAREA  ULTIMO VTA  RILEVATORE

SPECIE  UBICAZIONE

TIPOLOGIA  DIMORA  POSIZIONE  ANCORAGGI

**LIMITAZIONI**

manufatto  lampione  vicinanza altro/i albero/i  rampicanti in chioma   
 massiccio calpestio  cartellonistica/palera  assenti  scavi  pavimentazione  rampicanti al fusto   
 cavi aerei  cavi inglobati  variazione piano di campagna  sede stradale  rampicanti al colletto

ALTEZZA  Ø FUSTO  DIFETTI STRUTTURALI  STATO VEGETATIVO  VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO  MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>avventizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="1"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p><b>COLLETO</b></p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carie <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>costolature <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>fluxo batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value="-"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spirato <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input type="checkbox"/></p> <p><u>NW</u> branca compromessa <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>microfillia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value="-"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p><b>PROPENSIONE AL CEDIMENTO</b></p> <p><input type="text" value="D (pessima)"/></p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>intervento urgente <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p><b>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</b></p> <p><input type="text" value="gravità lesioni"/></p> <p><b>CONTROLLO ESEGUITO</b></p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p><b>MONITORAGGIO</b></p> <p>TIPOLOGIA <input type="text"/></p> <p>FREQUENZA <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/></p>
<p><b>NOTE</b></p> <p>Pianta stentata con carie al colletto, necrosi diffuse e branca compromessa esposta a Nord-Ovest. In abbattimento per la gravità delle lesioni.</p>			

LEGENDA: \* 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. \*\* anche in caso di abbattimento in alternativa.




### DATI INDAGINI PENETROMETRICHE


codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione	
<b>UBICAZIONE</b>		<i>Via Crescini Jacopo</i>							
CODALBERO	0007								

-	R01	14/11/2017	109	160	5	40	0	contrafforte
-	R02	14/11/2017	110	0	0	45	0	contrafforte
-	R03	14/11/2017	111	230	0	35	0	colletto


Measurement111




Measurement109



Measurement110







VIA MANZONI ALESSANDRO

VIA MANZONI ALESSANDRO

VIA CRESCINI JACOPO

VIA MANZONI ALESSANDRO

16

4

3

1

15

2

13

12

14

11

9

8

7

6

27

26

25

24

23

1

2

3

7

37

36

38

11

1

77

76

28



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO**  
**SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE**

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di robinia in via Corsica (n. inv. 32). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

422843 1/12/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 3 est  
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 32 presenta gravi lesioni. Visto lo stato fitosanitario l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. All'Unità Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
32	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Non prevista : interferenza con la visibilità del carraio	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO  
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda rilevamento dati, dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

da

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA  CODALBERO  CODAREA  ULTIMO VTA  RILEVATORE

SPECIE  UBICAZIONE

TIPOLOGIA  DIMORA  POSIZIONE  ANCORAGGI

**LIMITAZIONI**

manufatto  lampione  vicinanza altro/i albero/i  rampicanti in chioma   
 massiccio calpestio  cartellonistica/palera  assenti  scavi  pavimentazione  rampicanti al fusto   
 cavi aerei  cavi inglobati  variazione piano di campagna  sede stradale  rampicanti al colletto

ALTEZZA  Ø FUSTO  DIFETTI STRUTTURALI  STATO VEGETATIVO  VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO  MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

## RADICI

difetti assenti   
 avventizie   
 avvolgenti   
carpofori  
 -  
 danneggiate   
 esposizione\*   
 ricarico di terreno   
 sollevamento ceppaia   
 sollevamento pavimentaz.   
 strozzanti   
 taglio radici d'ancoraggio   
 non ispezionabile

## COLLETO

difetti assenti   
 allargato   
 carie   
carpofori  
 -  
 cavità   
 contrafforti lesionati   
 depressione   
 effetto botte   
 essudati/flusso batterico   
 ferita/e aperta/e   
 ferita/e cicatrizzata/e   
 insetti lignivori/rosure   
 ilneare   
 necrosi corticali   
 proliferazione contrafforti   
 rigonfiamenti   
 riscoppi   
 screpolature corticali   
 tumori batterici   
 non ispezionabile

## FUSTO e CORONA

difetti assenti   
 arcuato   
 cancro   
 carie   
 carie su sedi di taglio   
carpofori  
*Laetiporus sulphureus*  
 cavità alla corona   
 cavità al fusto   
 corteccia inclusa tra cormi   
 corteccia inclusa alla corona   
 costolature   
 depressione   
 effetto botte   
 essudati   
 ferita/e aperta/e   
 ferita/e cicatrizzata/e   
 filato   
 flusso batterico   
 fori di picchio   
 inclinazione\*   
Insetti lignivori  
 -  
 nasi di picchio   
 necrosi corticali   
 riscoppi   
 sciabolato   
 sinuoso   
 spiralato   
 torsione   
 tumori batterici   
 non ispezionabile

## CHIOMA

difetti assenti   
 anastomosi   
 asimmetrica   
 autoriduzione   
 branca compromessa   
 branche secche   
 cancro   
 carie su sedi di taglio   
 carie all'inserzione di branche   
 carie su grosse branche   
carpofori  
 -  
 clorosi   
 corteccia inclusa   
 essudati/flusso batterico   
 ferita/e aperta/e   
 ferita/e cicatrizzata/e   
 fori di picchio   
 fuori sagoma   
insetti lignivori  
 -  
 microfillia   
 monconi secchi   
 sbilanciamento\*   
 necrosi corticali   
 sbrancamento   
 seccumi distali   
 seccumi interni   
 non ispezionabile   
**PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

## INTERVENTI

nessuno   
 consolidamento   
 conversione in forma obbligata   
 diradamento chioma   
 elevazione impalcatura   
 eliminaz. branca compromessa   
 eliminazione polloni colletto   
 eliminazione polloni fusto   
 eliminazione polloni chioma   
 eliminazione rampicanti   
 formazione   
 riduzione chioma 1/3   
 riduzione chioma 1/4   
 riforma   
 rimonda secco   
 scopertura radicale   
 trattamento con biostimolanti   
 abbattimento   
intervento urgente   
 abbattimento in alternativa   
**MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO\*\***  
  
**CONTROLLO ESEGUITO**  
 visivo  censimento   
 tomografia  trazione   
**PENETROMETRO:** da terra  in quota   
**MONITORAGGIO**  
 TIPOLOGIA   
 FREQUENZA

## NOTE

In abbattimento per gravità lesioni.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA




LEGENDA: \* 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. \*\* anche in caso di abbattimento in alternativa


### DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
<b>UBICAZIONE</b>		<i>Via Corsica</i>						
CODALBERO	0032							
-	R01	03/10/2017	22	190	10	45	0	contrafforte
-	R02	03/10/2017	23	60	0	40	0	contrafforte
-	R03	03/10/2017	24	350	30	45	0	contrafforte


Measurement022



Measurement023




Measurement024



CORSICA n-14V 32







**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO**  
**Servizio Manutenzione Verde**

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499  
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it  
C.F. 00644060287

**Oggetto: Abbattimento di una pianta di tiglio (n inv 46) presente in via Galante . Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

449854 DEL 21/12/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

Al Quartiere n 3 est  
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di tiglio gravemente deperiente con presenza di rami secchi, apice secco e carpofori sull'asse principale. Considerato lo stato fitosanitario e lo stato di compromissione si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via. All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. All'Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
46	Tiglio "greenspire"	Gravemente deperiente	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO  
*Ing. Paolo Salvagnini*

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.

DL

**SCHEDA SOPRALLUOGO**

RILEVATORE : **Gennaro**

DATA : 8.11.17

**DESCRIZIONE**

<b>VIA/AREA :</b> Galante	<b>N°ALBERO :</b> 46	<b>Q :</b> 3
<b>SPECIE VARIETA' :</b> tiglio "Greenspire"	<b>ANNO IMPIANTO :</b> 2000	
<b>SITO DI IMPIANTO :</b> Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	<b>IRRIGAZIONE :</b> Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
<b>PAVIM.FILTRANTE :</b> NO - SI	<b>PALO TUTORE :</b> NO - SI	<b>PROTEZIONE URTI :</b> NO - SI
<b>CLASSI D'ALTEZZA :</b> 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	<b>CLASSI DIAMETRO :</b> 0/20 ; 21/40 ; >40	

**CONDIZIONE**

<b>SOLLEV. RADICALE :</b> NO - SI	<b>PRES.GRAVI DANNI :</b> NO - SI
<b>CONFORMAZ.GENERALE :</b> Normale - Inclinata - <b>Sbilanciata</b>	
<b>NECESSITA' DI POTATURE :</b> Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
<b>NECESS.SOST.PIANTA :</b> NO - SI	<b>ELIMINAZ.PALO TUTORE :</b> NO - SI
<b>NECESSITA' IND.FITOP. :</b> NO - SI	<b>POSA PROTEZIONE URTI :</b> NO - SI
<b>NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE :</b> NO - SI	

**RADICI**

**FUSTO E CORONA**

**CHIOMA**

**INTERVENTI**

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- .... sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - riforma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**  
 gravemente deperiente;  
 pianta compromessa

**COLLETO**

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

**CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO**  
 A B C C/D **D**

**NOTE**


**CONTROLLO ESEGUITO**  
 sopralluogo

**MONITORAGGIO**


**TIPOLOGIA**  
 .....  
**FREQUENZA**  
 .....

SOSTITUZIONE PREVISTA

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



GALNITE nr 100 45



VIA GALANTE ORLANDO

VIA GIOLITTI GIOVANNI

73/L

37/L

33/L

35/L

77/L

32/A

32/L

30/B

77/A

73/B

69/L

28/L

44

43

42

41

89

40

39

38

37

36

35

34

33

1

2

32

34

33

56

55

54

53

3

2

1

1

51

50

49

48

46

45

44



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO**  
**Servizio Manutenzione Verde**

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499  
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it  
C.F. 00644060287

**Oggetto: Abbattimento di una pianta di robinia (n inv 21) presente in via Carso . Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

449789 DEL 21/12/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

Al Quartiere n 5 sud ovest  
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di robinia inclinata verso la sede stradale. Rispetto ad una immagine del 2014 l'inclinazione sembra aumentata. Alla base dell'albero si notano dei sollevamenti alla pavimentazione. Si presuppongono quindi problemi di stabilità dell'albero che nel frattempo è stato messo in sicurezza tramite un intervento di potatura. Considerato quanto detto si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.  
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
21	robinia	Inclinato verso sede stradale, tutela pubblica incolumità	acero	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO  
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.

DL

CA

**SCHEDA SOPRALLUOGO**

RILEVATORE : Gennaro

DATA : 13.09.17

**DESCRIZIONE**

<b>VIA/AREA :</b> Carso	<b>N°ALBERO :</b> 21	<b>Q :</b> 5
<b>SPECIE VARIETA' :</b> robinia	<b>ANNO IMPIANTO :</b> 2006	
<b>SITO DI IMPIANTO :</b> Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	<b>IRRIGAZIONE :</b> Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
<b>PAVIM.FILTRANTE :</b> NO - SI	<b>PALO TUTORE :</b> NO - SI	<b>PROTEZIONE URTI :</b> NO - SI
<b>CLASSI D'ALTEZZA :</b> 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	<b>CLASSI DIAMETRO :</b> 0/20 ; 21/40 ; >40	

**CONDIZIONE**

<b>SOLLEV. RADICALE :</b> NO - SI	<b>PRES.GRAVI DANNI :</b> NO - SI
<b>CONFORMAZ.GENERALE :</b> Normale - <b>Inclinata</b> - Sbilanciata	
<b>NECESSITA' DI POTATURE :</b> Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
<b>NECESS.SOST.PIANTA :</b> NO - SI	<b>ELIMINAZ.PALO TUTORE :</b> NO - SI
<b>NECESSITA' IND.FITOP. :</b> NO - SI	<b>POSA PROTEZIONE URTI :</b> NO - SI
<b>NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE :</b> NO - SI	

**RADICI**

**FUSTO E CORONA**

**CHIOMA**

**INTERVENTI**

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- Inclinazione\***
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- .... sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - riforma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento**
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**  
 pianta inclinata verso sede stradale  
 probabili problemi di stabilità

**COLLETTO**

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

**CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO**  
 A B C C/D **D**

**NOTE**

**CONTROLLO ESEGUITO**

sopralluogo

**MONITORAGGIO**

**TIPOLOGIA**

**FREQUENZA**

sostituzione prevista con Acer camp.

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



CARSO n° 144 21



# Google Maps 1 Via Carso



Data dell'immagine: ago 2014 © 2017 Google Italia

Padova, Veneto



Street View - ago 2014

