



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova -

**Oggetto: abbattimento di 2 piante di olmo in via Maroncelli (n. inv. 2 e 50).
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n.
2006/0042 del 05/06/06.**

191028

del 18/5/18

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 3 est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su alcuni esemplari arborei della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico di 2 piante di olmo. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che le piante n. inv. 2 e 50 presentano gravi lesioni e risultano compromesse. Visto lo stato fitosanitario le piante sono state classificate in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
2 - 50	olmo	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	prevista	n. inv 50 sottoposta ad alberi privati

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO S
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :schede VTA, tracciati, dati penetrometrici, foto e planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

CA

DG

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori
 -
 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori
 -
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori
 -
 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra cormi
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
Insetti lignivori
 -
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiraleto
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori
 -
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori
 -
 microfilia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligata
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO
 visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

NOTE
 Ampia necrosi su colletto, fusto e corona. In abbattimento per gravità lesioni e pianta compromessa.



LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

SPECIFICHE PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
---------	----------	------	------	--------	--------	----------	---------	-----------

UBICAZIONE Via Guido Reni


CODALBERO 0040								
-	R01	09/05/2018	51	70	5	35	0	colletto
-	R02	09/05/2018	52	320	5	35	0	colletto
-	R03	09/05/2018	53	200	5	35	0	colletto

UBICAZIONE via Maroncelli


CODALBERO 0002								
-	R01	09/05/2018	82	200	5	45	0	colletto
-	R02	09/05/2018	83	120	5	45	0	colletto
-	R03	09/05/2018	84	40	5	40	0	colletto
-	R04	09/05/2018	85	350	5	45	0	colletto

CODALBERO 0050								
-	R01	09/05/2018	71	340	0	45	0	colletto


Measurement085




Measurement082



Measurement083



Measurement084







SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETTO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 Insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra cormi
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
Insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
Insetti lignivori

 microfilia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligata
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
 PENETROMETRO: da terra In quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

NOTE

In abbattimento per gravità lesioni e perché pianta compromessa.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




Measurement071









VIA GRASSI ANTONIO

VIA PUCHETTI GUIDO

VIA MARONCELLI PIERO

VIA MASINI EDOARDO PLINIO

VIA ZAMBONI ADOLFO


VIA TONZIG ANTONIO

56

2

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49

55





COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Tommaseo 60- 35131 Padova

C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Guido Reni (n. inv. 40). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

19/10/84 del 18/5/18
All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 2 nord
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il tiglio n. inv. 40 presenta gravi lesioni. Considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
40	tiglio	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE

Allegato :scheda rilevamento dati, dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Ufficio Alberature, via Tommaseo 60: Dott. Claudia Alzetta -. 0498204483; Diego Gennaro -. 0498204469 -

CA

DL

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori
 -
 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETTO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori
 -
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori
 -
 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori
 -
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori
 -
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori
 -
 microfilia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO
 D (pessima)

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligata
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
 gravità lesioni

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
 PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA
 INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

In abbattimento per gravità lesioni.



SPECIFICHE PENETROMETRICHE

codarea indagine data msmt angolo h (cm) in basso in alto posizione

UBICAZIONE **Via Guido Reni**

CODALBERO	0040								
-	R01	09/05/2018	51	70	5	35	0		colletto
-	R02	09/05/2018	52	320	5	35	0		colletto
-	R03	09/05/2018	53	200	5	35	0		colletto


UBICAZIONE **via Maroncelli**

CODALBERO	0002								
-	R01	09/05/2018	82	200	5	45	0		colletto
-	R02	09/05/2018	83	120	5	45	0		colletto
-	R03	09/05/2018	84	40	5	40	0		colletto
-	R04	09/05/2018	85	350	5	45	0		colletto

CODALBERO	0050								
-	R01	09/05/2018	71	340	0	45	0		colletto

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei tracciati. ANGLO = angolo magnetico. H (cm) = altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.


Measurement053




Measurement051



Measurement052









COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Tembien (n. 4 dell'inventario delle alberature comunali):

Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;

Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).

Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

AI Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec : fitosanitari@pec.regione.veneto.it

103 1157

DEL 18/5/18

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere 5 sud ovest
Sede

A seguito verifiche sulle alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su una pianta della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico della stessa. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il platano n. inv. 4 presenta delle gravi lesioni. La pianta è stata classificata in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. La pianta non presenta al momento sintomi attribuibili a *Ceratocystis fimbriata*.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Nel caso si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
4	platano	Esito VTA e strumentale classe D, pericolo di schianto	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda VTA, specifiche penetrometriche, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DA

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA	03/05/2018	CODALBERO	0004	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	AR.ES. s.a.s.		
SPECIE	Platanus x acerifolia			UBICAZIONE	Via Tembien						
TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	aiuola spartitraffico	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti				
LIMITAZIONI											
manufatto	<input type="checkbox"/>	lampione	<input type="checkbox"/>	vicinanza altro/i albero/i	<input type="checkbox"/>	rampicanti in chioma	<input type="checkbox"/>				
massiccio calpestio	<input type="checkbox"/>	cartellonistica/palera	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	scavi	<input type="checkbox"/>	pavimentazione	<input type="checkbox"/>	rampicanti al fusto	<input type="checkbox"/>
cavi aerei	<input checked="" type="checkbox"/>	cavi inglobati	<input type="checkbox"/>	variazione piano di campagna	<input type="checkbox"/>	sede stradale	<input checked="" type="checkbox"/>	rampicanti al colletto	<input type="checkbox"/>		
ALTEZZA	16 - 24 m	Ø FUSTO	53	DIFETTI STRUTTURALI	2	STATO VEGETATIVO	2	VALORE ESTETICO	3		
MORFOLOGIA DEL FUSTO	monocormico			MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	ricostruita						

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="checkbox"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="checkbox"/> 2 <u>insetti lignivori</u> - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input checked="" type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> <u>insetti lignivori</u> - microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> <u>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</u> gravità lesioni
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>		
MONITORAGGIO TIPOLOGIA _____ FREQUENZA _____			INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>
NOTE Ampia necrosi decorrente su colletto-fusto (probabile Phellinus sp.). In abbattimento per gravità lesioni.			

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




SPECIFICHE PENETROMETRICHE


codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE Via Tembien								
CODALBERO 0004								
-	R01	03/05/2018	53	110	5	30	0	colletto
-	R02	03/05/2018	54	40	10	30	0	contrafforte
-	R03	03/05/2018	55	260	10	30	0	colletto

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei traccati. ANGOLO = angolo magnetico. H (cm) = altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.

Measurement055



Measurement053



Measurement054

