

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana					
U.O. Alberi Aree Verdi					
VIA / PIAZZA	QUART.	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENT. ALBERI	MOTIVO
Giardino Quadrifoglio	2	1	Pinus pinea	2.194/13	Segni iniziali di ribaltamento della zolla per distacco del terreno dal colletto, chioma sbilanciata.
Giardino dei Gelsi	5	1	Prunus cerasifera pissardii	5.115/30	Albero fortemente sbilanciato con carpofori diffusi e disseccamenti in chioma. Non sanabile.
Via Schiavone	2	1	Acer negundo	2.082/15	Pianta con chioma fortemente compromessa.
Via Filiasi	3	2	Albizia julibrissin/Picea abies	3.221/64-65	Esemplare oggetto di sbrancamento antico con fessure e necrosi su branche. Interventi correttivi non realizzabili. / Pianta radicata a 2 m da abitazione, la chioma è a contatto con l'edificio. Interventi correttivi non realizzabili.
Giardini Arena	1	1	Fagus sylvatica	1.066/301	Gravi danni al castello causa evoluzione patologica di sbrancamento. Presenza di funghi agenti di carie e di funghi saprofiti (Fomes e Schizophyllum). Sospetta infezione da cancro da nectria. Tessuti fusto e castello lato est devitalizzati. Aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi vegetativi e fitosanitari. Rischio elevato e non riducibile. Disseccamento tessuti cambiali in progressione.
Giardini Arena	1	1	Sophora japonica	1.066/89	Presenza carpofori su branche capitozzate. Carie, ampie ferite aperte, chioma con architettura alterata da capitozzatura. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.
Giardini Arena	1	1	Sophora japonica	1.066/90	Chioma alterata da capitozzatura. Moncone cariato sulla quale inserzione con cavità si inserisce branca laterale vigorosa. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.
Giardini Arena	1	1	Sophora japonica	1.066/91	Carie e cavità con nidi di calabroni. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.
Cimitero Torre – Interno	3	1	Prunus spp	3.022/61	Carpofori lungo il tronco, essudati e scortecciamento, intensa potatura, branca apicale disseccata - vitalità scarsissima.
Lungargine Piovego	3	1	Liquidambar styraciflua	3.159/2	Pianta con radici strozzanti, branche compromesse e chioma con carie diffuse e microfillia.
Scuola Secondaria Todesco ex Tasso	4	1	Populus x canadensis	4.188/30	Piatto morfologico al colletto lato est. Strumentali confermano ampie sacche di carie con cavità diffuse sui vari lati del colletto. Non si evidenziano danni esterni; probabile origine radicale dei marciumi. Albero a fine ciclo con difetti strutturali destinati ad aggravarsi nel breve periodo. Rischio elevato e non riducibile con le buone pratiche arboricolturali.
Scuola Primaria Randi	5	1	Quercus ilex	5.119/7	Torsione del fusto, radicato a ridosso edificio, colletto con conflitto con muretto. Strumentali confermano degradazione interna importante dei tessuti legnosi al colletto e nella porzione inferiore del fusto. Albero collocato all'ingresso della scuola. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali.
Scuola Primaria Valeri	5	2	Pinus pinea	5.106/39-40	Albero in avanzata fase di deperimento. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi. Albero a fine ciclo. / Tipica sintomatologia di pino domestico in pianura e per mancanza di spazio per lo sviluppo.
Scuola Secondaria Ruzante	5	1	Picea abies	5.029/21	Pianta a ridosso dell'edificio - resinosa su tutto il fusto. Doppio cimale, uno disseccato comprese le ramificazioni laterale Albero in fase di deperimento. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi.

Scuola Primaria Montegrappa	6	5	Cedrus atlantica e 4 Pinus pinea	6.028/5-29-18-20-31	<p>Importanti e recenti danni ad apparati radicali causa lavori in profondità all'interno della zolla del soggetto. Vecchia e ampia ferita colletto/fusto lato SW da danno meccanico con ampia area depressa e cornici laterali attive. Presenza di carpoforo al colletto. trasparenza in chioma. Albero che presenta aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali destinati ad aggravarsi nel breve periodo. Apparati radicali non funzionali lato ovest. L'individuo incombe su incrocio con semaforo in uscita da sottopasso. Opportuno l'abbattimento e la sostituzione con altra specie. / Individuo a fine ciclo. Chioma aperta, trasparente, asimmetrica, scompaginata. Danni radicali importanti in occasione della realizzazione della rampa di accesso e di recenti scavi per passaggio cavi. Aspettative di vita fortemente condizionate da problemi vegetativi. / Chioma compressa, trasparente, in fase di destrutturazione, scompaginata. Albero a fine ciclo. Vecchi danni radicali per costruzione rampa e recenti importanti danni radicali per realizzazione vasche. Presenza di carie agli apparati radicali. Carpoforo. Rischio elevato e non riducibile. Albero con aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali. / Gravissimi danni radicali con asportazione completo apparati radicali lato W. Sito di radicazione gravemente alterato di recente per la posa delle vasche ed il passaggio dei sottoservizi. Albero con elevata propensione al cedimento e rischio elevato. Necessario abbattimento. Bersaglio rappresentato da edifici e auto in coda in uscita dal sottopasso prima del semaforo. / Gravissimi danni radicali con asportazione completo apparati radicali lato W e S. Sito di radicazione gravemente alterato di recente per la posa delle vasche ed il passaggio dei sottoservizi. Albero con elevata propensione al cedimento e rischio elevato. Necessario abbattimento. Bersaglio rappresentato semaforo e cabina elettrica.</p>
Scuola Primaria Fogazzaro	6	2	Celtis occidentalis / Acer negundo	6.142/48-34	<p>Colletto ad imbuto con radici avvolgenti e strozzanti di vari diametri. Presenza di vecchio carpoforo al colletto lato NW. Colletto ad imbuto a causa di radici spiralizzate e conflittualità elevata con manufatti in calcestruzzo posti in prossimità del colletto. Compartimento centrale degli apparati radicali ampiamente degradato. Albero collocato all'ingresso della scuola con aspettative di vita condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali. Rischio non riducibile con le buone pratiche arboricole. Individuo a fine ciclo. / Albero in fase avanzata di autoriduzione con intere porzioni di chioma che sono disseccate. Grosse branche secche in quota. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi e fitosanitari. Fori di picchio su branche primarie.</p>
Scuola Secondaria Don Minzoni	6	1	Acer negundo	6.062/27	<p>Pianta che presenta marciume radicale, branche con diverse ferite e chioma quasi completamente compromessa.</p>