

## Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

U.O. Alberi Aree Verdi

VIA / PIAZZA	QUART.	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENT. ALBERI	MOTIVO
CIMITERO PONTE DI BRENTA – ESTERNO – VIA FIORAZZO	3	1	Celtis australis	9993219/8	La pianta presenta un carpoforo al colletto cresciuto di dimensioni rispetto alla precedente VTA mentre la vitalità della pianta risulta essere sufficiente. La strumentale eseguita non denota un peggioramento del legno nella porzione intaccata dal ganoderma. La pianta presenta radici avvolgenti strozzanti. Viste le caratteristiche simili con le altre piante presenti il loco, che hanno subito schianti nell'ultimo anno, si consiglia l'abbattimento e sostituzione.
CIMITERO PONTE DI BRENTA – ESTERNO – VIA FIORAZZO	3	1	Celtis australis	9993219/15	Presenza di carpoforo al colletto. Dalla strumentale eseguita risulta un lieve deterioramento del legno intaccato dal carpoforo. Viste le piante vicine, abbattute o cadute nel corso dell'ultimo anno (che presentano le stesse problematiche, carpofori, radici avvolgenti) si pensa che l'apparato radicale sia quello maggiormente danneggiato, pertanto si consiglia l'abbattimento.