

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
U.O. Alberi Aree Verdi

VIA / PIAZZA	QUART.	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENT. ALBERI	MOTIVO
VIA PORCIGLIA	1	1	Acer platanoides	9991684/8	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Pianta con diffusi rami secchi e carpofori di saprofiti su branche primarie. Radici strozzanti. Aspettative di vita condizionate dai gravi problemi fitosanitari.
CORSO GARIBALDI	1	1	Acer pseudoplatanus	9991668/67	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Presenza carpofori agrocybe aegerita su fusto e colletto. Pianta con diffusi processi di carie, ridotte aspettative vita. cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis australis	9991668/72	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Ampia cavità non compartimentata. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto in quota. Cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile.
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis australis	9991668/73	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Ampia cavità al fusto e ampie sacche di carie in espansione dall'apparato radicale. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto. Cure colturali di contenimento non riducono il rischio ad un livello accettabile.
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis occidentalis	9991668/96	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Rilevata estesa cavità al fusto causa rimozione branca. Presenza carpofori Armillaria spp alla base. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto.
CORSO GARIBALDI	1	1	Celtis australis	9991668/108	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Ampia cavità alla base e nel cilindro centrale presumibilmente in salita da apparato radicale. Elevata propensione al cedimento per rottura fusto.
CORSO GARIBALDI	1	1	Prunus avium	9991668/160	Portamento compromesso; le aspettative vita risultano ridotte e condizionate da gravi problemi strutturali (rimane una branca sbilanciata e affetta da gommosi parassitaria), con rischio di rottura al castello. Albero gravemente deperiente.
CORSO GARIBALDI	1	1	Poncirus trifoliata	9991668/283	Morta.

CORSO GARIBALDI	1	1	Populus nigra L.	9992393/2	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario compromesso. Presenza carpofori di <i>agroclybe aegerita</i> al colletto. Assenza contrafforti. Aspettative di vita condizionate dai gravi problemi fitosanitari.
CORSO GARIBALDI	1	1	Populus nigra L.	9992393/3	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario compromesso. Ampia cavità interna al colletto e fusto. Cure colturali di contenimento non permettono di ridurre il rischio ad un livello accettabile.
VIA FISTOMBA	1	1	Populus alba	9991573/7	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Carpofori <i>Armillaria</i> spp colletto. Rilevata carie in probabile risalita da apparato radicale. Colletto lato est in compressione, piatto morfologico importante. Cure colturali non in grado di ridurre la CPC.
VIA FISTOMBA	1	1	Acer pseudoplatanus	9991573/28	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Diffusi processi di carie e cavità al colletto. Rischio elevato e non riducibile con cure arboricolturali.
VIA FISTOMBA	1	1	Fraxinus ornus	9991573/30	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Chioma deperiente in fase di destrutturazione, con branca primaria compromessa. Aspettative vita ridotte.
VIA FISTOMBA	1	1	Acer negundo	9991573/80	Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario critico. Strumentali rilevano ampie cavità interne e tessuti degradati. Grossa branca con lungo cretto longitudinale. Aspettative vita condizionate da difetti strutturali.