

Deposito superficiale:

Degrado dell'apparecchiatura muraria, caratterizzato dalla presenza da accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.

Erosione:

Sia sul lato interno che sul lato esterno dei tratti di paramento murario rilevati, si presenta per aree omogenee una erosione talvolta superficiale ma in alcuni tratti molto profonda degli elementi decorativi a rilievo come dei conci in pietra.

Tale erosione è dovuta all'azione di dilavamento delle acque meteoriche e dell'azione meccanica degli agenti atmosferici che, nel tempo, provocano un effetto abrasivo con asportazione di particelle di materiale, il tutto aggravato dalla presenza di vegetazione infestante. Si manifesta anche con distacco di parti con la messa a nudo dei ferri strutturali di sostegno.

Dilavamento:

Degrado dell'apparecchiatura muraria, caratterizzato dalla presenza di ampie aree del paramento murario soggette a dilavamento in prossimità dei canali di discesa degli scarichi delle acque meteoriche.

Si manifesta anche in prossimità di porzioni di grondaia corrosa o divelta che lasciano cadere le acque di raccolta lungo il perimetro dei prospetti.


Interventi recenti:

Ricostruzione in epoca recente delle chiusure dei fori porta e fori finestra con paramento in mattoni a vista per impedire l'accesso ad estranei, realizzato con mattoni di spessore 8 o 12 cm fissati con malta cementizia.


Supeerfetazioni recenti:

Presenza di elementi edilizi realizzati in difformità stilistica e strutturale rispetto all'impianto originale dell'edificio principale.



Rilievo Stato attuale - piante Palazzina C






Pianta Piano Terra Palazzina Est SDF 1:200




Pianta Piano Primo Palazzina Est SDF 1:200




Sezione B - B



Sezione A - A




Pianta Piano Secondo Palazzina Est SDF 1:200




Pianta Copertura Palazzina Est SDF 1:200




Rilievo Stato attuale - piante Palazzina A




Pianta Piano Terra Palazzina Ovest SDF 1:200




Pianta Piano Primo Palazzina Ovest SDF 1:200






Pianta Piano Secondo Palazzina Ovest SDF 1:200




Pianta Piano Terzo Palazzina Ovest SDF 1:200






Pianta Piano Quarto Palazzina Ovest SDF 1:200




Pianta Copertura Palazzina Ovest SDF 1:200




Rilievo Stato attuale - prospetti Palazzina A



prospetto Ovest Palazzina Ovest SDF 1:200



Prospetto Sud Palazzina Ovest SDF 1:200




prospetto Est Palazzina Ovest SDF 1:200




Prospetto Nord Palazzina Ovest SDF 1:200





Rilievo Stato attuale - prospetti Palazzina C




Prospetto Sud Palazzina Est SDF 1:200



Prospetto Nord Palazzina Est SDF 1:200



Prospetto Est Palazzina Est SDF 1:200



Prospetto Ovest Palazzina Est SDF 1:200

