Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0332143
del 14/07/2022

Al Quartiere n. 3 est
SEDE

Oggetto: abbattimento di due pioppi in via Arimondi (n. inv. 5 e 6). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su due esemplari di pioppo presenti sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico delle stesse. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che le piante n. inv. 5 e 6 presentano carpofori e cavità interne al colletto. Considerato lo stato fitosanitario compromesso e non recuperabile sono state classificate in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
5 e 6	pioppo	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
14.07.2022
09:46:34
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche , tracciati, foto, planimetri[illegible]cazione della pianta.

Scheda sintetica dell'albero controllato con Resi B400 di ultima generazione

Area: VIA ARIMONDI — Comune: PADOVA

Numero civico: — Data Rilievo: 14/06/2022

Codice Albero: 0005 — Scheda: 1 — Specie: *Populus nigra* 'Italica'

MISURE ALBERO

Altezza (m): 17,00 — Diametro a m. 1,30 (cm): 50

Caratteristiche della chioma: Proiezione su sede stradale. Limitata da concorrenza.

Altezza impalcatura (m): 2,50 — Altezza chioma (m): 14,50 — Diametro chioma (m): 3,00

CARATTERISTICHE E AMBIENTE

Posizione sociale:	In filare semplice	Contesto urbanistico:	In parcheggio
Dominanza:	Codominante	Stadio di sviluppo:	Adulto
Tipo di Potatura:	Capitozzatura	Condizioni:	Presenza di cartellino con codice.
Presenza della formella:	No	Superficie al colletto:	Terra battuta
Misura (m):	0.00	Protezioni:	Assente

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO

Stato vegetativo:	Cattivo	Stato fitosanitario:	Pianta con alterazioni
Sintomi:	Gravi	Agenti e cause avverse:	Funghi.

Tipi di carenze:

SINTOMI E/O DANNI

Radici: Impianti tecnologici presenti nel sottosuolo.

Colletto: Legno alterato (carie). Cavità interna.

Tronco: Ferite compartimentate. Ferite di potatura > 6 cm. Altro (spec. in note).

Inserzione branche: Ferite compartimentate. Ferite di potatura > 6 cm

Branche: Branche secche. Ferite di potatura > 6 cm Capitozzatura.

Rami: Molti rami secchi.

Foglie:

Fiori/Frutti:

STABILITÀ E INTERVENTI PRESCRITTI

Classe di propensione al cedimento: D (estrema)

Pianta da abbattere?: Si

Interventi prescritti: Abbattimento.

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:

RILEVAZIONI STRUMENTALI

DENDRODENSIMETRO

	Zona	Posizione	H da terra (cm)	Diametro (cm)	Parete residua (cm)	t/R	Giudizio
1	Colletto	200° N	1	62	4,30	0,13	Insufficiente (t/R < 0,30)
2	Colletto	110° N	1	58	7,40	0,25	Insufficiente (t/R < 0,30)

Giudizio complessivo (note)

D1) Inclinazione 25°. Cavità dopo 4,3 cm.

D2) Inclinazione 25°. Alterazione dopo 7,4 cm.

Il pioppo cipressino presenta l'edera sul tronco e considerando le condizioni fitosanitarie compromesse non recuperabili della pianta arborea e per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Padova - Via Arimondi - Alb 0005 - Pr.1.rgb



Padova - Via Arimondi - Alb 0005 - Pr.2.rgb



Padova – Via Arimondi

Alb 0005 – Panoramica

Padova – Via Arimondi

Alb 0005 – Particolare

Scheda sintetica dell'albero controllato con Resi B400 di ultima generazione

Area: VIA ARIMONDI — Comune: PADOVA

Numero civico: — Data Rilievo: 14/06/2022

Codice Albero: 0006 — Scheda: 1 — Specie: *Populus nigra* 'Italica'

MISURE ALBERO

Altezza (m): 18,00 — Diametro a m. 1,30 (cm): 48

Caratteristiche della chioma: Proiezione su sede stradale. Limitata da concorrenza.

Altezza impalcatura (m): 3,50 — Altezza chioma (m): 14,50 — Diametro chioma (m): 1,00

CARATTERISTICHE E AMBIENTE

Posizione sociale:	In filare semplice	Contesto urbanistico:	In parcheggio
Dominanza:	Codominante	Stadio di sviluppo:	Adulto
Tipo di Potatura:	Rimonda.	Condizioni:	Presenza di cartellino con codice.
Presenza della formella:	No	Superficie al colletto:	Terra battuta.
Misura (m):	0,00	Protezioni:	Assente

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO

Stato vegetativo:	Cattivo	Stato fitosanitario:	Pianta con alterazioni
Sintomi:	Gravi	Agenti e cause avverse:	Funghi.
Tipi di carenze:			

SINTOMI E/O DANNI

Radici:	Impianti tecnologici presenti nel sottosuolo.	Colletto:	Legno alterato (carie). Cavità interna.
Tronco:	Ferite compartimentate. Ferite di potatura > 6 cm. Altro (spec. in note).	Inserzione branche:	Ferite compartimentate. Ferite di potatura > 6 cm.
Branche:	Monconi.	Rami:	Alcuni rami secchi.
Foglie:		Fiori/Frutti:	

STABILITÀ E INTERVENTI PRESCRITTI

Classe di propensione al cedimento: D (estrema) — Pianta da abbattere?: Si

Interventi prescritti: Abbattimento. — Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:

RILEVAZIONI STRUMENTALI

DENDRODENSIMETRO

	Zona	Posizione	H da terra (cm)	Diametro (cm)	Parete residua (cm)	T/R	Giudizio
1	Colletto	150° N	1	56	10,00	0,35	Sufficiente (0,30 < t/R < 0,45)
2	Colletto	230° N	1	54	7,80	0,28	Insufficiente (t/R < 0,30)

Giudizio complessivo (note)

D1) Inclinazione 25°. Alterazione dopo 10 cm.

D2) Inclinazione 25°. Cavità dopo 7,8 cm.

Il pioppo cipressino presenta edera sul tronco e considerando le condizioni fitosanitarie compromesse non recuperabili della pianta arborea e per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Padova - Via Arimondi - Alb 0006 - Pr.1.rgb



Padova - Via Arimondi - Alb 0006 - Pr.2.rgb



Padova – Via Arimondi

Alb 0006 – Panoramica

Padova – Via Arimondi

Alb 0006 – Particolare

Titolo



luglio 2, 2022

1:800

0 35 70 140 ft

0 10 20 40 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

- S
- C
- D

Alberi attivi

- Albero

- Albero monumentale
- Alberi assenti
- Grafo Vie

- Numeri Civici
- Vie
- Area di circolazione veicolare

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0331943
del 14/07/2022

Al Quartiere n. 5
SEDE

Oggetto: abbattimento di un Frassino maggiore in via Monte Nero (n. inv. 8). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Frassino maggiore presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 8 presenta legno alterato (carie), ferite profonde, cavità interne. Considerato lo stato fitosanitario compromesso e non recuperabile è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento per garantire la sicurezza di cose e persone.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
8	Fraxinus excelsior	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Al momento Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
14.07.2022 09:46:34
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche , tracciati, foto, planimetri[illegible] pianta.

Scheda sintetica dell'albero controllato con Resi B400 di ultima generazione

Area: VIA MONTE NERO — Comune: PADOVA

Numero civico: 12 — Data Rilievo: 16/05/2022

Codice Albero: 0008 — Scheda: 3 — Specie: *Fraxinus excelsior*

MISURE ALBERO

Altezza (m): 16,00 — Diametro a m. 1,30 (cm): 59

Caratteristiche della chioma: Proiezione su sede stradale.

Altezza impalcatura (m): 3,50 — Altezza chioma (m): 13,00 — Diametro chioma (m): 12,00

CARATTERISTICHE E AMBIENTE

Posizione sociale:	In filare semplice	Contesto urbanistico:	Su marciapiede
Dominanza:	Codominante	Stadio di sviluppo:	Adulto
Tipo di Potatura:	Contenimento	Condizioni:	Presenza di cartellino con codice.
Presenza della formella:	Si, spazio adeguato	Superficie al colletto:	Terra battuta o ghiaia.
Misura (m):	1,10	Protezioni:	Assenti

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO

Stato vegetativo: Medio — Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni

Sintomi: Gravi — Agenti e cause avverse: Funghi.

Indi carenze:

SINTOMI E/O DANNI

Radici: Sollevamento pavimentazione e/o cordolo. Radici scoperte. Ferite superficiali.

Colletto: Legno alterato (carie).

Tronco: Legno alterato (carie). Ferite profonde. Legno secco. Cavità interna. Fessurazioni interne o esterne.

Inserzione branche: Fessurazioni interne o esterne. Legno secco. Ferite profonde. Legno alterato (carie).

Branche: Ferite di potatura > 6 cm. Branche secche.

Rami: Alcuni rami secchi.

Foglie:

Fiori/Frutti:

STABILITÀ E INTERVENTI PRESCRITTI

Classe di propensione al cedimento: D (estrema)

Pianta da abbattere?: Si

Interventi prescritti: Abbattimento.

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:

RILEVAZIONI STRUMENTALI

DENDRODENSIMETRO

	Zona	Posizione	H da terra (cm)	Diametro (cm)	Parete residua (cm)	t/R	Giudizio
1	Colletto	205° N	1	94	32,00	0,68	Buona (0,60 < t/R < 1)
2	Colletto	335° N	1	84	37,00	1,00	Nessuna cavità o legno alterato (t/R =1)
3	Colletto	80° N	1	108	26,00	0,48	Discreta (0,45 < t/R < 0,60)
4	Colletto	165° N	1	90	21,10	0,46	Discreta (0,45 < t/R < 0,60)
5	Fusto	325° N	147	60	10,60	0,35	Sufficiente (0,30 < t/R < 0,45)
6	Fusto	30° N	140	61	6,60	0,21	Insufficiente (t/R < 0,30)

Giudizio complessivo (note)

D1) Inclinazione 20°. Alterazione dopo 32 cm.
D2) Inclinazione 20°.
D3) Inclinazione 20°. Alterazione dopo 26 cm.
D4) Inclinazione 25°. Alterazione dopo 21,1 cm.
D5) Cavità dopo 10,6 cm.
D6) Cavità dopo 6,6 cm.

Considerando le condizioni fitosanitarie compromesse e non recuperabili della pianta arborea oltre a garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Padova - Via Monte Nero - Alb 0008 - Pr.1.rgb



Padova - Via Monte Nero - Alb 0008 - Pr.2.rgb



Padova - Via Monte Nero - Alb 0008 - Pr.3.rgb



Padova - Via Monte Nero - Alb 0008 - Pr.4.rgb



Padova - Via Monte Nero - Alb 0008 - Pr.5.rgb



Padova - Via Monte Nero - Alb 0008 - Pr.6.rgb



Padova - Via Monte Nero

Alb 0008 – Panoramica

Padova - Via Monte Nero

Alb 0008 – Particolare 1

Padova - Via Monte Nero

Alb 0008 – Particolare 2

Titolo

luglio 2, 2022

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

- S
- C
- D

Alberi attivi

- Albero

- Albero monumentale
- Alberi assenti
- Grafo Vie

- Numeri Civici
- Vie
- Area di circolazione veicolare

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0331920
del 14/07/2022

Al Quartiere n. 4
SEDE

Oggetto: abbattimento di una Robinia pseudoacacia in via Metastasio (n. inv. 8). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Robinia pseudoacacia presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 8 presenta legno alterato (carie), ferite profonde. Considerato lo stato fitosanitario compromesso e non recuperabile è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento per garantire la sicurezza di cose e persone.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
8	Robinia	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
14.07.2022 09:46:34
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche , tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Scheda sintetica dell'albero controllato con Resi B400 di ultima generazione

Area: VIA METASTASIO — Comune: PADOVA

Numero civico: 14 — Data Rilievo: 13/06/2022

Codice Albero: 0008 — Scheda: 1 — Specie: *Robinia pseudoacacia*

MISURE ALBERO

Altezza (m): 9,00 — Diametro a m. 1,30 (cm): 56

Caratteristiche della chioma: Proiezione su sede stradale.

Altezza impalcatura (m): 2,00 — Altezza chioma (m): 7,00 — Diametro chioma (m): 6,00

CARATTERISTICHE E AMBIENTE

Posizione sociale: Isolata

Dominanza: Codominante

Tipo di Potatura: Contenimento

Presenza della formella: Si, spazio adeguato

Misura (m): 1.00

Contesto urbanistico: A lato sede stradale

Stadio di sviluppo: Adulto

Condizioni: Presenza di cartellino con codice.

Superficie al colletto: Prato.

Protezioni: Assente

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO

Stato vegetativo: Cattivo

Sintomi: Gravi

Tipi di carenze:

Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni

Agenti e cause avverse: Funghi.

SINTOMI E/O DANNI

Radici: Impianti tecnologici presenti nel sottosuolo. Sollevamento pavimentazione e/o cordolo.

Colletto: Legno alterato (carie). Ferite profonde.

Tronco: Legno alterato (carie). Ferite profonde. Inclinato.

Inserzione branche: Corteccia inclusa. Legno alterato (carie). Cavità con apertura esterna.

Branche: Branche secche.

Rami: Alcuni rami secchi.

Foglie:

Fiori/Frutti:

STABILITÀ E INTERVENTI PRESCRITTI

Classe di propensione al cedimento: D (estrema)

Pianta da abbattere?: Si

Interventi prescritti: Abbattimento.

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:

RILEVAZIONI STRUMENTALI

DENDRODENSIMETRO

	Zona	Posizione	H da terra (cm)	Diametro (cm)	Parete residua (cm)	I/R	Giudizio
1	Colletto	30° N	1	38	4,30	0,22	Insufficiente (I/R < 0,30)
2	Colletto	320° N	1	66	8,50	0,25	Insufficiente (I/R < 0,30)

Giudizio complessivo (note)

D1) Inclinazione 30°. Alterazione dopo 4,3 cm.

D2) Inclinazione 30°. Alterazione dopo 8,5 cm.

La robinia presenta il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale e considerando le condizioni fitosanitarie compromesse non recuperabili della pianta arborea e per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Padova - Via Metastasio - Alb 0008 - Pr.1.rgb



Padova - Via Metastasio - Alb 0008 - Pr.2.rgb



Padova – Via Metastasio

Alb 0008 – Panoramica

Padova – Via Metastasio

Alb 0008 – Particolare

Titolo



luglio 2, 2022

1:800

0 35 70 140 ft

0 10 20 40 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

S

C

D

Alberi attivi

Albero

Albero monumentale

Alberi assenti

Grafo Vie

Numeri Civici

Vie

Area di circolazione veicolare

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0332035
del 14/07/2022

Al Quartiere n. 1
SEDE

Oggetto: abbattimento di un olmo in via Raggio di Sole (n. inv. 9). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un olmo presente nella via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv.9 presenta gravi alterazioni e ferite profonde al colletto e un grave disseccamento in chioma. Considerato lo stato fitosanitario e vegetativo compromesso è stato classificato in classeC/ D (pericolosità elevata), indicandone l'abbattimento.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
9	Olmo	Esito VTA e strumentale classe C/D, tutela pubblica incolumità	Olmo San Zenobi	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
14.07.2022 09:46:34
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche , tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Scheda sintetica dell'albero controllato con Resi B400 di ultima generazione

Area: VIA RAGGIO DI SOLE — Comune: PADOVA

Numero civico: - — Data Rilievo: 17/05/2022

Codice Albero: 0009 — Scheda: 3 — Specie: *Ulmus pumila*

MISURE ALBERO

Altezza (m): 18,00 — Diametro a m. 1,30 (cm): 74

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza. Proiezione su sede stradale. Intercetta cavi.

Altezza impalcatura (m): 4,00 — Altezza chioma (m): 14,00 — Diametro chioma (m): 12,00

CARATTERISTICHE E AMBIENTE

Posizione sociale: In filare semplice

Dominanza: Codominante

Tipo di Potatura: Capitozzatura

Presenza della formella: No

Misura (m): 0,00

Contesto urbanistico: A lato sede stradale.

Stadio di sviluppo: Adulto

Condizioni:

Superficie al colletto: Prato.

Protezioni: In metallo

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO

Stato vegetativo: Cattivo

Sintomi: Gravi

Tipi di carenze:

Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni

Agenti e cause avverse: Funghi. Insetti.

SINTOMI E/O DANNI

Radici: Radici avvolgenti.

Tronco: Inclinato. Ferite di potatura > 6 cm. Ferite compartimentate.

Branche: Ferite di potatura > 6 cm. Capitozzatura.

Foglie:

Colletto: Legno alterato (carie). Ferite profonde.

Inserzione branche: Ferite di potatura > 6 cm. Ferite compartimentate.

Rami: Molti rami secchi.

Fiori/Frutti:

STABILITÀ E INTERVENTI PRESCRITTI

Classe di propensione al cedimento: C/D (moderata/estrema)

Interventi prescritti: Potatura di rimonda. Ricontrollo statico strumentale tra 1 anno.

Pianta da abbattere?: Alternativa

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:

RILEVAZIONI STRUMENTALI

DENDRODENSIMETRO

	Zona	Posizione	H da terra (cm)	Diametro (cm)	Parete residua (cm)	T/R	Giudizio
1	Colletto	315° N	1	87	39,00	1,00	Nessuna cavità o alterazione (t/R = 1)
2	Colletto	15° N	1	110	39,00	1,00	Nessuna cavità o alterazione (t/R = 1)
3	Colletto	215° N	1	85	21,00	0,49	Discreta (0,45 < t/R < 0,60)
4	Colletto	65° N	1	98	18,70	0,38	Sufficiente (0,30 < t/R < 0,45)

Giudizio complessivo (note)

D1) Inclinazione 30°.
D2) Inclinazione 30°.
D3) Inclinazione 25°. Prova su contrafforte radicale. Alterazione dopo 21 cm.
D4) Inclinazione 20°. Alterazione dopo 18,7 cm.

L'Olmo presenta il tronco inclinato di 15° verso l'esemplare codice 0010.
Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, in alternativa all'abbattimento per motivi vegetativi e non statici, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Padova - Via Raggio di Sole - Alb 0009 - Pr.1.rgb



Padova - Via Raggio di Sole - Alb 0009 - Pr.2.rgb



Padova - Via Raggio di Sole - Alb 0009 - Pr.3.rgb



Padova - Via Raggio di Sole - Alb 0009 - Pr.4.rgb





Padova – Via Raggio di Sole

Alb 0009 – Panoramica



Padova – Via Raggio di Sole

Alb 0009 – Particolare

Titolo



luglio 2, 2022

1:1.000

0 45 90 180 ft

0 12,5 25 50 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

C

D

S

Alberi attivi

Albero

Albero monumentale

Alberi assenti

Grafo Vie

Numeri Civici

Vie

Area di circolazione veicolare

Area di circolazione pedonale

Copyright 2014

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0284522
del 15.06.2022

Al Quartiere n. 1 Centro

Quartiere n. 5 sud ovest
Loro Sedi

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Goito (n. inv. 28). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Nell'incidente stradale verificatosi il 17/04/2022 nella via in oggetto è stato coinvolto il tiglio n inv 28.L'albero ha subito una estesa lesione al fusto con tanto di asporto di parte di corteccia e distaccamento della stessa corteccia su una superficie estesa del tronco. Considerata la gravità della lesione che compromette lo sviluppo e la vita futura dell'albero si provvederà all'abbattimento.
Ai Quartieri si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
28	tiglio	Danno da incidente stradale	tiglio	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
14.06.2022 08:03:48
GMT+00:00

Allegato :scheda sopralluogo , foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA :Goito LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 28 Q:4-5

SPECIE VARIETA' : tiglio ANNO IMPIANTO : 1963

SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente

PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI

CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI

CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata

INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta

NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI

NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI

NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☐ non ispezionabile

COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐ Inclinazione*
- ...
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

INTERVENTI

- ☐ nessuno
- ☐ consolidamento
- ☐ diradamento chioma
- ☐ elevazione impalcatura
- ☐ eliminazione branche a rischio
- ☐ eliminazione polloni colletto
- ☐ eliminazione polloni fusto
- ☐ eliminazione polloni chioma
- ☐ eliminazione rampicanti
- ☐ formazione
- ☐ riduzione chioma 1/2
- ☐ riduzione chioma 1/3
- ☐ riduzione chioma 1/4
- ☐ riforma
- ☐ rimonda secco
- ☐ scopertura radicale
- ☐ abbattimento
- ☐ abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

danno da urto

pianta compromessa

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

NOTE

Il Rilevatore

Data rilievo 19.05.2022

*** DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante**

Titolo



giugno 9, 2022

1:800

0 35 70 140 ft

0 10 20 40 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

- C
- D
- S

Alberi attivi

- Albero
- Albero monumentale
- Alberi assenti
- Grafo Vie
- Numeri Civici

- Vie
- Area di circolazione veicolare
- Area di circolazione pedonale

Copyright 2014