



PRINCIPALI TIPOLOGIE D'INTERVENTO

- CA_C 1.01 Realizzazione di muratura portante in mattoni pieni
- CA_C 1.02 Conglomerato cementizio armato per fondazioni
- CA_C 1.04a Fornitura e posa in opera di solaio in opera
- CA_C 1.04b Sovrapprezzo alla cappa integrativa ai solai
- CA_D 1.00a Restauro dei paramenti murari
- CA_D 1.01a Tramezza in mattoni forati sp. 8 cm
- CA_D 1.01b Tramezza in laterizio comune sp. 12 cm
- CA_D 1.09 Manutenzione scaletta di accesso prospetto nord
- CA_E 1.01a Realizzazione di nuovo intonaco a civile per esterni (grezzo+fine) su nuovi tamponamenti
- CA_E 2.01a Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni
- CA_E 2.01b Intonaco grezzo da interni per sottofondo a rivestimenti
- CA_E 2.08 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni
- CA_E 2.09 Tinteggiatura a base di silicati per esterni
- CA_F 1.01 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in gesso rivestito
- CA_F 1.02 Sovrapprezzo per lastre speciali idrorepellenti (bagni)
- CA_L 1.02 Scavo a sezione obbligata eseguita a mano
- CA_L 1.04 Reintegro a mano
- CA_M 1.01 Fornitura e posa in opera strato di separazione TNT
- CA_M 1.05a/b Vespaio di sottofondo in ghiaia sp. 20 cm e sovrapprezzo
- CA_N 1.01 Massetto comune
- CA_N 1.02 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle
- CA_N 1.02a Rivestimento in Gres
- CA_N 1.04 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito sp.10 cm
- CA_N 1.06 Massetto per posa di pavimenti in legno
- CA_N 1.07 Nuovo pavimento in legno
- CA_N 1.08 Pulitura scala in graniglia
- CA_N 1.10 Battiscopa in legno laccato bianco
- CA_O 1.01 Demolizione di strutture orizzontali (solai in legno)
- CA_O 1.02a Demolizione pavimento freddo
- CA_O 1.02b Demolizione pavimento in legno
- CA_O 1.03 Demolizione di massetto di sottofondo
- CA_O 1.04 Demolizione di tramezze
- CA_O 1.05a Demolizione parziale o totale di intonaci interni
- CA_O 1.05b Rimozione di manti di copertura (manto in coppi)
- CA_O 1.06a Lievo della piccola orditura lignea
- CA_O 1.06b Lievo della grossa orditura di tetti in legname
- CA_O 1.06c Rimozione del controsoffitto in arelle
- CA_O 1.08 Lievo e smaltimento tavelloni di copertura
- CA_O 1.10a Demolizione di serramenti esterni in legno
- CA_O 1.10b Demolizione di serramenti interni in legno
- CA_O 1.10c Demolizione di serramenti esterni metallici
- CA_O 1.11 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici
- CA_O 1.12 Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio (area esterna retro)
- CA_O 1.13 Demolizione parziale o totale di canne fumarie
- CA_O 1.14 Demolizione di strutture verticali superiori a 20 cm in breccia
- CA_O 1.15 Rimozione di grondaie e pluviali
- CA_O 1.16 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato
- CA_P 1.00 Serramenti in legno per finestre e porte finestre
- CA_P 1.01 Scuro laccato alla padovana a battente
- CA_P 1.02a Porte tamburate lisce impiattac. noce tangonica un battente
- CA_P 1.02b Porte tamburate lisce impiattac. noce tangonica un battente
- CA_P 1.02c Porte tamburate lisce impiattac. noce tangonica un battente
- CA_P 1.03 Portoncino da esterno in legno (blindato)
- CA_P 1.04 Fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso per bagni
- CA_S 1.02 Lievo, accantonamento, riposa tavelloni di copertura
- CA_S 1.03 Fornitura e posa di pannelli preventilati
- CA_S 1.04 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
- CA_S 1.05 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete
- CA_S 2.02 Fornitura e posa grondaia in rame Sp.6/10
- CA_S 2.03 Fornitura e posa pluviali in rame diam.100
- CA_S 2.04 Fornitura e posa di rete parapassero in rame
- CA_S 2.05 Fornitura e posa di falderia
- CA_S 3.01 Posa in opera del manto di copertura di falda con coppi antichi di nuova fornitura e coppi a canale recuperati
- CA_S 3.02 Fornitura e posa di colmo tecnico ventilante
- CA_S 3.03 Fornitura di aeratori per coppi
- CA_S 3.05 Fornitura di coppi comuni in laterizio
- CA_S 3.06 Fornitura e posa in opera certificata di linea vita
- E_C 1.01 Conglomerato cementizio armato per fondazioni (bocca di lupo)
- E_L 1.01 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
- E_M 1.05 Vespaio di sottofondo in ghiaione
- E_M 2.05 Fornitura e posa in opera strato di separazione per tubo dren
- E_M 2.06 Membrana impermeabilizzante per tubo dren
- E_N 2.07 Tubo drenante
- E_N 2.02 Fornitura e stesa di stabilizzato
- E_N 2.03 Pavimentazione in conglomerato cementizio (marciapiede)



Ortofoto con evidenziata farea d'intervento

Archeo Ed art
Via S. Francesco, 89
35121 Padova
Tel. 049 652380
Fax 049 652374
e-mail: archeoed@archeood.it

Archeo Ed art
Il Direttore Tecnico
Arch. NICOLA BERGAMIN
Ordine Architetti Prov. di Padova n° 1246

REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Via N. Tommaseo n.60
35131 Padova

LLPP EDP 2019/161
Restauero e valorizzazione degli spazi ipogei tra il Bastione Portello Nuovo e Portello Vecchio - restauro delle cortine murarie tra il Bastione Portello vecchio ed il ponte di via Cornaro
CUP H97E1900030002

TAV. N. 1
TA12

PROGETTO ESECUTIVO
SCALA DEL DISORDO:
1:100 / 1:25 / 1:20
DATA:
Settembre 2019
AGGIORNAMENTI

COMITENTE:
Comune di Padova, Settore lavori pubblici
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Domenico Lo Bosco
Comune di Padova
PROGETTISTA:
Arch. Fabio Fiocco - Arch. Valeria Ostellari
Comune di Padova
COLLABORATORI PROGETTISTI:
Archeo Ed S.r.l. Engineering
Via S. Francesco, 89 - 35121 Padova - Italia, tel +39 049 652380, fax +39 049 652374
e-mail: archeoed@archeood.it
Dati: Massimiliano D'Andrea (collab. progettista)
Arch. Nicola Bergamin (direttore tecnico)
Ing. Marco Marzocchi (strutturista)
Arch. Denis Zilber (progettista)

PROPRIETA' RISERVATA - E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE, ANCHE PARZIALE, DEL PRESENTE ELABORATO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA