



SETTORE LAVORI PUBBLICI SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area di radicazione : Arco di Giano II Fase – Variante di via Friburgo – I Lotto. Collegamento Cavalcavia Maroncelli.

Specie : N. 41 PIANTE DI SPECIE VARIE (Carpini, Frassini, Laurus Cerasus, Nocciolo)

Sito impianto: via Friburgo adiacenze Cavalcavia Maroncelli e Area Impianti Sportivi

EST Radici

X **difetti assenti** ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ esposte ☐ ricarico terreno
☐ non ispezionabili ☐ sollevamento ceppaia ☐ sollevamento radicale ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ altro

Giudizio stato radici 1 ☐ **regolare** 2 ☐ **mediocre** 4 ☐ **grave** 5 ☐ **molto grave**

Colletto

X **difetti assenti** ☐ allargato ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/flusso batteri
☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ non ispezionabile
☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro

Giudizio stato del colletto 1 ☐ **regolare** 2 ☐ **mediocre** 4 ☐ **grave** 5 ☐ **molto grave**

Fusto

X **difetti assenti** ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte
☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico ☐ inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐
necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ non ispezionabile ☐ altro

Giudizio stato del fusto 1 ☐ **regolare** 2 ☐ **mediocre** 4 ☐ **grave** 5 ☐ **molto grave**

Castello/Chioma

X **difetti assenti** ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio
☐ carie all'inserz. branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa
☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico ☐ disseccamenti ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e
☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☐ monconi secchi ☐ necrosi corticali ☐ sbilanciamento
☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ torsioni ☐ altro

Giudizio stato castello/chioma 1 ☐ **regolare** 2 ☐ **mediocre** 4 ☐ **grave** 5 ☐ **molto grave**

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

☐ dendrodensimetria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ tomografia sonora ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro

ispezione in quota ☐ si ☐ no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	h da terra	diametro	note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico

Valutazione qualitativa del rischio

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	molto probabile	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	probabile	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	poco probabile	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura ☐ leggero ☐ medio ☐ severo **ricontrollo** ☐ 1 anno ☐ 2 anni ☐ 3 anni ☐ > 3 anni

urgenza intervento X urgente ☐ differibile ☐ consigliato ☐ nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)

A

B

C

C/D

D

MOTIVAZIONE DELL'ABBATTIMENTO: ABBATTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI PUBBLICA UTILITA' DELLA NUOVA VIABILITA': "ARCO DI GIANO II FASE VARIANTE DI VIA FRIBURGO I^ LOTTO COLLEGAMENTO CAVALCAVIA SAN MARCO (DEL. G.C. N 651 DEL 14/12/2016). E' PREVISTA COMPENSAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI MEDIANTE NUOVE MESSE A DIMINUIRE L'AREA PIU' PROSSIMA

DATA

RILEVATORE

FIRMA MARINATI PIETRO
COMUNE DI PADOVA
31/07/2019

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





























