Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 295715
del 01/07/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 6 ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Celtis aus. in via Ciamician (n. inv. 106). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Celtis aus. della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 106 presenta gravi lesioni. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
103	Celtis aus.	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, specifiche penetrometriche, foto, planimetria con indicata l'ubicazione dell'albero

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
30.06.2021
12:14:22 UTC

30/06/21

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA: 23/06/2021 | CODICE ALBERO: 0106 | CODICE AREA: - | RILEVATORE: AR.ES. sas

SPECIE: *Celtis australis* | UBICAZIONE: via Ciamician

TIPOLOGIA: verde stradale | DIMORA: aiuola molto esigua | POSIZIONE: filare | ANCORAGGI: assenti

LIMITAZIONI

- manufatto ☑
- massiccio calpestio ☐
- cavi aerei ☐
- lampione ☐
- cartellonistica/paleria ☐
- cavi inglobati ☐
- assenti ☐
- scavi ☐
- variazione piano di campagna ☐
- vicinanza altro/i albero/i ☐
- pavimentazione ☐
- sede stradale ☑
- rampicanti in chioma ☐
- rampicanti al fusto ☐
- rampicanti al colletto ☐

ALTEZZA: 16 - 24 m | Ø FUSTO: 72 | DIFETTI STRUTTURALI: 2 | STATO VEGETATIVO: 4 | VALORE ESTETICO: 3

MORFOLOGIA DEL FUSTO: monocormico | MORFOLOGIA DELLA CHIOMA: naturale/seminaturale

RADICI

- difetti assenti ☑
- avventizie ☐
- avvolgenti ☐

carpofori: -

- danneggiate ☐
- esposizione*: -
- ricarico di terreno ☐
- sollevamento ceppaia ☐
- sollevamento pavimentaz. ☐
- strozzanti ☐
- taglio radici d'ancoraggio ☐
- non ispezionabile ☐

COLLETTO

- difetti assenti ☐
- allargato ☑
- carie ☐

carpofori: -

- cavità ☐
- contrafforti lesionati ☐
- depressione ☐
- effetto botte ☐
- essudati/flusso batterico ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- insetti lignivori/rosure ☐
- lineare ☐
- necrosi corticali ☐
- proliferazione contrafforti ☐
- rigonfiamenti ☐
- riscoppi ☐
- screpolature corticali ☐
- tumori batterici ☐
- non ispezionabile ☐

FUSTO e CORONA

- difetti assenti ☐
- arcuato ☐
- cancro ☐
- carie ☐
- carie su sedi di taglio ☐

carpofori: -

- cavità alla corona ☐
- cavità al fusto ☐
- corteccia inclusa tra cormi ☐
- corteccia inclusa alla corona ☐
- costolature ☐
- depressione ☐
- effetto botte ☐
- essudati ☐
- ferita/e aperta/e ☑
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- filato ☐
- flusso batterico ☐
- fori di picchio ☐
- inclinazione*: 2

insetti lignivori: -

- nasi di pinocchio ☐
- necrosi corticali ☐
- riscoppi ☐
- sciabolato ☐
- sinuoso ☐
- spiralato ☐
- torsione ☐
- tumori batterici ☐
- non ispezionabile ☐

CHIOMA

- difetti assenti ☐
- anastomosi ☐
- asimmetrica ☑
- autoriduzione ☐
- branca compromessa ☐
- branche secche ☐
- cancro ☐
- carie su sedi di taglio ☑
- carie all'inserzione di branche ☐
- carie su grosse branche ☐

carpofori: -

- clorosi ☐
- corteccia inclusa ☐
- essudati/flusso batterico ☐
- ferita/e aperta/e ☑
- ferita/e cicatrizzata/e ☑
- fori di picchio ☐
- fuori sagoma ☐

insetti lignivori: -

- microfillia ☐
- monconi secchi ☐
- sbilanciamento*: -
- necrosi corticali ☐
- sbrancamento ☐
- seccumi distali ☐
- seccumi interni ☑
- non ispezionabile ☐

PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D (pericolosità estrema)

INTERVENTI

- nessuno ☐
- consolidamento ☐
- conversione in forma obbligata ☐
- diradamento chioma ☐
- elevazione impalcatura ☐
- eliminaz. branca compromessa ☐
- eliminazione polloni colletto ☐
- eliminazione polloni fusto ☐
- eliminazione polloni chioma ☐
- eliminazione rampicanti ☐
- formazione ☐
- riduzione chioma 1/3 ☐
- riduzione chioma 1/4 ☐
- riforma ☐
- rimonda secco ☐
- scopertura radicale ☐
- trattamento con biostimolanti ☐
- abbattimento ☑
- intervento urgente ☐
- abbattimento in alternativa ☐

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**: gravità lesioni

CONTROLLO ESEGUITO

- visivo ☑
- censimento ☐
- tomografia ☐
- trazione ☐
- PENETROMETRO: da terra ☑ in quota ☐

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA: -

FREQUENZA: -

NOTE

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA ☐

Recente cretto lungitudinale al fusto. Se ne prescrive l'abbattimento per gravità delle lesioni ed irrecuperabilità con interventi arboricolturali.

MORELLI GIOVANNI
2021.06.28 14:35:20
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI MORELLI
RSA/2048 bits

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

SPECIFICHE PENETROMETRICHE

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE	*via Ciamician*							
CODICE ALBERO	0106							
-	R01	23/06/2021	25	200	0	35	0	contrafforte
-	R02	23/06/2021	26	60	0	35	0	contrafforte
-	R03	23/06/2021	27	350	0	35	0	contrafforte
-	R04	23/06/2021	28	90	180	0	10	tronco

MORELLI GIOVANNI
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. scr. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI
MORELLI
RSA

LEGENDA: MSMT= numerazione progressiva dei tracciati. ANGOLO= angolo magnetico. H (cm)= altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO= inclinazione in gradi del penetrometro.

Measurement025.rgp



Measurement026.rgp



Measurement027.rgp



Measurement028.rgp



MORELLI GIOVANNI
2021.06.25 10:41:14
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI
MORELLI
RSA/2048 bits

Titolo

giugno 29, 2021

1:800

0 35 70 140 ft

0 10 20 40 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

- S
- C
- D

Alberi attivi

- Albero

- Albero monumentale
- Alberi assenti
- Grafo Vie

- Numeri Civici
- Vie
- Area di circolazione veicolare

23

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 295743
del 01/07/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 6 ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di acero riccio in via dei Colli (n. inv. 52). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che l'acero n inv 52 presenta branche secche e autoriduzione. Considerato lo stato fitosanitario si procederà all'abbattimento.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
52	acero	Branche secche , autoriduzione	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
30.06.2021
12:14:23 UTC

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : dei Colli — LATO VIA : Sx - Dx - Cont. — N°ALBERO : 52 — Q : 6

SPECIE VARIETA' : Acero riccio — ANNO IMPIANTO : 1990

SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini — IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente

PAVIM.FILTRANTE : NO - SI — PALO TUTORE : NO - SI — PROTEZIONE URTI : NO - SI

CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25; > 25 — CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI — PRES.GRAVI DANNI : NO - SI

CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata

INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta

NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI

NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI — ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI

NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI — POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ☐ esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☐ non ispezionabile

COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐
- .. Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

INTERVENTI

- ☐ nessuno
- ☐ consolidamento
- ☐ diradamento chioma
- ☐ elevazione impalcatura
- ☐ eliminazione branche a rischio
- ☐ eliminazione polloni colletto
- ☐ eliminazione polloni fusto
- ☐ eliminazione polloni chioma
- ☐ eliminazione rampicanti
- ☐ formazione
- ☐ riduzione chioma 1/2
- ☐ riduzione chioma 1/3
- ☐ riduzione chioma 1/4
- ☐ riforma
- ☐ rimonda secco
- ☐ scopertura radicale
- ☐ abbattimento
- ☐ abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

Grav. deperiente,
stato fisiologico degenerativo

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

NOTE

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
30.06.2021
12:14:20 UTC

Il Rilevatore

Data rilie ... 21

*** DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante**



Titolo



maggio 22, 2021

Override 1

Vie

1:1.000

0 45 90 180 ft

0 12,5 25 50 m

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 295759
del 01/07/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di robinia in via Marconi (n. inv. 43). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di robinia della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 43 risulta compromesso con ampia degradazione al colletto. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
43	robinia	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista	prevista

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, specifiche penetrometriche, foto, planimetria con indicata l'ubicazione dell'albero

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
30.06.2021
12:14:26 UTC

30/06/21

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA 23/06/2021 | CODICE ALBERO 0043 | CODICE AREA - | RILEVATORE AR.ES. sas

SPECIE *Robinia pseudoacacia* | UBICAZIONE via Marconi

TIPOLOGIA verde stradale | DIMORA aiuola | POSIZIONE filare | ANCORAGGI assenti

LIMITAZIONI

- manufatto ☐
- massiccio calpestio ☐
- cavi aerei ☐
- lampione ☐
- cartellonistica/paleria ☐
- cavi inglobati ☐
- assenti ☐
- scavi ☐
- variazione piano di campagna ☐
- vicinanza altro/i albero/i ☐
- pavimentazione ☑
- sede stradale ☑
- rampicanti in chioma ☐
- rampicanti al fusto ☐
- rampicanti al colletto ☐

ALTEZZA 8 - 16 m | Ø FUSTO 43 | DIFETTI STRUTTURALI 3 | STATO VEGETATIVO 3 | VALORE ESTETICO 4

MORFOLOGIA DEL FUSTO monocormico | MORFOLOGIA DELLA CHIOMA naturale/seminaturale

RADICI

- difetti assenti ☐
- avventizie ☐
- avvolgenti ☐

carpofori: -

- danneggiate ☑
- esposizione* 1
- ricarico di terreno ☐
- sollevamento ceppaia ☑
- sollevamento pavimentaz. ☑
- strozzanti ☐
- taglio radici d'ancoraggio ☐
- non ispezionabile ☐

COLLETTO

- difetti assenti ☐
- allargato ☐
- carie ☐

carpofori: -

- cavità ☐
- contrafforti lesionati ☐
- depressione ☑
- effetto botte ☐
- essudati/flusso batterico ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- insetti lignivori/rosure ☐
- lineare ☐
- necrosi corticali ☐
- proliferazione contrafforti ☐
- rigonfiamenti ☐
- riscoppi ☐
- screpolature corticali ☐
- tumori batterici ☐
- non ispezionabile ☐

FUSTO e CORONA

- difetti assenti ☐
- arcuato ☐
- cancro ☐
- carie ☐
- carie su sedi di taglio ☐

carpofori: -

- cavità alla corona ☐
- cavità al fusto ☐
- corteccia inclusa tra cormi ☐
- corteccia inclusa alla corona ☐
- costolature ☐
- depressione ☐
- effetto botte ☐
- essudati ☐
- ferita/e aperta/e ☑
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- filato ☐
- flusso batterico ☐
- fori di picchio ☐
- inclinazione* 2

insetti lignivori: -

- nasi di pinocchio ☐
- necrosi corticali ☑
- riscoppi ☐
- sciabolato ☐
- sinuoso ☐
- spiralato ☐
- torsione ☐
- tumori batterici ☑
- non ispezionabile ☐

CHIOMA

- difetti assenti ☐
- anastomosi ☐
- asimmetrica ☑
- autoriduzione ☐
- branca compromessa ☐
- branche secche ☐
- cancro ☐
- carie su sedi di taglio ☐
- carie all'inserzione di branche ☐
- carie su grosse branche ☐

carpofori: -

- clorosi ☐
- corteccia inclusa ☐
- essudati/flusso batterico ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- fori di picchio ☐
- fuori sagoma ☑

insetti lignivori: -

- microfillia ☐
- monconi secchi ☐
- sbilanciamento* 2
- necrosi corticali ☐
- sbrancamento ☐
- seccumi distali ☐
- seccumi interni ☑
- non ispezionabile ☐

PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D (pericolosità estrema)

INTERVENTI

- nessuno ☐
- consolidamento ☐
- conversione in forma obbligata ☐
- diradamento chioma ☐
- elevazione impalcatura ☐
- eliminaz. branca compromessa ☐
- eliminazione polloni colletto ☐
- eliminazione polloni fusto ☐
- eliminazione polloni chioma ☐
- eliminazione rampicanti ☐
- formazione ☐
- riduzione chioma 1/3 ☐
- riduzione chioma 1/4 ☐
- riforma ☐
- rimonda secco ☐
- scopertura radicale ☐
- trattamento con biostimolanti ☐
- abbattimento ☑
- intervento urgente ☐
- abbattimento in alternativa ☐

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**: albero compromesso

CONTROLLO ESEGUITO

- visivo ☑
- censimento ☐
- tomografia ☐
- trazione ☐

PENETROMETRO: da terra ☑ in quota ☐

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA: -

FREQUENZA: -

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA ☐

NOTE

Inclinazione non correttamente compensata. In abbattimento perché albero compromesso con ampia degradazione al colletto e sospetto movimento della semisfera radicale.

MORELLI GIOVANNI
2021.06.25 16:41:32
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 225
RSA/2048 bits

DOTTORE AGRONOMO GIOVANNI MORELLI

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

SPECIFICHE PENETROMETRICHE

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE	*via Marconi*							
CODICE ALBERO	0043							
-	R01	23/06/2021	7	250	5	40	0	contrafforte

MORELLI GIOVANNI
2021.06.29 11:54
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N.iscr. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI
MORELLI
RSA/2048 bits

LEGENDA: MSMT= numerazione progressiva dei tracciati. ANGOLO= angolo magnetico. H (cm)= altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO= inclinazione in gradi del penetrometro.



MORELLI GIOVANNI
2021.06.25 16:42:06
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI
MORELLI
RSA/2048 bits



25

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
verdepubblico@comune.padova.it
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 295776
del 01/07/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 3 est
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di tiglio in via Monaco Padovano (n. inv. 1). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di tiglio della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 1 presenta una grave autoriduzione ed è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
1	tiglio	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Da valutare	Limite proprietà non definito

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, specifiche penetrometriche, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
30.06.2021
12:14:28 UTC

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA: 03/06/2021 | CODICE ALBERO: 0001 | CODICE AREA: - | RILEVATORE: AR.ES. sas

SPECIE: *Tilia sp.* | UBICAZIONE: Via Monaco Padovano

TIPOLOGIA: verde stradale | DIMORA: aiuola | POSIZIONE: filare | ANCORAGGI: assenti

LIMITAZIONI

- manufatto ☑
- massiccio calpestio ☐
- cavi aerei ☐
- lampione ☐
- cartellonistica/paleria ☑
- cavi inglobati ☐
- assenti ☐
- scavi ☐
- variazione piano di campagna ☐
- vicinanza altro/i albero/i ☑
- pavimentazione ☑
- sede stradale ☑
- rampicanti in chioma ☐
- rampicanti al fusto ☐
- rampicanti al colletto ☐

ALTEZZA: 8 - 16 m | Ø FUSTO: 53 | DIFETTI STRUTTURALI: 3 | STATO VEGETATIVO: 2 | VALORE ESTETICO: 2

MORFOLOGIA DEL FUSTO: monocormico | MORFOLOGIA DELLA CHIOMA: naturale/seminaturale

RADICI

- difetti assenti ☐
- avventizie ☐
- avvolgenti ☐

carpofori: -

- danneggiate ☐
- esposizione*: 1
- ricarico di terreno ☐
- sollevamento ceppaia ☐
- sollevamento pavimentaz. ☑
- strozzanti ☐
- taglio radici d'ancoraggio ☐
- non ispezionabile ☐

COLLETTO

- difetti assenti ☐
- allargato ☑
- carie ☐

carpofori: -

- cavità ☐
- contrafforti lesionati ☐
- depressione ☐
- effetto botte ☐
- essudati/flusso batterico ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- insetti lignivori/rosure ☐
- lineare ☐
- necrosi corticali ☐
- proliferazione contrafforti ☐
- rigonfiamenti ☐
- riscoppi ☑
- screpolature corticali ☐
- tumori batterici ☐
- non ispezionabile ☐

FUSTO e CORONA

- difetti assenti ☐
- arcuato ☐
- cancro ☐
- carie ☐
- carie su sedi di taglio ☐

carpofori: -

- cavità alla corona ☐
- cavità al fusto ☐
- corteccia inclusa tra cormi ☐
- corteccia inclusa alla corona ☐
- costolature ☐
- depressione ☐
- effetto botte ☐
- essudati ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- filato ☐
- flusso batterico ☐
- fori di picchio ☐
- inclinazione*: 1

insetti lignivori: -

- nasi di pinocchio ☐
- necrosi corticali ☐
- riscoppi ☑
- sciabolato ☐
- sinuoso ☐
- spiralato ☐
- torsione ☐
- tumori batterici ☐
- non ispezionabile ☐

CHIOMA

- difetti assenti ☐
- anastomosi ☐
- asimmetrica ☑
- autoriduzione ☑
- branca compromessa ☑
- branche secche ☑
- cancro ☐
- carie su sedi di taglio ☐
- carie all'inserzione di branche ☐
- carie su grosse branche ☐

carpofori: -

- clorosi ☐
- corteccia inclusa ☐
- essudati/flusso batterico ☐
- ferita/e aperta/e ☐
- ferita/e cicatrizzata/e ☐
- fori di picchio ☐
- fuori sagoma ☐

insetti lignivori: -

- microfillia ☐
- monconi secchi ☐
- sbilanciamento*: -
- necrosi corticali ☐
- sbrancamento ☐
- seccumi distali ☐
- seccumi interni ☐
- non ispezionabile ☐

PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D (pericolosità estrema)

INTERVENTI

- nessuno ☐
- consolidamento ☐
- conversione in forma obbligata ☐
- diradamento chioma ☐
- elevazione impalcatura ☐
- eliminaz. branca compromessa ☐
- eliminazione polloni colletto ☐
- eliminazione polloni fusto ☐
- eliminazione polloni chioma ☐
- eliminazione rampicanti ☐
- formazione ☐
- riduzione chioma 1/3 ☐
- riduzione chioma 1/4 ☐
- riforma ☐
- rimonda secco ☐
- scopertura radicale ☐
- trattamento con biostimolanti ☐
- abbattimento ☑
- intervento urgente ☐
- abbattimento in alternativa ☐

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**: albero compromesso

CONTROLLO ESEGUITO

- visivo ☑
- censimento ☐
- tomografia ☐
- trazione ☐

PENETROMETRO: da terra ☑ in quota ☐

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA: -

FREQUENZA: -

NOTE

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA ☐

Fusto inclinato a sud. Chioma sbilanciata a sud-sud-est.
Autoriduzione grave. Peggiorato vegetativamente rispetto al controllo precedente.
Se ne prescrive l'abbattimento perché albero compromesso.

MORELLI GIOVANNI
2021.06.08 10:13:46
CN=MORELLI GIOVANNI
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI MORELLI
RSA/2048 bits

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

SPECIFICHE PENETROMETRICHE

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE	*Via Monaco Padovano*							
CODICE ALBERO	0001							
-	R01	03/06/2021	52	150	5	30	0	contrafforte
-	R02	03/06/2021	53	230	0	30	0	colletto
-	R03	03/06/2021	54	330	0	30	0	colletto
-	R04	03/06/2021	55	30	5	30	0	colletto

MORELLI GIOVANNI
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=ORDINE
2.5.4.4=N. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI
MORELLI

LEGENDA: MSMT= numerazione progressiva dei tracciati. ANGOLO= angolo magnetico. H (cm)= altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO= inclinazione in gradi del penetrometro.

Measurement052.rgp



Measurement053.rgp



Measurement054.rgp



Measurement055.rgp



MORELLI GIOVANNI
2021.06.08 10:24:06
CN=MORELLI GIOVA
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI
MORELLI
RSA/2048 bits

Titolo



giugno 26, 2021

1:800

0 35 70 140 ft

0 10 20 40 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

S

C

D

Alberi attivi

Albero

Albero monumentale

Alberi assenti

Grafo Vie

Numeri Civici

Vie

Area di circolazione veicolare

26

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 295843
del 01/07/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di tiglio in P.le Santa Croce (n. inv. 17). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che il tiglio n inv 17 presenta autoriduzione su tutta la chioma. Considerato lo stato fitosanitario si procederà all'abbattimento.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
17	tiglio	Autoriduzione, stato fisiologico degenerativo	tiglio	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottosrvizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
30.06.2021
12:14:30 UTC

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : P.le S. Croce LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 17 Q : 4

SPECIE VARIETA' : tiglio ANNO IMPIANTO : 1960

SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente

PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI

CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI

CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata

INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta

NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI

NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI

NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☐ non ispezionabile

COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐
- .. Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

INTERVENTI

- ☐ nessuno
- ☐ consolidamento
- ☐ diradamento chioma
- ☐ elevazione impalcatura
- ☐ eliminazione branche a rischio
- ☐ eliminazione polloni colletto
- ☐ eliminazione polloni fusto
- ☐ eliminazione polloni chioma
- ☐ eliminazione rampicanti
- ☐ formazione
- ☐ riduzione chioma 1/2
- ☐ riduzione chioma 1/3
- ☐ riduzione chioma 1/4
- ☐ riforma
- ☐ rimonda secco
- ☐ scopertura radicale
- ☐ abbattimento
- ☐ abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

autoriduzione

stato fisiologico degenerativo

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

NOTE

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
30.06.2021
12:14:19 UTC

Il Rilevatore Data rilie... 21

*** DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante**

San Leopoldo

Titolo

giugno 19, 2021

1:600

0 25 50 100 ft

0 5 10 20 m

Override 1

Vie

Numeri Civici

Grafo Vie

Alberi assenti

Alberi attivi

Albero

Albero monumentale

Alberi attivi

C

D

Copyright 2014