35

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

520094 DEL 15/11/2023

Al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 6 piante di Prunus "accolade" in via Ponchia (n. inv. 15-22-23-25-26-51). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Nell'ambito della attività di monitoraggio delle alberature comunali si è riscontrato che le piante in oggetto presentano chioma deperiente, perdita dell'innesto, gommosi e altre patologie. Considerato lo stato fitosanitario e il sito di impianto che in alcuni casi interferisce con il transito sul marciapiede si provvederà all'abbattimento.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
15-22-23-25-26-51	Prunus	Piante deperienti e compromesse per arie patologie; interferenza con transito pedonale	Prevista in prossimità del cordolo, compatibilmente con la presenza di sottoservizi, al fine di interferire il meno possibile con il transito pedonale	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
15.11.2023 11:06:55
GMT+00:00

Allegato : schede,f oto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

Scheda pianta 4.63382 - Via Ponchia Placido Mons. **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	15	**Cartellino**	
Coordinate	726399,54 / 5027377,85		
Proprietà	Area di proprietà		

Tassonomia	Prunus serrulata accolade (Ciliegio accolade)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	104 cm	**Ø tronco**	33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	17
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Palo tutore		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 13/11/2023 **CPC: M/D - Morta/Deperiente**

Rilevatore	Diego Gennaro
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Altezza	6,00 m
Ø chioma	7,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	33,00 cm
Circ. tronco	104 cm

Scheda pianta 4.63382 - Via Ponchia Placido Mons. **4 - Quartiere 4**

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave
Chioma Microfillia (3), Dissecamento (1)

Iter			
#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	13/11/2023 12:33:24	Diego Gennaro	In lavorazione
2	13/11/2023 12:38:52	Diego Gennaro	Richiesta validazione (Applicativo)
3	13/11/2023 12:38:52	Diego Gennaro	Validata

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
13.11.2023
12:54:40
GMT+01:00

Generata il 13/11/2023

Scheda pianta 4.63382 - Via Ponchia Placido Mons. **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	22	**Cartellino**	
Coordinate	726341,42 / 5027389,74		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus serrulata kanzan		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,50 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	17
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Palo tutore		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 12/10/2023 **CPC: M/D - Morta/Deperiente**

Rilevatore	Diego Gennaro
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Altezza	7,00 m
Ø chioma	8,50 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	40,00 cm
Circ. tronco	126 cm

Note carpoforo alle radici, seccume in chioma, pianta compromessa

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Radici affioranti (3), Carpofori (3)
Fusto	Essudati - batteriosi (3)
Chioma	Dissecamento (3)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	12/10/2023 12:54:40	Diego Gennaro	In lavorazione
2	12/10/2023 12:59:32	Diego Gennaro	Richiesta validazione (Applicativo)
3	12/10/2023 12:59:32	Diego Gennaro	Validata

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
25.10.2023
09:49:11
GMT+01:00

Scheda pianta 4.63382 - Via Ponchia Placido Mons. **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	23	**Cartellino**	
Coordinate	726331,38 / 5027391,59		
Proprietà	Area di proprietà		

Tassonomia	Prunus serrulata accolade (Ciliegio accolade)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Altezza castello	1,50 m		
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	17
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Palo tutore		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 13/11/2023 **CPC: M/D - Morta/Deperiente**

Rilevatore	Diego Gennaro
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Altezza	7,00 m
Ø chioma	4,00 m
Altezza castello	1,50 m
Ø tronco	22,00 cm
Circ. tronco	69 cm



Note pianta che ha perso l'innesto con sopravvento del selvatico

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Branche Branche secche (2)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/11/2023 12:18:32	Diego Gennaro	In lavorazione
2	13/11/2023 12:25:23	Diego Gennaro	Richiesta validazione (Applicativo)
3	13/11/2023 12:25:23	Diego Gennaro	Validata

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
13.11.2023
12:59:00
GMT+01:00

Scheda pianta 4.63382 - Via Ponchia Placido Mons. **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	25	**Cartellino**	
Coordinate	726312,83 / 5027395,52		
Proprietà	Area di proprietà		



Tassonomia	Prunus serrulata accolade (Ciliegio accolade)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	71 cm	**Ø tronco**	22,50 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	17
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Palo tutore		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 13/10/2023 **CPC: M/D - Morta/Deperiente**

Rilevatore	Diego Gennaro
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Altezza	6,00 m
Ø chioma	5,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	22,50 cm
Circ. tronco	71 cm

Generata il 25/10/2023

Note pianta che interferisce con il transito di persona disabile

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Chioma Microfillia (3), Dissecamento (3)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/10/2023 11:28:20	Diego Gennaro	In lavorazione
2	13/10/2023 11:35:02	Diego Gennaro	Richiesta validazione (Applicativo)
3	13/10/2023 11:35:02	Diego Gennaro	Validata

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
25.10.2023
09:49:11
GMT+01:00

Scheda pianta 4.63382 - Via Ponchia Placido Mons. **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	26	**Cartellino**	
Coordinate	726305,55 / 5027396,94		
Proprietà	Area di proprietà		

Tassonomia	Prunus serrulata kanzan		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,50 m
Altezza castello	1,50 m		
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	17
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Palo tutore		[X] Pavimentazione filtrante	
Note	MARCIAPIEDI DISSESTATO		

VSA - Data: 13/10/2023 **CPC: M/D - Morta/Deperiente**

Rilevatore	Diego Gennaro
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Altezza	7,00 m
Ø chioma	5,50 m
Altezza castello	1,50 m
Ø tronco	26,00 cm
Circ. tronco	82 cm



Generata il 25/10/2023

Note gommosi al fusto, perdita dell'innesto al castello

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Sollevamento pavimentazione-cordolo (2)
Fusto	Essudati - batteriosi (2), Disaffinità d'innesto (3)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/10/2023 11:46:44	Diego Gennaro	In lavorazione
2	13/10/2023 11:48:33	Diego Gennaro	Richiesta validazione (Applicativo)
3	13/10/2023 11:48:33	Diego Gennaro	Validata

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
25.10.2023
09:49:11
GMT+01:00

Scheda pianta 4.63382 - Via Ponchia Placido Mons. **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	51	**Cartellino**	
Coordinate	726126,85 / 5027199,04		
Proprietà	Area di proprietà		



Tassonomia	Prunus serrulata kanzan		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	104 cm	**Ø tronco**	33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	17
Data impianto	01/01/2006	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Palo tutore		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 13/10/2023 **CPC: M/D - Morta/Deperiente**

Rilevatore	Diego Gennaro
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Altezza	8,00 m
Ø chioma	6,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	33,00 cm
Circ. tronco	104 cm

Note	pianta con branca secca (selvatico; l'eliminazione comporta un taglio di grosse dimensioni con potenziale formazione di carie)

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Branche	Branche secche (3)
Chioma	Dissecamento (3)

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/10/2023 12:10:43	Diego Gennaro	In lavorazione
2	13/10/2023 12:14:36	Diego Gennaro	Richiesta validazione (Applicativo)
3	13/10/2023 12:14:36	Diego Gennaro	Validata

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
25.10.2023
09:49:11
GMT+01:00

Titolo



novembre 14, 2023

1:1.000

0 45 90 180 ft

0 12,5 25 50 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

- C
- D
- S

Alberi attivi

- Albero

- Albero monumentale
- Alberi assenti
- Grafo Vie
- Numeri Civici
- Vie
- Area di circolazione veicolare

Titolo



novembre 14, 2023

1:1.000

0 45 90 180 ft

0 12,5 25 50 m

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

C

D

S

Alberi attivi

Albero

Albero monumentale

Alberi assenti

Grafo Vie

Numeri Civici

Vie

Area di circolazione veicolare

Area di circolazione pedonale

Copyright 2014

Comune di Padova

PADOVA URBS PICTA — I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

520146 DEL 15/11/2023

Al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Celtis australis in Passeggiata Maria Lazzari (n. inv. 51). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Celtis presente sul sito in oggetto. L'albero presenta Ganoderma alla base dello stesso in evasione da panico. Si è inoltre rilevata una estesa cavità interna. Considerato lo stato fitosanitario ormai compromesso e non recuperabile è stato classificato in classe D (gravità estrema), corrispondente all'abbattimento.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
51	Celtis	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
15.11.2023 11:06:54
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati , specifiche penetrometriche, tracciati, foto.

Scheda pianta 4.41764 - Passeggiata Maria Lazzari **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	51	**Cartellino**	
Coordinate	726805,71 / 5030407,24		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione		
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Altezza castello	3,50 m		
Circ. tronco	229 cm	**Ø tronco**	72,89 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale			
Note			

VSA - Data: 14/11/2023	**CPC: D - Gravità estrema**

Scheda pianta 4.41764 - Passeggiata Maria Lazzari **4 - Quartiere 4**

Rilevatore	Paolo Trivellato
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	14,00 m
Ø chioma	4,00 m
Altezza castello	3,50 m
Ø tronco	72,89 cm
Circ. tronco	229 cm
Bersaglio	Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione

Note Infezione da Ganoderma adspersum, fungo agente di carie bianca. Visibili i corpi fruttiferi, attuale + risalente ad annualità passate. Dalle analisi condotte con dendrodensimetro risulta in corso lo svuotamento del cilindro centrale con conseguente decadimento delle caratteristiche meccaniche del legno. L'albero non è recuperabile con interventi endoterapici e/o selvicolturali. Dato il sito in cui è a dimora - al centro di di pista ciclopedonale e a pochi metri di distanza dalla linea tram Sir 3 - non può garantire adeguato margine di sicurezza per i fruitori. Sostituzione non prevista

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Sottoservizi, reti tecnologiche (2), Taglio radicale (2)
Colletto	Cavità individuata strumentalmente (3), Carie (3), Carpofori (3), Colletto interrato (1)
Fusto	Carie (3), Carpofori (3)
Castello	Ferite da taglio aperte (1)
Branche	Branche capitozzate (1), Ferite rimarginate (1)
Chioma	Asimmetrica (1), Posizione asimmetria Sud-ovest (1)
Agenti patogeni	Ganoderma adspersum (3)
Interferenze	Fognature - cavidotti interrati (2), Segnali stradali (1)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	14/11/2023	Colletto						
2	14/11/2023							
3	14/11/2023							
4	14/11/2023							

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/11/2023 09:44:09	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	14/11/2023 11:41:40	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	14/11/2023 11:41:40	Paolo Trivellato	Validata

TRIVELLATO
PAOLO
COMUNE DI
PADOVA
14.11.2023
12:08:46
GMT+01:00

Generata il 14/11/2023



Measuring / object data

Measurement no.	: 1	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter**	:
ID number	: albero non censito	**Needle state**	: ok	**Level**	: 5 cm
Drilling depth	: 40,21 cm	**Tilt**	: ---	**Direction**	: 294° N
Date	: 06.11.2023	**Offset**	: 98 / 358	**Species**	: Celtis australis
Time	: 10:13:05	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	: Pass. Maria Lazzari
Feed	: 150 cm/min			**Name**	: 45.390470, 11.897443



Assessment

Comment

Measurement001.rgp

Measuring / object data

Measurement no.	: 2	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	: albero non censito	**Needle state:**	ok	**Level**	: 5 cm
Drilling depth	: 40,21 cm	**Tilt**	: ---	**Direction:**	62° NE
Date	: 06.11.2023	**Offset**	: 91 / 363	**Species**	: Celtis australis
Time	: 10:14:43	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	: Pass. Maria Lazzari
Feed	: 150 cm/min			**Name**	: 45.390470, 11.897443



Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.	: 3	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	: albero non censito	**Needle state:**	ok	**Level**	: 20
Drilling depth	: 40,22 cm	**Tilt**	: ---	**Direction:**	200° S
Date	: 06.11.2023	**Offset**	: 89 / 334	**Species**	: Celtis australis
Time	: 10:15:54	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	: Pass. Maria Lazzari
Feed	: 150 cm/min			**Name**	: 45.390470, 11.897443



Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.	: 4	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	: albero non censito	**Needle state:**	ok	**Level**	: 10
Drilling depth	: 40,18 cm	**Tilt**	: ---	**Direction:**	12° N
Date	: 06.11.2023	**Offset**	: 88 / 347	**Species**	: Celtis australis
Time	: 10:17:34	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	: Pass. Maria Lazzari
Feed	: 150 cm/min			**Name**	: 45.390470, 11.897443



Assessment

Comment