Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

939919 DEL 3/3/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di Pyrus in via Caprera civ 3 (n. inv. 19). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito pratica edilizia (Permesso di Costruire n 4583/2018) si informa che è previsto l'abbattimento del pero n inv 19 presente in via Caprera civ 3 in quanto interferisce con l'apertura del nuovo passo carraio. Qualora entro i termini previsti non pervenga alcuna comunicazione lo Scrivente Settore provvederà ad autorizzare l'abbattimento della pianta in oggetto che avverrà a spese del privato richiedente previo pagamento del valore ornamentale della pianta (calcolato con il metodo della città di Padova) e delle spese di fornitura e messa a dimora di un nuovo albero.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
19	Pyrus	Apertura passo carraio	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
02.03.2021
12:38:17 UTC

Allegato :foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

Titolo



febbraio 18, 2021

Override 1

Vie

1:800

0 35 70 140 ft

0 10 20 40 m

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

99944 DEL 3/3/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 3 Est
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di tiglio in via Galante (n. inv. 82). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che il tiglio n inv 82 presenta una asresa ferita al fusto con presenza di carpofori. Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
82	tiglio	Estesa ferita al fusto, pianta compromessae	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
02.03.2021
12:38:19 UTC

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Claudia Alzetta Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA :Galante | LATO VIA : Sx - Dx - Cont. | N°ALBERO :82 | Q :3

SPECIE VARIETA' : tiglio. | ANNO IMPIANTO : 2000

SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini | IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente

PAVIM.FILTRANTE : NO - SI | PALO TUTORE : NO - SI | PROTEZIONE URTI : NO - SI

CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25; > 25 | CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI | PRES.GRAVI DANNI : NO - SI

CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata

INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta

NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI

NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI | ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI

NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI | POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☐ non ispezionabile

COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐
- .1. Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento*
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

INTERVENTI

- ☐ nessuno
- ☐ consolidamento
- ☐ diradamento chioma
- ☐ elevazione impalcatura
- ☐ eliminazione branche a rischio
- ☐ eliminazione polloni colletto
- ☐ eliminazione polloni fusto
- ☐ eliminazione polloni chioma
- ☐ eliminazione rampicanti
- ☐ formazione
- ☐ riduzione chioma 1/2
- ☐ riduzione chioma 1/3
- ☐ riduzione chioma 1/4
- ☐ riforma
- ☐ rimonda secco
- ☐ scopertura radicale
- ☐ abbattimento
- ☐ abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

pianta compromessa

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

NOTE

Il Rilevatore

Data rilievo 4.02.2021

*** DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante**

Titolo

febbraio 25, 2021

Override 1

Vie

1:800

0 35 70 140 ft

0 10 20 40 m