Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana U.O. Alberi Aree Verdi					
Via Benedetti 14	2	1	Quercus robur	2.049 – 22	Necrosi e carie al colletto. Branche secche e buchi uscita insetti. Decadimento avanzato. Non compatibile col contesto
Tangenziale					Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza tratti di tangenziale di competenza. Vedasi relazione allegata