# ALLEGATO 1

## RESTAURO DELLA STATUARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'ISOLA MEMMIA DI PRATO DELLA VALLE

**3° LOTTO: STATUE : 3, 4, 5, 6**
**4° LOTTO: STATUE : 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67**
**OBELISCHI : 11, 12, 55, 56**

## PROGETTO ESECUTIVO

## IMPORTO LAVORI € 600.400,00

## ELENCO ELABORATI

**DOCUMENTI GENERALI**

0 - ALLEGATO_1_Elenco_Elaborati
1 - APPR_1_Relazione tecnico economica e Quadro di Spesa 3°- 4°Lotto
2 - APPR_2_Scheda Tecnica di Restauro

## 3° LOTTO

**A. DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI**

3 – APPR_3_1- Relazione tecnico economica e Quadro di Spesa
4 – APPR_4_2- Capitolato Speciale di Appalto
5 – APPR_5_3- Elenco Prezzi Unitari
6 – APPR_6_4- Computo Metrico Estimativo
7 – APPR_7_5- Schema di Lettera d'Ordine

**B - DOCUMENTI STORICI**

8 - APPR_8_B1 - Relazione Storica - estratto da "Il complesso monumentale statuario del Prato della Valle oggi – Ricognizione storica, stato di degrado e previsioni di conservazione", a cura di S. Borsella e E. Pagan, - Comune di Padova 2008 - archivio atti del Settore Edilizia Monumentale;

9 - APPR_9_B2 - Schede Statue oggetto di intervento estratto da "Verifica delle metodologie e/o procedure adottate nei cantieri di restauro della statuaria del Prato della Valle, finalizzata alla redazione di un progetto di Manutenzione" - M. Pigo 1999, V. Fassina, S. Borsella.

**C. ELABORATI GRAFICI**

10 - APPR_10_Tav. 01 Inquadramento nel territorio
11 – APPR_11_Tav. 02 Localizzazione e stato di degrado delle statue dell'Isola Memmia del Prato della Valle

12 - APPR_12_ Tav. 03 Documentazione fotografica Statue del 4° Lotto
13- APPR_13_ Tav. 04 Aree di intervento e sezione tipo di una statua

**D. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

14 **-** APPR_14_D1 - Relazione Tecnica e Prescrizioni Operative
15 - APPR_15_D2 - Fascicolo con le Caratteristiche dell'opera
16 - APPR_16_D3 - Costi della Sicurezza
17 - APPR_17_D4 - Analisi costi della Sicurezza
18 - APPR_18_D5 - Cronoprogramma

## 4° LOTTO

**A. DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI**

19 - APPR_19_A1- Relazione tecnico economica e Quadro di Spesa
20 - APPR_20_A2 - Elenco Prezzi Unitari
21 - APPR_21_A3 - Computo Metrico Estimativo
22 - APPR_22_A4 - Capitolato Speciale di Appalto
23 - APPR_23_A5 - Schema Contratto

**B - DOCUMENTI STORICI**

24 - APPR_24_B1 - Relazione Storica - estratto da "Il complesso monumentale statuario del Prato della Valle oggi – Ricognizione storica, stato di degrado e previsioni di conservazione", a cura di S. Borsella e E. Pagan, - Comune di Padova 2008 - archivio atti del Settore Edilizia Monumentale;

25 - APPR_25_B2 - Schede Statue oggetto di intervento estratto da "Verifica delle metodologie e/o procedure adottate nei cantieri di restauro della statuaria del Prato della Valle, finalizzata alla redazione di un progetto di Manutenzione" - M. Pigo 1999, V. Fassina, S. Borsella.

**C. ELABORATI GRAFICI**

26 **-** APPR_26_Tav. 01 Inquadramento nel territorio
27 - APPR_27_ Tav.02 Localizzazione e stato di degrado delle statue dell'Isola Memmia del Prato della Valle
28 - APPR_28_Tav. 03 Documentazione fotografica Statue del 4° Lotto
29 - APPR_29_Tav. 04 Aree di intervento e sezione tipo di una statua

**E. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

30 **-** APPR_30_D1 - Relazione Tecnica e Prescrizioni Operative
31 - APPR_31_D2 - Fascicolo con le Caratteristiche dell'opera
32 - APPR_32_ D3 - Costi della Sicurezza
33 - APPR_33_D4 - Analisi costi della Sicurezza
34 - APPR_34_D5 - Cronoprogramma

**Documento firmato da:**
**DOMENICO SALVATORE**
**LO BOSCO**
**COMUNE DI**