

Ufficio Alberature Aree Verdi ABBATTIMENTI URGENTI MAGGIO 2018

Settimana VIA / PIAZZA	QUARTIERE	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENTARIO ALBERI	MOTIVO
VIA CAVE 15	6	1	FRASSINO	9992142/6	ABBATTIMENTO URGENTE PER ELEVATO RISCHIO DI SCHIANTO PER LA GRAVITA' DELLE CONDIZIONI DELLE RADICI E DEL COLLETTO



**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**SCHEDE ALBERATURE COMUNALI**

Via /area verde VIA CAVE 15 CENTRO SOCIO-CULTURALE ANZIANI "CAP SEMPRE VERDE" via/area 9992142 Quartiere 6  
Albero n. 6 Specie FRASSINO MAGGIORE

Sito impianto  aiula spartitr.  area cani  area gioco  area scolast.  area verde  parco  parterre  altro AREA PERTINENZA VIA CAVE 15  
Classi altezza pianta (m)  0/7  7/18  18/25  > 25 Classi diametro fusto (cm)  0/20  21/40  > 40  
Conformazione generale  normale  inclinata  sbilanciata  inclinata/sbilanciata **Conflitti**  assente  sottoservizi  manufatti  altro  
Condizione generale  normale  deperiente  gravemente deperiente  morta  
Irrigazione  impianto  soccorso  assente Disesti marciapiede  si **Gravi danni**  si  no **Altro**

**Radici**

difetti assenti  asimmetriche  avventizie  avvolgenti  carie  carpofori  danneggiate  esposte  ricarico terreno  
 sollevamento ceppaia  sollevamento radicale  strozzanti  taglio rad. ancoraggio  altro **MARCIUME**

Note:

**Giudizio stato radici** 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Colletto**

difetti assenti  allargato  carie  carpofori  cavità  contraff. lesionati  depressione  effetto botte  essudato/flusso batteri  
 ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  insetti lignivori  lineare  necrosi corticali  non ispezionabile  
 rigonfiamenti  riscoppi  screpolature corticali  tumori  altro **PROFONDA CAVITA'**

Note:

**Giudizio stato del colletto** 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Fusto**

difetti assenti  arcuato  cancro  carie  carie sedi di taglio  carpofori  cavità  cort. inclusa tra cormi  costolature  
 depressione  effetto botte  essudati  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  filato  flusso batterico  
 inclinazione  insetti lignivori  nasi di pinocchio  necrosi corticali  riscoppi  sciabolato  sinuoso  spiralato  
 non ispezionabile  altro

Note:

**Giudizio stato del fusto** 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Castello/Chioma**

difetti assenti  anastomosi  asimmetrica  autoriduzione  branca compromessa  branche secche  cancro  carie sedi taglio  
 carie all'inserz.branche  carie su grosse branche  carpofori  clorosi  compressione  corteccia inclusa  
 crescita compensata  ess./flusso batterico  disseccamenti  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  
 fori picchio  insetti lignivori  microfillia  monconi secchi  necrosi corticali  sbilanciamento  
 sbrancamento  seccumi distali  seccumi interni  torsioni  altro

Note:

**Giudizio stato castello/chioma** 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate**

dendrodensimetria  trazione controllata  tomografia elettrica  tomografia sonora  indagine fitopatologica  altro

**Indagine strumentale con dendrodensimetro** ispezione in quota  si  no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	h da terra	diametro	note
1					
2					
3					
4					

**Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico**

**Valutazione qualitativa del rischio**

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
<b>Immediata (classe D)</b>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<b>molto probabile</b>	basso	moderato	alto	estremo
<b>Probabile (classe C/D)</b>	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<b>probabile</b>	basso	moderato	alto	alto
<b>Probabile (classe C)</b>	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<b>poco probabile</b>	basso	basso	moderato	moderato
<b>Improbabile (classi A-B)</b>	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<b>improbabile</b>	basso	basso	basso	basso

**Interventi consigliati**

intensità intervento mitigazione con potatura  leggero  medio  severo **ricontrollo**  1 anno  2 anni  3 anni  > 3 anni  
urgenza intervento  urgente  differibile  consigliato  nessun intervento

**Classe propensione cedimento(1)**



**GIUDIZIO FINALE ABBATTIMENTO URGENTE PER ELEVATO RISCHIO DI SCHIANTO PER LA GRAVITA' DELLE CONDIZIONI DELLE RADICI E DEL COLLETTO**

**DATA** \_\_\_\_\_ **RILEVATORE** \_\_\_\_\_ **FIRMA** \_\_\_\_\_

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

**A. trascurabile** assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

**B. bassa** presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

**C. moderata** presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

**C/D elevata** presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

**D estrema** presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

FRASSINO VIA CAVE 15



FRASSINO VIA CAVE 15

PROFONDA CAVITA' AL COLLETTO



