



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Pontevigodarzere (n. inv. 14):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

67970

19/2/2018

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it

all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 2 nord
Sede

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di una pianta di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà all'abbattimento.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
14	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Prevista (specie da valutare)	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con le disponibilità economiche e la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : foto, scheda sopralluogo e planimetria

Handwritten signature

Handwritten initials

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : Gennaro -Zancan

DATA :8.02.18

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Pontevigodarzere	N° ALBERO : 14	Q : 2
SPECIE VARIETA' : platano	ANNO IMPIANTO :	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA' : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
- sintomi attribuibili a cancro colorato

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A	B	C	C/D	D
---	---	---	-----	---

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

sostituzione prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

I rilevatori
Diego Gennaro

Zancan Gianfranco











COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di robinia in via Alfieri (n. inv. 24). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

41603

30/1/18

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 24 presenta gravi lesioni. Visto lo stato fitosanitario l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

All'Unità Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
24	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione è prevista compatibilmente con le disponibilità economiche e la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda rilevamento dati, dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

ds

DL

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI


manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO


MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>avventizie <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p>carpofori <input type="text" value="-"/></p> <p>danneggiate <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="3"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">COLLETTO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carie <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carpofori <input type="text" value="-"/></p> <p>cavità <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carpofori <input type="text" value="-"/></p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value="1"/></p> <p>insetti lignivori <input type="text" value="-"/></p> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spiralato <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p>carpofori <input type="text" value="-"/></p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori <input type="text" value="-"/></p> <p>microfillia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value="-"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">D (pessima)</p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>intervento urgente <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p style="text-align: center;">gravità lesioni</p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA <input type="text" value="-"/></p> <p>FREQUENZA <input type="text" value="-"/></p> <p style="text-align: right;">INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/></p>
<p>NOTE</p> <p>In abbattimento per gravità lesioni.</p>			


Via Alfieri_0024_R1



Via Alfieri_0024_R2



Via Alfieri_0024_R3



codarea indagine data msmt angolo h (cm) in basso in alto posizione

UBICAZIONE Via Alfieri

CODALBERO 0013								
-	R01	04/05/2017	91	115	10	40	0	colletto
-	R02	04/05/2017	92	350	0	40	0	colletto
-	R03	04/05/2017	93	235	10	45	0	colletto

CODALBERO 0024								
-	R01	04/05/2017	88	190	15	35	0	contrafforte
-	R01	04/05/2017	88	190	15	35	0	contrafforte
-	R02	04/05/2017	89	40	5	35	0	colletto
-	R02	04/05/2017	89	40	5	35	0	colletto
-	R03	04/05/2017	90	280	10	35	0	contrafforte
-	R03	04/05/2017	90	180	10	35	0	contrafforte

CODALBERO 0025								
-	R01	04/05/2017	85	280	5	35	0	contrafforte
-	R02	04/05/2017	86	140	10	35	0	contrafforte
-	R03	04/05/2017	87	40	5	35	0	contrafforte

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei tracciati. ANGOLO = angolo magnetico. H (cm) = altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.



