

Prot. 493654  
del 21/12/18



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA**

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova  
tel. 049.8204475 – fax 049.8207126  
C.F. 00644060287

- Al Servizio Fitosanitario Regionale  
viale dell'Agricoltura, 1/A  
loc. Bovalino  
37060 Buttapietra (VR)  
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere n. 4 sud est  
Sede

**Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Bembo (n. 51 dell'inventario delle alberature comunali):**  
**Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;**  
**Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).**  
**Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su pianta di platano.**

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di una pianta di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà all'abbattimento. Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento ( province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo ) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012.Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.  
Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.  
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
51	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Non prevista (sito non idoneo)	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

Allegati: scheda sopralluogo, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

13/12/18

---

II documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:  
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455  
Gennaro Diego – tel. 049.8204469  
email: [verdepubblico@comune.padova.it](mailto:verdepubblico@comune.padova.it) – PEC: [verde@pec.comune.padova.it](mailto:verde@pec.comune.padova.it)

**COMUNE DI PADOVA**  
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

**SCHEDA SOPRALLUOGO**

**DESCRIZIONE**

CODICE VIA/AREA : <b>Bembo</b>	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : <b>51</b>	Q : 4
SPECIE VARIETA' : Platano		ANNO IMPIANTO : <b>1960</b>	
SITO DI IMPIANTO : <b>Banchina</b> - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; <b>18/25</b> ; > 25		CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; <b>&gt;40</b>	

**CONDIZIONE**

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : <b>NO</b> - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

**RADICI**

**FUSTO E CORONA**

**CHIOMA**

**INTERVENTI**

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- rifirma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento**
- abbattimento urgente

**MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**  
**sintomi attribuibili a cancro colorato**

**COLLETO**

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A	B	C	C/D	D
---	---	---	-----	---

**NOTE**

**CONTROLLO ESEGUITO**  
VTA visivo

**MONITORAGGIO**

TIPOLOGIA

.....


FREQUENZA

.....

Il Rilevatore *Dm*

Data rilievo 11.12.2018

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



VIA SALUTATI COLUCCIO

VIA BEMBO PIETRO

392  
303 98/A

291/B  
291/A

100/-  
55  
75/-

102/-

771/-

81/A

791/-

81/-

83/-

83/A

85/- 87/- 89/A 89/B 89/-

91/-

95/-

97/-

93/-

99/-

6/-

6/A

104/-

238

239

240

241

242

370

245

246 30

247

248

371

249

32

101/-

103/-

103/A

105/-

105/A

107/-

109/-

111/-

113/-

115/-

48





# Comune di Padova

## SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 5 sud ovest  
SEDE

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Prunus pis. Nigra in via Piave (n. inv. 16). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che il Prunus n inv 16 è gravemente deperiente con chioma in parte secca . Considerate le condizioni fitosanitarie si procederà all'abbattimento. All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
16	Prunus	Grav. deperiente;	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

*Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.*

**COMUNE DI PADOVA**  
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

**SCHEDA SOPRALLUOGO**

**DESCRIZIONE**

CODICE VIA/AREA : Piave	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 16	Q : 5
SPECIE VARIETA' : Prunus		ANNO IMPIANTO : 2000	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

**CONDIZIONE**

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

**RADICI**

**FUSTO E CORONA**

**CHIOMA**

**INTERVENTI**

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO  
grav. Deperiente

**COLLETTO**

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A	B	C	C/D	<b>D</b>
---	---	---	-----	----------

**NOTE**

CONTROLLO ESEGUITO  
VTA visivo

**MONITORAGGIO**

TIPOLOGIA  
.....

FREQUENZA  
.....

sostituzione prevista


Il Rilevatore *Df*

Data rilievo 4.10.2018

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



PLATE no 1 MU 16



VIA MELETTE (DELLE)

VIA CARSO

VIA MONTELLO

VIA BRIGATA PADOVA

VIA PAVE

VIA PALESTRO



# Comune di Padova

## SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 2 nord  
SEDE

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Pinus pinea in via Zanchi (n. inv. 22). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito segnalazione del Corpo di Polizia Locale si è riscontrato che l'apparato radicale del Pinus pinea n inv 22 di via Zanchi crea dissesti alla pavimentazione stradale che potrebbero rivelarsi pericolosi per la circolazione stradale. Considerato che il mantenimento dell'apparato radicale è incompatibile con il ripristino dei luoghi e che il taglio della/e radice/i comprometterebbe la stabilità dell'albero, si provvederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

All'Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
22	Pinus pinea	Dissesti alla pavimentazione stradale	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

*Allegato :scheda sopralluogo, foto, segnalazione Polizia Locale, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.*

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:  
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455  
Gennaro Diego – tel. 049.8204469  
email: [verdepubblico@comune.padova.it](mailto:verdepubblico@comune.padova.it) – PEC: [verde@pec.comune.padova.it](mailto:verde@pec.comune.padova.it)

# COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEDA SOPRALLUOGO

### DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Zanchi      LATO VIA : Sx - Dx - Cont.      N°ALBERO :22      Q :2  
 SPECIE VARIETA' : Pinus pinea      ANNO IMPIANTO : 1970  
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini      IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente  
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI      PALO TUTORE : NO - SI      PROTEZIONE URTI : NO - SI  
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25      CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

### CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI      PRES.GRAVI DANNI : NO - SI  
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata  
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta  
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI  
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI      ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI  
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI      POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

#### RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

#### FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

#### CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

#### INTERVENTI

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - riforma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO  
 dissesti su sede stradale

#### COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

#### CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

#### NOTE

#### CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

#### MONITORAGGIO

##### TIPOLOGIA

.....

##### FREQUENZA



.....

sostituzione prevista

Il Rilevatore *D. G.*

Data rilievo *4/12/2018*

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



# Comune di Padova



Corpo di Polizia Locale  
Servizio 2° Operativo - Territoriale  
Reparto Polizia di Prossimità - Squadra Nord

Prot. Gen. 2018/0420243  
Prot. Sq. 3498/S

Padova 5 Novembre 2018

## SETTORE INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Oggetto Via Zanchi civ. 35. Segnalazione urgente.

Per gli urgenti provvedimenti di competenza, si segnala che in prossimità del civico 35 di via Zanchi, l'asfalto presenta alcune sporgenze che potrebbero rivelarsi pericolose per la circolazione stradale. Si allegano due fotogrammi della situazione.  
Distinti Saluti



**VICE COMMISSARIO**  
Paolo SABATON

Reparto Polizia di Prossimità – Squadra Nord  
via Tiziano Aspetti n. 235 telefono 049 8205093  
ricevimento pubblico martedì e giovedì 08.00/12.00 – 14.00/16.00  
E-mail: [prossimitanord@comune.padova.it](mailto:prossimitanord@comune.padova.it) Pec: [polizialocale@pec.comune.padova.it](mailto:polizialocale@pec.comune.padova.it)  
Capo Squadra Commissario Turatello Enrico



Prot. 2962 del 04/01/19



# Comune di Padova

## SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova  
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126  
Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 3 est  
SEDE

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Robinia umbraculifera in via De Prosperi (n. inv. 25). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che la robinia n inv 25 è gravemente deperiente con chioma in parte secca . Considerate le condizioni fitosanitarie si procederà all'abbattimento. All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
25	Robinia	Grav. deperiente;	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

*Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.*

# COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEDA SOPRALLUOGO

### DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : **De Prosperi** LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : **25** Q : **3**  
 SPECIE VARIETA' : **Robinia umb.** ANNO IMPIANTO : 2000  
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - **Marcia piede** - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente  
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI  
 CLASSI D'ALTEZZA : **0/7** ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; **21/40** ; >40

### CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI  
 CONFORMAZ.GENERALE : **Normale** - Inclinata - Sbilanciata  
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - **Gravem.Dep.** - Pianta ass. - Morta  
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI  
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI  
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

### RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

### FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

### CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- secchumi distali
- secchumi interni
- non ispezionabile

### INTERVENTI

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - riforma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO  
grav. Deperiente

### COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

### CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

### NOTE

### CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

### MONITORAGGIO

#### TIPOLOGIA

.....

#### FREQUENZA

.....

Il Rilevatore: *[firma]*


Data rilievo 24.09.2018

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



DE PROSPERI no 14V 25

# Titolo



gennaio 2, 2019


Override 1

Numeri Civici

Grafo Vie

Alberature parchi

Alberature stradali



2  
Post-32437  
del 23/01/19



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA**

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova  
tel. 049.8204475 – fax 049.8207126  
C.F. 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere 3 est  
Sede

**Oggetto: abbattimento di una pianta di frassino in via Andalusia (n. 23 dell'inventario delle alberature comunali):**  
**Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;**

A seguito sopralluogo si è riscontrato che il frassino n inv 23 posto in via Andalusia presenta una inclinazione verso la proprietà privata e sconnesione radicale. Visto lo stato dell'albero, ritenuto che non è possibile recuperare la pianta con interventi arboricolturali, si provvederà all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
23	frassino	Inclinata verso la proprietà privata, rischio schianto	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

Allegati: scheda sopralluogo, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.  
08/01/19

---

*II documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:*  
*Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455*  
*Gennaro Diego – tel. 049.8204469*  
*email: [verdepubblico@comune.padova.it](mailto:verdepubblico@comune.padova.it) – PEC: [verde@pec.comune.padova.it](mailto:verde@pec.comune.padova.it)*

**COMUNE DI PADOVA**  
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

**SCHEDA SOPRALLUOGO**

**DESCRIZIONE**

CODICE VIA/AREA: <u>ANDALUSIA</u>	LATO VIA: Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO: <u>23</u>	Q: <u>3</u>
SPECIE VARIETA': <u>FRASSINO</u>		ANNO IMPIANTO: <u>2000</u>	
SITO DI IMPIANTO: Banchina - <u>(Marciapiede)</u> - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE: Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE: NO - SI	PALO TUTORE: NO - SI	PROTEZIONE URTI: NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA: <u>(07)</u> ; <u>7/18</u> 18/25; > 25	CLASSI DIAMETRO: 0/20; <u>(21/40)</u> ; > 40		

**CONDIZIONE**

SOLLEV. RADICALE: NO - SI	PRES.GRAVI DANNI: NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE: Normale - <u>(Inclinata)</u> - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO: Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE: Formazione NO - SI; Rimonda NO - SI; Rifirma NO - SI; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA: NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE: NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP.: NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI: NO - SI

**RADICI**

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

**FUSTO E CORONA**

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- 1 Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

**CHIOMA**

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

**INTERVENTI**

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - rifirma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO  
PIANTA CON RADICI  
SCOSSE E INCLINATA

**COLLETO**

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO  
A B C C/D (D)

**NOTE**

CONTROLLO ESEGUITO  
VTA visivo

**MONITORAGGIO**


TIPOLOGIA  
.....  
FREQUENZA  
.....

Il Rilevatore DJ

Data rilievo 29/09/2018

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante







3  
Prot. 32377  
del 23/01/19

# Comune di Padova

## SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova  
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126  
Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 3 est  
SEDE

**Oggetto: abbattimento di 2 piante di robinia in via Mamiani (non inv. ). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrata la presenza di due robinie. Una presenta carie e carpofori al fusto e alla corona mentre l'altra, a fusto policormico, risulta con la chioma sbilanciata in quanto cresciuta a ridosso della prima. Considerate le condizioni fitosanitarie e fitostatiche e valutato che interventi arboricoli non risolverebbero i problemi indicati, si procederà all'abbattimento.  
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.  
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
A	frassino	Carie, carpofori, probabilità di schianto	prevista	
B	frassino	Policormico, sbilanciata, probabilità di schianto	Da valutare	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

*Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.*

# COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEDA SOPRALLUOGO

### DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Mamiani	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : non inv. A	Q : 3
SPECIE VARIETA' : robinia		ANNO IMPIANTO : 1970	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

### CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

### RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

### FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

### CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfilia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

### INTERVENTI

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - riforma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO  
carie e carpofori

### COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

### CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

### NOTE

### CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

### MONITORAGGIO

#### TIPOLOGIA

.....

#### FREQUENZA

.....

Il Rilevatore

Data rilievo 1/12/2018

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



MARIANI A

# COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEDA SOPRALLUOGO

### DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Mamiani	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : non inv. B	Q : 3
SPECIE VARIETA' : robinia		ANNO IMPIANTO : 1990	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; > 40		

### CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

### RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

### FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- .. Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

### CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

### INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

#### MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

PIANTA SBILANCIATA  
CORTECCIA INCLUSA

#### CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

### MONITORAGGIO

#### TIPOLOGIA

#### FREQUENZA

#### CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

### NOTE

Il Rilevatore: *[firma]*

Data rilievo 1/12/2018

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



MANIALI B

# Titolo



gennaio 9, 2019

Override 1

Numeri Civici

agea\_2015


Rosso Band\_1

Verde Band\_2

Isolati

Grafo Vie

Blu: Band\_3





**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA**

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova  
tel. 049.8204475 – fax 049.8207126  
C.F. 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere 6 ovest  
Sede

**Oggetto: abbattimento di una pianta di acero in via Sacro Cuore (n. 64 dell'inventario delle alberature comunali):**  
**Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;**

A seguito sopralluogo si è riscontrato che l'acero n inv 64 posto in via Sacro Cuore presenta una inclinazione verso la sede stradale dovuta alla presenza di alberature poste in area privata e accentuata dal sollevamento della zolla. Visto lo stato dell'albero, ritenuto che non è possibile recuperare la pianta con interventi arboricolturali, si provvederà all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
64	acero	Inclinata verso la sede stradale, rischio schianto	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

Allegati: scheda sopralluogo, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.  
08/01/19

---

*II documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:*  
*Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455*  
*Gennaro Diego – tel. 049.8204469*  
*email: [verdepubblico@comune.padova.it](mailto:verdepubblico@comune.padova.it) – PEC: [verde@pec.comune.padova.it](mailto:verde@pec.comune.padova.it)*

# COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEMA SOPRALLUOGO

### DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : SACRO CUORE LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 64 Q:6  
 SPECIE VARIETA' : ACERO PUT. ANNO IMPIANTO : 2000  
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - (Parterre) - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente  
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI  
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; > 40

### CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI  
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - (Inclinata) - Sbilanciata  
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta  
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI  
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI  
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

#### RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

#### FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- 1 Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

#### CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

#### INTERVENTI

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - riforma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**  
 Pianta con apparato radicale sollevato e inclinata

#### COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

#### CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

#### NOTE

#### CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

#### MONITORAGGIO

##### TIPOLOGIA

.....

##### FREQUENZA

.....


Il Rilevatore *DD*

Data rilievo

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

SACRE COURE n° 114 64





VIA MEDUNA

VIA SACRO CUORE

VIA LEMENE

VIA FRANZELA

10  
21  
15  
36  
12  
24  
26

64/-

62/-

60/-

61/-

2/-

63/-

58/C

58/B

58/A

58/-

56/-

6

11

1

83/-

69

68

67

66

65

64

63

62

61



# Comune di Padova

## SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 1 centro  
SEDE

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di frassino in via Paoli Pasquale (n. inv. 14). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che il frassino n inv 14 è deperiente con chioma rada e estesa ferita al colletto e al fusto . Considerate le condizioni fitosanitarie e lo stato di compromissione si procederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
14	frassino	Deperiente; pianta compromessa	Non prevista (sotto- posta ad alberi privati)	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

*Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.*

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:

Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455

Gennaro Diego – tel. 049.8204469

email: [verdepubblico@comune.padova.it](mailto:verdepubblico@comune.padova.it) – PEC: [verde@pec.comune.padova.it](mailto:verde@pec.comune.padova.it)

# COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEDA SOPRALLUOGO

### DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Pasquale Paoli      LATO VIA : Sx - Dx - Cont.      N°ALBERO : 14      Q : 1  
 SPECIE VARIETA' : frassino      ANNO IMPIANTO : 2000  
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini      IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente  
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI      PALO TUTORE : NO - SI      PROTEZIONE URTI : NO - SI  
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; **7/18** ; 18/25 ; > 25      CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; **21/40** ; >40

### CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI      PRES.GRAVI DANNI : NO - SI  
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - **Sbilanciata**  
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - **Deperiente** - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta  
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI  
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI      ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI  
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI      POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

#### RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione\*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

#### FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- 
- ... Inclinazione\*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

#### CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento\*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

#### INTERVENTI

- nessuno
  - consolidamento
  - diradamento chioma
  - elevazione impalcatura
  - eliminazione branche a rischio
  - eliminazione polloni colletto
  - eliminazione polloni fusto
  - eliminazione polloni chioma
  - eliminazione rampicanti
  - formazione
  - riduzione chioma 1/2
  - riduzione chioma 1/3
  - riduzione chioma 1/4
  - rifirma
  - rimonda secco
  - scopertura radicale
  - abbattimento
  - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO  
 estesa ferita al fusto  
 pianta compromessa

#### COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

#### CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

#### NOTE

#### CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

#### MONITORAGGIO

##### TIPOLOGIA

.....

##### FREQUENZA

.....

Il Rilevatore *D.L.*

Data rilievo *17.07.2018*

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



V. PAOL1 14



15





# Comune di Padova

## SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova  
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126  
Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest  
Passaggio L. Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA  
pec : [forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)

al Quartiere n. 6 ovest  
SEDE

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di frassino in via Altichiero (n. inv. 102). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che il frassino n inv 102 è gravemente deperiente con chioma in parte secca . Considerate le condizioni fitosanitarie si procederà all'abbattimento. All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
102	frassino	Grav. Deperiente; pianta compromessa	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.  
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.  
Distinti saluti.

Il Capo Settore  
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana  
*Dott. Ciro Degl'Innocenti*

*Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.*

**COMUNE DI PADOVA**  
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

**SCHEDA SOPRALLUOGO**

**DESCRIZIONE**

CODICE VIA/AREA : Altichiero	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 102	Q : 6
SPECIE VARIETA' : Frassino		ANNO IMPIANTO : 2000	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - <b>Marciapiede</b> - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : <b>0/7</b> ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; <b>21/40</b> ; >40		

**CONDIZIONE**

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - <b>Sbilanciata</b>	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - <b>Gravem.Dep.</b> - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

**RADICI**

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> avventizie
<input type="checkbox"/> avvolgenti
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> danneggiate
... esposizione*
<input type="checkbox"/> ricarico di terreno
<input type="checkbox"/> sollevam. ceppaia
<input type="checkbox"/> strozzanti
<input type="checkbox"/> taglio radici ancoragg.
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

**FUSTO E CORONA**

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> arcuato
<input type="checkbox"/> cancro
<input type="checkbox"/> carie
<input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> cavità alla corona
<input type="checkbox"/> cavità al fusto
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra cormi
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona
<input type="checkbox"/> costolature
<input type="checkbox"/> depressione
<input type="checkbox"/> effetto botte
<input type="checkbox"/> essudati
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> filato
<input type="checkbox"/> flusso batterico
<input type="checkbox"/>
.. Inclinazione*
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> nasi di pinocchio
<input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> riscoppi
<input type="checkbox"/> sciabolato
<input type="checkbox"/> sinuoso
<input type="checkbox"/> spiralato
<input type="checkbox"/> torsione
<input type="checkbox"/> tumori batterici
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

**CHIOMA**

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> anastomosi
<input type="checkbox"/> asimmetrica
<input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione
<input type="checkbox"/> branca compromessa
<input checked="" type="checkbox"/> branche secche
<input type="checkbox"/> cancro
<input type="checkbox"/> carie su sedi di tagli
<input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche
<input type="checkbox"/> carie su grosse branche
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> clorosi
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa
<input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> fori di picchio
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> microfillia
<input type="checkbox"/> monconi secchi
<input type="checkbox"/> sbilanciamento*
<input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> sbrancamento
<input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali
<input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

**INTERVENTI**

<input type="checkbox"/> nessuno
<input type="checkbox"/> consolidamento
<input type="checkbox"/> diradamento chioma
<input type="checkbox"/> elevazione impalcatura
<input type="checkbox"/> eliminazione branche a rischio
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma
<input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti
<input type="checkbox"/> formazione
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/2
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4
<input type="checkbox"/> riforma
<input type="checkbox"/> rimonda secco
<input type="checkbox"/> scopertura radicale
<input checked="" type="checkbox"/> abbattimento
<input type="checkbox"/> abbattimento urgente
<u>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO</u>
grav. Deperiente
pianta compromessa

**COLLETO**

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> allargato
<input type="checkbox"/> carie
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> cavità
<input type="checkbox"/> contrafforti lesionati
<input type="checkbox"/> effetto botte
<input type="checkbox"/> essudati/flusso batter.
<input type="checkbox"/> depressione
<input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> lineare
<input type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> rigonfiamenti
<input type="checkbox"/> riscoppi
<input type="checkbox"/> screpolature corticali
<input type="checkbox"/> tumori batterici
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO
A B C C/D <b>D</b>

**NOTE**

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

**MONITORAGGIO**

TIPOLOGIA

FREQUENZA

sostituzione prevista

Il Rilevatore **Dh**

Data rilievo 8/01/2019

\* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante








ALTIHIER n° INV 102

# Titolo



gennaio 22, 2019

- |   |                |   |              |
|---|----------------|---|--------------|
|  | Override 1     |  | Aree verdi   |
|  | Isolati        |  | AREE VERDI   |
|  | Area cani      |  | AREA CANI    |
|  | Numeri Civici  |  | AREA GIOCHI  |
|  | Grafo Vie      |  | PARCO GIOCHI |
|  | Cigli stradali |   |              |

