

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992132/19	Specie: Cipresso arizonica
Comune: Padova	Via: Cortivo	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 75 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA							
Radici		Colletto		Fusto		Chioma	Sito
non visibili	x	regolare		regolare		regolare	aiuola
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti	area verde x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	viabilità a m.
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	strada a m. x
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata	cavi aerei
morte		carie	x	carie		lesioni	muro a m.
carie		cavità	x	cavità		carie	fabbric. a m. 2.5
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità	sottoservizi
carpofori		insetti		insetti		carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo	Scavi
asimmetria		essudati/resin.	x	essudati/resin.	x	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno		carpofori		corteccia inclusa		seccume fisiologico	x
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE (R2 e R3)			
Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; ampia cavità alla base del fusto. Diffusa resinosi su tutto il fusto e colletto. Cure colturali non riducono rischio. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



--

FOTO



↑

SCHEDE VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992133/20	Specie: Betula humilis
Comune: Padova	Via: Cortivo	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 12 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA							
Radici		Colletto		Fusto		Chioma	Sito
non visibili	x	regolare		regolare		regolare	aiuola
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti	x area verde
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x viabilità a m.
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata	strada a m.
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata	cavi aerei
morte		carie		carie		lesioni	muro a m.
carie		cavità		cavità		carie	fabbric. a m
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità	sottoservizi
carpofori		insetti		insetti		carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo	Scavi
asimmetria		essudati/resin.		essudati/resin.		monconi	Pavimentaz.
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico	x

ANALISI STRUMENTALE			
Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA




SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992133/22	Specie: Acer saccharinum
Comune: Padova	Via: Cortivo	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 66 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	x area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	muro a m.
carie	cavità	cavità	carie	fabbric. a m
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	seccume non fisiologico	x

ANALISI STRUMENTALE (R12 e R13)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Ampia cavità alla parte basale del fusto per rimozione branca. Rischio non riducibile con le corrette pratiche colturali. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992133/27	Specie: Betula humilis
Comune: Padova	Via: Cortivo	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 24 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti	x	area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati/resin.		essudati/resin.		monconi		Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico	x		

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992133/29	Specie: Albizia julibrissin
Comune: Padova	Via: Cortivo	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 38 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	forma anomala	con difetti	x area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	x strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	muro a m.
carie	cavità	cavità	carie	fabbric. a m
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	x seccume non fisiologico	x

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario grave. Chioma quasi completam,ente disseccata. Pianta compromessa e senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992133/7	Specie: Betula humilis
Comune: Padova	Via: Cortivo	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 22 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	x area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	muro a m.
carie	cavità	cavità	carie	fabbric. a m
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	seccume non fisiologico	x

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992133/8	Specie: Betula humilis
Comune: Padova	Via: Cortivo	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 28 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	x area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	muro a m.
carie	cavità	cavità	carie	fabbric. a m
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	x legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	seccume non fisiologico	x

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 01/03/2021	Codice censimento: 9992961/22	Specie: Salix alba
Comune: Padova	Via: Agno	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 60 cm	Altezza: tra 18 e 25 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti	x	area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta		viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati/resin.		essudati/resin.		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico	x		

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. ampia cavità alla base del fusto. albero compromesso fisiologicamente e strutturalmente, quasi completamente secco. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 02/03/2021	Codice censimento: 9991786/30	Specie: Prunus cerasifera
Comune: Padova	Via: Altichiero	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 19 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	x area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	x carie	x lesioni	muro a m.
carie	cavità	cavità	x carie	fabbric. a m
strozzanti	carpofori	x carpofori	x cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	x legno morto/alterato	x anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; presenza diffusa carpofori Phellinus sp. Albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 02/03/2021	Codice censimento: 9992765/16	Specie: Populus tremula
Comune: Padova	Via: Zellina	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 42 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	2
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie	x	fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori	x	cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori	x	Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati/resin.		essudati/resin.		monconi		Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori	x	corceccia inclusa		seccume fisiologico			
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario molto grave. Vecchio capitozzo in avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Diffusi carpofori funghi degradatori. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



[Handwritten signature]

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 02/03/2021	Codice censimento: 9992765/17	Specie: Populus tremula
Comune: Padova	Via: Zellina	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 26 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	x muro a m.
carie	cavità	cavità	carie	x fabbric. a m
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	x castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	seccume fisiologico	
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario molto grave. Vecchio capitozzo in avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 02/03/2021	Codice censimento: 9992765/24	Specie: Populus tremula
Comune: Padova	Via: Zellina	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 59 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	x muro a m.
carie	cavità	cavità	carie	x fabbric. a m
strozzanti	carpofori	x carpofori	x cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	x castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	x corteccia inclusa	seccume fisiologico	
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario molto grave. Vecchio capitozzo in avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Diffusi carpofori funghi degradatori. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 02/03/2021	Codice censimento: 9992765/3	Specie: Populus tremula
Comune: Padova	Via: Zellina	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 40 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	2
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie	x	fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori	x	cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori	x	Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati/resin.		essudati/resin.		monconi		Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori	x	corceccia inclusa		seccume fisiologico			
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario molto grave. Avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 02/03/2021	Codice censimento: 9992765/8	Specie: Populus tremula
Comune: Padova	Via: Zellina	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 36 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	x muro a m.
carie	cavità	cavità	carie	x fabbric. a m
strozzanti	carpofori	carpofori	x cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	x Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	x castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati/resin.	essudati/resin.	monconi	Pavimentaz.
crepe terreno	carpofori	x corteccia inclusa	seccume fisiologico	
	radice reiteraz. disseccate	inclinato	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario molto grave. Vecchio capitozzo in avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 02/03/2021	Codice censimento: 9992765/9	Specie: Populus tremula
Comune: Padova	Via: Zellina	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 42 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	2
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie	x	fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori	x	cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori	x	Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati/resin.		essudati/resin.		monconi		Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori	x	corceccia inclusa		seccume fisiologico			
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario molto grave. Vecchio capitozzo in avanzato stato di deperimento; albero senza futuro. Diffusi carpofori funghi degradatori. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 08/03/2021	Codice censimento: 9990615/85	Specie: <i>Populus nigra v. italica</i>
Comune: Padova	Via: Gattamelata	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 104 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti	x	area verde	x
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta		viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R11, R12 e R13)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta con quadro diagnostico fitosanitario grave; anomalie interne alla base del fusto. Grossa branca decorticata lato sud-ovest. Cure colturali non riducono il rischio. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 08/03/2021	Codice censimento: 9990633/53	Specie: <i>Populus nigra</i>
Comune: Padova	Via: Testa	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 55 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità	x	cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	2
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico			
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R1 e R2)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Diffusi processi di carie alla base. Piatto morfologico colletto. Cure colturali non riducono il rischio; incompatibile con area giochi e viabilità. Cure colturali non riducono il rischio. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 08/03/2021	Codice censimento: 9991892/20	Specie: <i>Prunus cerasifera</i>
Comune: Padova	Via: Gradenigo	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 21 cm	Altezza: minore di 7 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta		viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi		Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico	x		

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; pianta quasi completamente secca con futuro compromesso. Si prescrive abbattimento e sostituzione contestuale

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 18/03/2021	Codice censimento: 9990123/1	Specie: <i>Populus nigra v. italica</i>
Comune: Padova	Via: Paer	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 95 cm	Altezza: tra 18 e 25 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare	x	aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta		viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità	x	cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti	x	carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
danni meccan.		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R13 e R14)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Diffusi processi di carie al colletto in probabile risalita da apparato radicale. Cure colturali non riducono il rischio. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDE VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 18/03/2021	Codice censimento: 9990123/9	Specie: <i>Populus nigra v. italica</i>
Comune: Padova	Via: Paer	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 102 cm	Altezza: tra 18 e 25 m

ANALISI VISIVA							
Radici		Colletto		Fusto		Chioma	Sito
non visibili	x	regolare		regolare		regolare	x aiuola
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti	area verde x
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	viabilità a m.
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	strada a m.
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata	cavi aerei
morte		carie	x	carie		lesioni	muro a m. 5,0
carie		cavità	x	cavità		carie	fabbric. a m.
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità	sottoservizi
carpofori		insetti		insetti	x	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo	Scavi
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x Pavimentaz.
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x
danni meccan.		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE (R15, R16 e R17)			
Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Diffusi processi di carie al colletto in probabile risalita da apparato radicale. Incompatibile con campo sortivo e tribune. Cure colturali non riducono il rischio. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



--

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 18/03/2021	Codice censimento: 9991410/842	Specie: <i>Populus nigra</i> ibr.
Comune: Padova	Via: Capitello	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 101 cm	Altezza: tra 18 e 25 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	8
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità	x	cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla	x	legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corteccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R46)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Diffusi processi di carie alla base. Anomalie legno in compressione. Corteccia inclusa tra branche primarie al castello. Forte inclinazione (25°). Cure colturali non riducono il rischio. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 19/03/2021	Codice censimento: 9991814/1	Specie: Acer platanoides
Comune: Padova	Via: J. Da Montagnana	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 40 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni	x	aree depresse	x	lesioni		capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	4
strozzanti		carpofori		carpofori	x	cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	x
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico, con carpofori A. aegerita. Chioma in destrutturazione e quasi completamente disseccata. . Aspettative di vita condizionate da problemi strutturali e vegetativi. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 19/03/2021	Codice censimento: 9991814/22	Specie: Acer platanoides
Comune: Padova	Via: J. Da Montagnana	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 48 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni	x	aree depresse	x	lesioni		capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	4
strozzanti		carpofori	x	carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori	x	insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	x
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico, con carpofori A. aegerita. Chioma in destrutturazione e quasi completamente disseccata. . Aspettative di vita condizionate da problemi strutturali e vegetativi. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDE VALUTAZIONE ALBERATURA		
Data: 19/03/2021	Codice censimento: 9991814/5	Specie: Acer platanoides
Comune: Padova	Via: J. Da Montagnana	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 40 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA							
Radici		Colletto		Fusto		Chioma	Sito
non visibili	x	regolare		regolare		regolare	aiuola
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti	area verde
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	viabilità a m.
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	strada a m.
lesioni	x	aree depresse	x	lesioni		capitozzata	cavi aerei
morte		carie		carie		lesioni	muro a m.
carie		cavità		cavità		carie	fabbric. a m.
strozianti		carpofori		carpofori	x	cavità	sottoservizi
carpofori		insetti		insetti		carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo	Scavi
asimmetria		essudati		essudati		monconi	Pavimentaz.
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE			
Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO	
A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO
 Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Fusto fortemente decorticato. Chioma in destrutturazione e quasi completamente disseccata. .
 Aspettative di vita condizionate da problemi strutturali e vegetativi. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA



FOTO





SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 18/03/2021	Codice censimento: 9993017/18	Specie: <i>Populus nigra</i>
Comune: Padova	Via: Pierobon	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 58 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità	x	cavità		carie		fabbric. a m	4
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato		castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R8 e R9)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Diffusi processi di carie alla base. Ferite aperte in chioma. Cure colturali non riducono il rischio. Si prescrive abbattimento

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 24/03/2021	Codice censimento: 9990117/12	Specie: <i>Populus alba</i>
Comune: Padova	Via: Moroni	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 146 cm	Altezza: tra 18 e 25 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti	x	area verde	x
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta		viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni	x	muro a m.	
carie		cavità	x	cavità	x	carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori	x	carpofori	x	cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato	x	legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corteccia inclusa		seccume fisiologico			
		radice reiteraz. disseccate		inclinato		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (Tomografia + resi R2 e R3)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	vedi referti strumentali
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	vedi referti strumentali
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	vedi referti strumentali

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico. Diffusi processi di carie alla base. Carpofori degradatori su fusto e colletto. Anomalie strutturali in chioma. Incompatibile con sito di radicazione (area giochi). Si prescrive abbattimento e contestuale sostituzione

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 29/04/2021	Codice censimento: 50	Specie: <i>Laurus nobilis</i>
Comune: Padova (Arquà Petrarca)	Via: Valleselle	Pos. Sociale: dominante
Portamento: bicormico	Diametro (a 1,30 m): 28 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	x
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti		area verde	
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata	x	strada a m.	
lesioni		aree depresse	x	lesioni		capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie		lesioni		muro a m.	0.8
carie		cavità	x	cavità	x	carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		necrosi corticali	x	carpofori		Altri ostacoli	x
sollevamento zolla		legno morto/alterato	x	legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati	x	essudati/resinaz.	x	monconi	x	Pavimentaz.	x
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		Interrato		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R9)

Altezza	vedi referti strumentali	Altezza	
Inclinazione	vedi referti strumentali	Inclinazione	
Posizione	vedi referti strumentali	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico incompatibile con posizione (accesso visitatori); cavità alla base del fusto (bicormico) con riscoppi. Necrosi corticali diffuse e chioma trasparente. Si prescrive abbattimento. Lasciare e mantenere topiati i riscoppi alla base

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 29/04/2021	Codice censimento: 29	Specie: <i>Laurus nobilis</i>
Comune: Padova (Arquà Petrarca)	Via: Valleselle	Pos. Sociale: codominante
Portamento: bicormico	Diametro (a 1,30 m): 24 cm	Altezza: minore di 7m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito	
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola x	
visibili	forma anomala	forma anomala	con difetti	area verde	
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.	
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.	
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei	
morte	carie	carie	x lesioni	x muro a m.	1,0
carie	cavità	cavità	carie	x fabbric. a m.	
strozzanti	carpofori	carpofori	x cavità	sottoservizi	
carpofori	insetti	necrosi corticali	carpofori	x Altri ostacoli	
sollevamento zolla	legno morto/alterato	x legno morto/alterato	x anomalo	Scavi	
asimmetria	essudati	essudati/resinaz.	monconi	x Pavimentaz.	
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	x seccume fisiologico	x	
riscoppi	x Interrato	inclinato	seccume non fisiologico		

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; riscoppio al colletto e tessuti devitalizzati, ferite aperte con carie su fusto. Carie su vecchie sedi taglio. Chioma trasparente. Presenza Phellinus su fusto e branche. Pianta compromessa; si prescrive abbattimento.

IL PROFESSIONISTA

FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 29/04/2021	Codice censimento: 30	Specie: <i>Laurus nobilis</i>
Comune: Padova (Arquà Petrarca)	Via: Valleselle	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 24 cm	Altezza: minore di 7m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito	
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola x	
visibili	forma anomala	forma anomala	con difetti	area verde	
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.	
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.	
lesioni	aree depresse	lesioni	x capitozzata	cavi aerei	
morte	carie	carie	lesioni	x muro a m.	0,1
carie	cavità	cavità	carie	fabbric. a m	
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi	
carpofori	insetti	necrosi corticali	carpofori	Altri ostacoli	
sollevamento zolla	legno morto/alterato	x legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi	
asimmetria	essudati	essudati/resinaz.	monconi	Pavimentaz.	
crepe terreno	carpofori	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x	
riscoppi	x Interrato	inclinato	seccume non fisiologico		

ANALISI STRUMENTALE

Altezza	Altezza
Inclinazione	Inclinazione
Posizione	Posizione

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; pollone riscoppiato da ceppaia esausta, fisiologicamente debole. Chioma ridotta e sottoposto. Conflitto con muretta; pianta senza futuro. Si prescrive abbattimento.

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 29/04/2021	Codice censimento: 37	Specie: <i>Laurus nobilis</i>
Comune: Padova (Arquà Petrarca)	Via: Valleselle	Pos. Sociale: dominante
Portamento: bicormico	Diametro (a 1,30 m): 18 cm	Altezza: minore di 7m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	x
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti		area verde	
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie	x	carie	x	lesioni	x	muro a m.	1,0
carie		cavità	x	cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		necrosi corticali	x	carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato	x	legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati/resinaz.		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		Interrato		inclinato		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; cavità alla base del fusto e chioma risotta e trasparenze per fisiologia compromessa. Si prescrive abbattimento.

IL PROFESSIONISTA

FOTO



--

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 29/04/2021	Codice censimento: 45	Specie: <i>Laurus nobilis</i>
Comune: Padova (Arquà Petrarca)	Via: Valleselle	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 21 cm	Altezza: minore di 7m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	x
visibili		forma anomala		forma anomala	x	con difetti		area verde	
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta		viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata	x	cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni		muro a m.	0.9
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		necrosi corticali	x	carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato	x	legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati/resinaz.		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico			
		Interrato		inclinato		seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; chioma morta, albero compromesso. Si prescrive abbattimento. Si consiglia di inserire tutore alla pianta vicina (n.46) prima di rimuovere, in quanto appoggiati.

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 29/04/2021	Codice censimento: 50	Specie: <i>Laurus nobilis</i>
Comune: Padova (Arquà Petrarca)	Via: Valleselle	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 22 cm	Altezza: minore di 7m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	x
visibili		forma anomala		forma anomala		con difetti		area verde	
contrafforti	x	interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni	x	deviato		sbilanciata		strada a m.	
lesioni		aree depresse		lesioni	x	capitozzata	x	cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni		muro a m.	0,4
carie		cavità		cavità	x	carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		necrosi corticali	x	carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato	x	legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati	x	essudati/resinaz.		monconi	x	Pavimentaz.	x
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico	x		
		Interrato		inclinato		seccume non fisiologico	x		

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO


A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico; fusto con necrosi corticali diffuse e chioma trasparente (20%). Pianta compromessa, si prescrive abbattimento. Lasciare e mantenere topiati i riscoppi alla base


IL PROFESSIONISTA

FOTO



Measuring / object data

Measurement no. : 2	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,17 cm	Tilt : ---	Direction : 150° SE
Date : 01.03.2021	Offset : 79/284	Species : Cipresso dell'Arizon
Time : 09:11:57	Avg. curve : off	Location : 9992132
Feed speed : 100 cm/min		Name : 19




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 3	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,17 cm	Tilt : ---	Direction : 40° NE
Date : 01.03.2021	Offset : 77/280	Species : Cipresso dell'Arizon
Time : 09:12:52	Avg. curve : off	Location : 9992132
Feed speed : 100 cm/min		Name : 19




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 12	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction : 10° N
Date : 01.03.2021	Offset : 82/276	Species : Acero saccarino
Time : 10:00:56	Avg. curve : off	Location : 9992133
Feed speed : 100 cm/min		Name : 22




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 13	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 15,0 cm
Drilling depth : 28,37 cm	Tilt : ---	Direction : 130° E
Date : 01.03.2021	Offset : 78/274	Species : Acero saccarino
Time : 10:03:00	Avg. curve : off	Location : 9992133
Feed speed : 100 cm/min		Name : 22




Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 1	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction : 180° S
Date : 08.03.2021	Offset : 79/322	Species : Pioppo nero
Time : 09:18:53	Avg. curve : off	Location : 9990633
Feed speed : 100 cm/min		Name : 56




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 2	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,17 cm	Tilt : ---	Direction : 320° N
Date : 08.03.2021	Offset : 72/295	Species : Pioppo nero
Time : 09:19:46	Avg. curve : off	Location : 9990633
Feed speed : 100 cm/min		Name : 56




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 11	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction : 280° W
Date : 08.03.2021	Offset : 73/274	Species : Pioppo cipressino
Time : 09:57:08	Avg. curve : off	Location : 9990615
Feed speed : 100 cm/min		Name : 85




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 12	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,18 cm	Tilt : ---	Direction : 110° E
Date : 08.03.2021	Offset : 70/270	Species : Pioppo cipressino
Time : 09:57:52	Avg. curve : off	Location : 9990615
Feed speed : 100 cm/min		Name : 85




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 13	Needle speed : 3500 r/min	Diameter :
ID number :	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction : 340° NW
Date : 08.03.2021	Offset : 74/269	Species : Pioppo cipressino
Time : 09:59:09	Avg. curve : off	Location : 9990615
Feed speed : 100 cm/min		Name : 85




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 8	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 58,0 cm
ID number : R8	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,18 cm	Tilt : ---	Direction : 300nw
Date : 18.03.2021	Offset : 77/269	Species :
Time : 08:57:06	Avg. curve : off	Location : 9993017
Feed speed : 100 cm/min		Name : 18




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 9	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 58,0 cm
ID number : R9	Needle state : ok	Level : 50,0 cm
Drilling depth : 40,17 cm	Tilt : ---	Direction : 110se
Date : 18.03.2021	Offset : 79/266	Species :
Time : 08:59:05	Avg. curve : off	Location : 9993017
Feed speed : 100 cm/min	Name : 18	




Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 13	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 95,0 cm
ID number : R13	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,17 cm	Tilt : ---	Direction : 250sw
Date : 18.03.2021	Offset : 80/267	Species :
Time : 09:13:37	Avg. curve : off	Location : 9990123
Feed speed : 100 cm/min	Name : 1	




Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 14	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 95,0 cm
ID number : R14	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,18 cm	Tilt : ---	Direction : 170s
Date : 18.03.2021	Offset : 77/267	Species :
Time : 09:14:53	Avg. curve : off	Location : 9990123
Feed speed : 100 cm/min	Name : 1	




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 15	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 102,0 cm
ID number : R15	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction : 240sw
Date : 18.03.2021	Offset : 80/268	Species :
Time : 09:17:52	Avg. curve : off	Location : 9990123
Feed speed : 100 cm/min		Name : 9




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 16	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 102,0 cm
ID number : R16	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,17 cm	Tilt : ---	Direction : 40n
Date : 18.03.2021	Offset : 76/274	Species :
Time : 09:18:48	Avg. curve : off	Location : 9990123
Feed speed : 100 cm/min		Name : 9




Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 17	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 102,0 cm
ID number : R17	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,18 cm	Tilt : ---	Direction : 100e
Date : 18.03.2021	Offset : 73/264	Species :
Time : 09:19:48	Avg. curve : off	Location : 9990123
Feed speed : 100 cm/min		Name : 9




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 46	Needle speed : 3500 r/min	Diameter : 101,0 cm
ID number : R46	Needle state : ok	Level : 5,0 cm
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction : 160s
Date : 18.03.2021	Offset : 78/249	Species :
Time : 12:26:44	Avg. curve : off	Location : 9991410
Feed speed : 100 cm/min		Name : 842




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 2	Needle speed : 2000 r/min	Diameter :
ID number : R2	Needle state : ok	Level : 40,0 cm
Drilling depth : 40,20 cm	Tilt : ---	Direction : 280 W
Date : 24.03.2021	Offset : 86/255	Species :
Time : 10:36:56	Avg. curve : off	Location : 9990117 Campanula
Feed speed : 150 cm/min		Name : 12




Assessment

<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :
<input type="checkbox"/>	From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Measurement no. : 3	Needle speed : 2000 r/min	Diameter :
ID number : R3	Needle state : ok	Level : 40,0 cm
Drilling depth : 40,21 cm	Tilt : ---	Direction : 0 N
Date : 24.03.2021	Offset : 81/250	Species :
Time : 10:38:11	Avg. curve : off	Location : 9990117 Campan
Feed speed : 150 cm/min		Name : 12



Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment