

55



Comune di Padova
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

406550 DEL 13/10/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Piovese (n. inv. 31). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di tiglio della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 31 presenta lesioni al colletto. Considerata la gravità delle lesioni è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
31	tiglio	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Da valutare	

L'eventuale sostituzione verrà valutata compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, specifiche penetrometriche, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
12.10.2020
06:42:17 UTC

25/09/20

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico - tel. 049.8204455
Gennaro Diego - tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it - PEC: verde@pec.comune.padova.it



SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA 15/09/2020 CODICE ALBERO 0031 CODICE AREA - RILEVATORE AR.ES. sas
SPECIE *Tilia sp.* UBICAZIONE VIA PIOVESE

TIPOLOGIA verde stradale DIMORA aiuola molto esigua POSIZIONE filare ANCORAGGI assenti

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA 8 - 16 m Ø FUSTO 50 DIFETTI STRUTTURALI 2 STATO VEGETATIVO 3 VALORE ESTETICO 3

MORFOLOGIA DEL FUSTO monocormico MORFOLOGIA DELLA CHIOMA ricostruita

RADICI

difetti assenti
avventizie
avvolgenti
carpofori
-
danneggiate
esposizione* -
ricarico di terreno
sollevamento ceppaia
sollevamento pavimentaz.
strozzanti
taglio radici d'ancoraggio
non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
allargato
carie
carpofori
-
cavità
contrafforti lesionati
depressione
effetto botte
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori/rosure
lineare
necrosi corticali
proliferazione contrafforti
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
arcuato
cancro
carie
carie su sedi di taglio
carpofori
-
cavità alla corona
cavità al fusto
corteccia inclusa tra corni
corteccia inclusa alla corona
costolature
depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fori di picchio
inclinazione* -
insetti lignivori
-
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
sciabolato
sinuoso
spiralato
torsione
tumori batterici
non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
anastomosi
asimmetrica
autoriduzione
branca compromessa
branche secche
cancro
carie su sedi di taglio
carie all'inserzione di branche
carie su grosse branche
carpofori
-
clorosi
corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
fuori sagoma
insetti lignivori
-
microfillia
monconi secchi
sbilanciamento* -
necrosi corticali
sbrancamento
seccum distali
seccum interni
non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO
D (pericolosità estrema)

INTERVENTI

nessuno
consolidamento
conversione in forma obbligata
diradamento chioma
elevazione impalcatura
eliminaz. branca compromessa
eliminazione polloni colletto
eliminazione polloni fusto
eliminazione polloni chioma
eliminazione rampicanti
formazione
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4
riforma
rimonda secco
scopertura radicale
trattamento con biostimolanti
abbattimento
intervento urgente
abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
gravità lesioni
CONTROLLO ESEGUITO
visivo censimento
tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota
MONITORAGGIO
TIPOLOGIA
-
FREQUENZA
-

NOTE

Se ne prescrive l'abbattimento per la gravità delle lesioni riscontrate nei tessuti legnosi del colletto con degenerazioni favorite da reiterati lavori di risistemazione stradale.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.


MORELLI GIOV,
2020.09.21 15:44:1E
MORELLI GIOVANNI
C.A.P. SEZ. A
O=CCNAF
2.5.4.11=NEIscf-225
DOITTORE AGRONOMO
GIOVANNI
RSA/20483BELLI

SPECIFICHE PENETROMETRICHE


codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE VIA PIOVESE								
CODICE ALBERO 0001								
-	R01	15/09/2020	71	95	10	40	0	contrafforte
-	R02	15/09/2020	72	200	10	40	0	colletto
-	R03	15/09/2020	73	270	10	45	0	contrafforte
-	R04	15/09/2020	74	15	10	45	0	colletto

MORELLI GIOV.
 2020.09.15
 ON. MORELLI GIOVANNI
 C.A.B. SEZ. 7
 2547140225
 DOTT. AGRONOMO
 GIOVANNI
 RSA 2040908011


Measurement071.rgp




Measurement072.rgp



Measurement073.rgp



Measurement074.rgp




MORELLI GIOV,

2020.09.21 15:16:35
DOTT. MORELLI GIOVANNI
C.A.P. SEZ. A
O=CCNAF
2.5.4.11-A-Isol-225
DOTT. AGRONOMO
GIOVANNI
RSA/2020 MORELLI




Titolo



settembre 23, 2020

1:1.000



- | | | |
|------------------|--|--------------------|
| Override 1 | Alberi attivi | ← Filare di alberi |
| ■ Vie | ● C | |
| — Grafo Vie | ● D | |
| ● Alberi assenti | ● S | |
| ● Alberi attivi | — Tratto di linea della rete elettrica | |



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

406947 DEL 13/10/2020

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 6 ovest
Sede

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via dei Colli (n. 29 dell'inventario delle alberature comunali):

**Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano;
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito ripetuti episodi di allagamento nel tratto di via dei Colli compreso tra via Lagrange e via Montericco, al fine di provvedere alla ricostruzione della condotta fognaria, si rende necessario l'abbattimento del platano n inv 29.

La pianta non presenta al momento sintomi attribuibili a *Ceratocystis fimbriata*.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Nel caso si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
29	platano	Messa in sicurezza idraulica	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

Allegato : richiesta Settore Lavori Pubblici, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
12.10.2020
06:42:11 UTC

29/09/20

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico - tel. 049.8204455
Gennaro Diego - tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it - PEC: verde@pec.comune.padova.it

CA



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287



SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutture

Via N. Tommaseo, 60 – 35131 Padova

☎ 049 8204484

✉ segreteria.manutenzioni@comune.padova.it

PEC del Settore: opereinfrastrutturali@pec.comune.padova.it

Numero e data protocollo in file di signature pdf

369743 da 21/9/2020

Al Settore

VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

e, p.c.

AL VICE SINDACO

Sig. Andrea Micalizzi

Oggetto: Allagamenti lungo via dei Colli.

Richiesta abbattimento alberatura sita in prossimità dell'intersezione via dei Colli con Via Monte Ricco.

Negli ultimi anni si sono verificati, in occasione di precipitazioni di particolare intensità – anche se non estreme, ripetuti episodi di allagamento del tratto di via dei Colli compreso tra via Lagrange e via Montericco.

A seguito dell'ultimo episodio verificatosi lo scorso mese di Agosto, sono state condotte, in aggiunta alle precedenti degli scorsi anni, da parte di AcegasApsAmga, ulteriori verifiche sulle due condotte laterali che hanno confermato una importante criticità in corrispondenza dell'alberatura presente tra il civv. 83 e 85 di via dei Colli stessa; tale esito porta come unica soluzione la ricostruzione della condotta fognaria posta sotto il marciapiede nel tratto sottostante la suddetta pianta.

Si chiede, quindi, al fine di dar corso ai lavori di messa in sicurezza idraulica dell'area soggetta a fenomeni di allagamento che interessano le numerose attività commerciali concentrate nel tratto di strada in parola, l'autorizzazione all'abbattimento dell'albero presente nel sito sopra indicato e di cui si allega immagine.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Distinti saluti.

Il Funzionario tecnico A.S.
Ing. Roberto Piccolo




PICCOLO ROBERTO
COMUNE DI
PADOVA/00644060287
18.09.2020 12:33:11
UTC




Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287



*Il fascicolo atti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
(Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni.) - 049.820.4100*

Titolo




settembre 28, 2020

Override 1

Vie

1:800





Comune di Padova
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

407072 del 13/10/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

**Oggetto: abbattimento di quattro piante di robinia (n inv 8-26-29-38) in via Rovereto.
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del
05/06/06.**

A seguito sopralluogo in via Rovereto si è riscontrato che le piante in oggetto presentano patologie tali da procedere con l'abbattimento. Le piante si presentano deperienti o gravemente deperienti con branche o rami secchi.

Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento anche al fine di evitare lo schianto sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
8	robinia	Branca secca, fine ciclo	prevista	
26	robinia	Gravemente deperiente, branche secche	prevista	
29	robinia	gravemente deperiente, carpofori	prevista	
38	robinia	Rami secchi, fine ciclo	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*
DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
12.10.2020
06:42:15 UTC

Allegato :schede sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

CA

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : **Rovereto** LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : **8** Q : **5**
SPECIE VARIETA' : **robinia** ANNO IMPIANTO : **1950**
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - **Prato e/o giardini** IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; **7/18** ; 18/25; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; **>40**

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - **Sbilanciata**
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - **Deperiente** - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti**
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie**
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- ...
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali**
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica**
- autoriduzione**
- branca compromessa
- branche secche**
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento***
- necrosi corticali
- sbrancamento
- secchumi distali
- secchumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento**
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
- pianta a fine ciclo**
deperiente

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie**
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali**
- rigonfiamenti
- riscoppi
- scropolature corticali**
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....
FREQUENZA
.....

Il Rilevatore 

Data rilievo 9.09.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



ROVERETO N 100 8

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : **Rovereto** LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : **26** Q : **5**
 SPECIE VARIETA' : **robinia** ANNO IMPIANTO : **1950**
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - **Prato e/o giardini** IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; **7/18** ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; **>40**

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - **Gravem.Dep.** - Pianta ass. - Morta
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile**

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi**
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione**
- branca compromessa
- branche secche**
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi**
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali**
- sbrancamento
- seccumi distali**
- seccumi interni**
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento**
- abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
- pianta a fine ciclo**
- Gravemente deperiente**

COLLETTO

- difetti assenti**
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....



FREQUENZA

.....

Il Rilevatore **Dh**

Data rilievo 9.09.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



ROVERETO N INV 26

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Rovereto	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 29	Q : 5
SPECIE VARIETA' : robinia		ANNO IMPIANTO : 1950	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile**

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori**
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali**
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi**
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni**
- non ispezionabile

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento**
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
- carpofori**
- pianta a fine ciclo**
- Gravemente deperiente**

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori**
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali**
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

MONITORAGGIO


TIPOLOGIA
.....

FREQUENZA
.....

Il Rilevatore **D.F.**

Data rilievo 9.09.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



ROVERETO N INV 29

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Rovereto	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 38	Q : 5
SPECIE VARIETA' : robinia	ANNO IMPIANTO : 1950		
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile**

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi**
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione**
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi**
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali**
- seccumi interni**
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento**
- abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
- pianta a fine ciclo**
- deperiente**

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie**
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO


TIPOLOGIA

FREQUENZA

Il Rilevatore


Data rilievo 9.09.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante




ROVERETO N 1W 38

Titolo



settembre 24, 2020

1:1.200



- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| Override 1 | ● Alberi attivi | — Tratto di linea della rete elettrica |
| ■ Vie | ● Alberi attivi | → Filare di alberi |
| • Numeri Civici | ● C | Area verde |
| ⋯ Grafo Vie | ● D | 01 Giardino non qualificato |
| ● Alberi assenti | ● S | 02 Prato |



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

406121 del 13/10/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di due piante di Crateagus (n inv 23-24) in via Mentana. Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo in via Mentana si è riscontrato che le piante in oggetto presentano patologie tali da procedere con l'abbattimento. Una pianta presenta un esteso carpoforo mentre l'altra carie entrambe al colletto. Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento anche ai fini della tutela della pubblica incolumità.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
23	Crateagus	Carpoforo agente di carie a l colletto	prevista	
24	Crateagus	Carie al colletto e legno morto	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
12.10.2020
06:42:06 UTC

Allegato :schede sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

COMUNE DI PADOVA
 SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Mentana	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 23	Q : 5
SPECIE VARIETA' : Crateagus		ANNO IMPIANTO : 1998	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile**

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali**
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti**
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento**
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
 carpoforo agente di carie al colletto

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori**
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Il Rilevatore **DL**

Data rilievo 12.09.2020

* **DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante**



MENTANA N INV 23

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Mentana	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 24	Q : 5
SPECIE VARIETA' : Crateagus		ANNO IMPIANTO : 1998	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile**

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- Inclinazione*
- insetti lignivori**
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali**
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione**
- branca compromessa
- branche secche**
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento**
- abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
- carie al colletto**

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie**
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori**
- lineare
- necrosi corticali**
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali**
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Il Rilevatore **DG**

Data rilievo 12.09.2020

* **DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante**




MENTANA N INV 24

Titolo



settembre 24, 2020

1:1.000



- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| Override 1 | ● Alberi attivi | — Tratto di linea della rete elettrica |
| ■ Vie | ● Alberi attivi | — Filare di alberi |
| • Numeri Civici | ● C | ■ Area verde |
| — Grafo Vie | ● D | ■ 01 Giardino non qualificato |
| ● Alberi assenti | ● S | ■ 02 Prato |



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

406907 DEL 13/10/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 6 ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di acero (n. inv. 42) in via Sacro Cuore. Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che l'acero n inv 42 risulta gravemente deperiente con chioma in gran parte secca . Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
42	acero	Grav. deperiente; danni a radici; tutela pubblica incolumità	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
Il foglio notizie relativo verrà collocato entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato : scheda sopralluogo , foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
12.10.2020
06:42:09 UTC

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Claudia Alzetta Funzionario Tecnico - tel. 049.8204455
Gennaro Diego - tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it - PEC: verde@pec.comune.padova.it

CA

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : via Sacro Cuore	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 42	Q : 6
SPECIE VARIETA' : Acer plat.		ANNO IMPIANTO : 1997	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> avventizie
<input type="checkbox"/> avvolgenti
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> danneggiate
2... <input type="checkbox"/> esposizione*
<input type="checkbox"/> ricarico di terreno
<input type="checkbox"/> sollevam. ceppaia
<input type="checkbox"/> strozzanti
<input type="checkbox"/> taglio radici ancoragg.
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

COLLETTO

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> allargato
<input type="checkbox"/> carie
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> cavità
<input type="checkbox"/> contrafforti lesionati
<input type="checkbox"/> effetto botte
<input type="checkbox"/> essudati/flusso batter.
<input type="checkbox"/> depressione
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> lineare
<input type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> rigonfiamenti
<input type="checkbox"/> riscoppi
<input type="checkbox"/> screpolature corticali
<input type="checkbox"/> tumori batterici
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

FUSTO E CORONA

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> arcuato
<input type="checkbox"/> cancro
<input type="checkbox"/> carie
<input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> cavità alla corona
<input type="checkbox"/> cavità al fusto
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona
<input type="checkbox"/> costolature
<input type="checkbox"/> depressione
<input type="checkbox"/> effetto botte
<input type="checkbox"/> essudati
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> filato
<input type="checkbox"/> flusso batterico
<input type="checkbox"/> Inclinazione*
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> nasi di pinocchio
<input type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> riscoppi
<input type="checkbox"/> sciabolato
<input type="checkbox"/> sinuoso
<input type="checkbox"/> spiralato
<input type="checkbox"/> torsione
<input type="checkbox"/> tumori batterici
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

CHIOMA

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> anastomosi
<input type="checkbox"/> asimmetrica
<input type="checkbox"/> autoriduzione
<input type="checkbox"/> branca compromessa
<input type="checkbox"/> branche secche
<input type="checkbox"/> cancro
<input type="checkbox"/> carie su sedi di tagli
<input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche
<input type="checkbox"/> carie su grosse branche
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> clorosi
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa
<input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> fori di picchio
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> microfillia
<input type="checkbox"/> monconi secchi
<input type="checkbox"/> sbilanciamento*
<input type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> sbrancamento
<input type="checkbox"/> seccumi distali
<input type="checkbox"/> seccumi interni
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A	B	C	C/D	D
---	---	---	-----	---

NOTE

INTERVENTI

<input type="checkbox"/> nessuno
<input type="checkbox"/> consolidamento
<input type="checkbox"/> diradamento chioma
<input type="checkbox"/> elevazione impalcatura
<input type="checkbox"/> eliminazione branche a rischio
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma
<input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti
<input type="checkbox"/> formazione
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/2
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4
<input type="checkbox"/> riforma
<input type="checkbox"/> rimonda secco
<input type="checkbox"/> scopertura radicale
<input type="checkbox"/> abbattimento
<input type="checkbox"/> abbattimento urgente
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
gravemente deperiente
danni a radici

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....


FREQUENZA

.....

Il Rilevatore 


Data rilievo 19.09.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante




SACRO CUORE 6 INV 42

Titolo



settembre 24, 2020

1:1.000



- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| Override 1 | ● Alberi attivi | — Tratto di linea della rete elettrica |
| ■ Vie | ● Alberi attivi | — Filare di alberi |
| • Numeri Civici | ● C | ■ Area verde |
| — Grafo Vie | ● D | ■ 01 Giardino non qualificato |
| ● Alberi assenti | ● S | ■ 02 Prato |



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

407053 del 13/10/2020

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec : fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere n. 3 est
Sede

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Maroncelli (n. 41 dell'inventario delle alberature comunali):

**Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano;
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità sulle alberature comunali si è evidenziata una situazione critica a carico di un platano presente nella via in oggetto. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il platano n. inv. 41 presenta autoriduzione della chioma e degenerazioni al colletto. Considerate le condizioni fitosanitarie e lo stato di compromissione è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. La pianta non presenta al momento sintomi attribuibili a *Ceratocystis fimbriata*.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Nel caso si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
41	platano	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dot. Diego Degli Innocenti
DIRETTORE
COMUNE DI
PADOVA
12.10.2020
06:42:12 UTC

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta

25/09/20

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico - tel. 049.8204455
Gennaro Diego - tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it - PEC: verde@pec.comune.padova.it

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA 03/09/2020 CODICE ALBERO 0041 CODICE AREA - RILEVATORE AR.ES. sas
 SPECIE *Platanus x hispanica* UBICAZIONE VIA MARONCELLI

TIPOLOGIA verde stradale DIMORA terra battuta POSIZIONE isolato ANCORAGGI assenti

LIMITAZIONI
 manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio ✓ cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei ✓ cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale ✓ rampicanti al colletto ✓

ALTEZZA 16 - 24 m Ø FUSTO 99 DIFETTI STRUTTURALI 2 STATO VEGETATIVO 1 VALORE ESTETICO 4

MORFOLOGIA DEL FUSTO monocormico MORFOLOGIA DELLA CHIOMA naturale/seminaturale

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti ✓ avventizie avvolgenti carpofori - danneggiate esposizione* - ricarico di terreno sollevamento c. poaia sollevamento pavimentaz. strozzanti taglio radici d'ancoraggio non ispezionabile	difetti assenti arcuato cancro carie carie su sedi di taglio carpofori - cavità alla corona cavità al fusto corteccia inclusa tra cormi corteccia inclusa alla corona costolature depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico fori di picchio inclinazione* - insetti lignivori - nasi di pinocchio necrosi corticali ✓ riscoppi sciabolato sinuoso spiralato torsione tumori batterici non ispezionabile	difetti assenti anastomosi asimmetrica ✓ autoriduzione ✓ branca compromessa branche secche ✓ cancro carie su sedi di taglio ✓ carie all'inserzione di branche carie su grosse branche carpofori - clorosi corteccia inclusa ✓ essudati/flusso batterico ferita/e aperta/e ✓ ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio fuori sagoma insetti lignivori - microfillia ✓ monconi secchi ✓ sbilanciamento* - necrosi corticali sbrancamento seccumi distali ✓ seccumi interni ✓ non ispezionabile	nessuno consolidamento conversione in forma obbligata diradamento chioma elevazione impalcatura eliminaz. branca compromessa eliminazione polloni colletto eliminazione polloni fusto eliminazione polloni chioma eliminazione rampicanti formazione riduzione chioma 1/3 riduzione chioma 1/4 riforma rimonda secco scopertura radicale trattamento con biostimolanti abbattimento ✓ intervento urgente abbattimento in alternativa MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** albero compromesso CONTROLLO ESEGUITO vivo ✓ censimento tomografia trazione PENETROMETRO: da terra ✓ in quota MONITORAGGIO TIPOLOGIA - FREQUENZA -

COLLETTO
 difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori
Ganoderma resinaceum
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione ✓
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali ✓
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti ✓
 riscoppi ✓
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile


NOTE INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

Necrosi corticali in risalita dal colletto. Autoriduzione più accentuata nella parte di chioma ad est. Pianta in abbattimento perché compromessa, con degenerazioni al colletto e vegetativamente deperiente.


LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




Measurement050.rgp




Measurement051.rgp




Measurement052.rgp



Measurement053.rgp





Measurement054.rgp




MORELLI GIOV,

2020.09.21 12:38:58

DOTTORE AGRONOMO
MORELLI GIOVANNI
C.F. SEZ. A
O=CCIAA
2.5.4.11-1/156-225
DOTTORE AGRONOMO
GIOVANNI
RSA/20483RELLI



Titolo



settembre 23, 2020



Filare di alberi

