



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

356341 DC 10/9/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

**Oggetto: abbattimento di tre piante di Prunus piss. Nigra (n inv 33-34-40) in via Piave.
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del
05/06/06.**

A seguito sopralluogo in via Piave si è riscontrato che le piante in oggetto presentano patologie tali da procedere con l'abbattimento. Le piante gravemente deperienti e con chioma rada presentano rami secchi, carpofori e gommosi.

Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento anche ai fini della tutela della pubblica incolumità.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
33-34-40	Prunus	Grav. deperienti, rami secchi, rischio sbrancamento	prunus	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
10.09.2020
06:28:19 UTC

Allegato :schede sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

ca

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Piave LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 40 Q : 5
 SPECIE VARIETA' : Prunus pis. ANNO IMPIANTO : 1996
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - **Marciapiede** - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; **7/18** ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; **21/40** ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : **Normale** - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - **Gravem.Dep.** - Pianta ass. - Morta
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati**
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione**
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche**
- carie su grosse branche**
- carpofori**
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali**
- sbrancamento
- seccumi distali**
- seccumi interni**
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento**
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
 gravemente deperiente
 pianta compromessa

COLLETTO

- difetti assenti**
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

Il Rilevatore *Dh*

Data rilievo 19.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Piave LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 34 Q : 5
 SPECIE VARIETA' : Prunus pis. ANNO IMPIANTO : 1996
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
 gravemente deperiente
 pianta compromessa
 rischio sbrancamento

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo


MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....



FREQUENZA

.....

Il Rilevatore 

Data rilievo 19.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Piave LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 40 Q : 5
 SPECIE VARIETA' : Prunus pis. ANNO IMPIANTO : 1996
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
 gravemente deperiente
 pianta compromessa

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

Il Rilevatore 


Data rilievo 19.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



PLAVE n 100 40


Titolo



agosto 10, 2020

1:1.000

- Override 1
- Vie
- Numeri Civici
- Grafo Vie
- Alberi assenti
- Alberi attivi
- C
- D
- S
- Tratto di linea della rete elettrica
- Filare di alberi
- Area verde
- 01 Giardino non qualificato
- 02 Prato





Comune di Padova
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

356236 DEL 10/9/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di robinia (n. inv. 18) in Piazzale San Giuseppe. Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che la robinia n inv 18 risulta gravemente deperiente con chioma in gran parte secca . Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
18	robinia	Grav. deperiente; pianta compromessa; tutela pubblica incolumità	Robinia o simile	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
Il foglio notizie relativo verrà collocato entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
10.09.2020
06:28:16 UTC

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Claudia Alzetta Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : P.le San Giuseppe LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 18 Q : 5
SPECIE VARIETA' : robinia ANNO IMPIANTO : 2007
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

gravemente deperiente
pianta compromessa

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Il Rilevatore *DL*

Data rilievo 19.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante





Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

356338 DEL 10/9/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 centro
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Morgagni (n. inv. ¹⁴16). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di tiglio della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 14 presenta una grave ferita aperta al colletto e gravi lesioni. Considerato lo stato di compromissione è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
14	tiglio	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Da valutare	

L'eventuale sostituzione verrà valutata al termine dei lavori della linea metrotram di prossima realizzazione.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, specifiche penetrometriche, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
10.09.2020
06:28:17 UTC

03/09/20

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

CA

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI
 manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
 carpofori
 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
 carpofori
 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra cormi
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
 insetti lignivori
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
 carpofori
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
 insetti lignivori
 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligata
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
 PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

NOTE

Ampia ferita aperta colletto fusto lato strada. Pianta in abbattimento per la gravità delle lesioni.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA




SPECIFICHE PENETROMETRICHE

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE <i>VIA MORGAGNI</i>								
CODICE ALBERO 0014								
-	R01	19/08/2020	4	320	5	45	0	contrafforte
-	R02	19/08/2020	5	180	5	45	0	contrafforte
-	R03	19/08/2020	6	120	5	45	0	contrafforte
-	R04	19/08/2020	7	50	5	45	0	contrafforte


MORELLI GIOV.
 031/278333331

 GIOVANNI MORELLI GIOVANNI
 C.A.B. SEZ. A
 254/17423/025
 DOTTORE AGRONOMO
 GIOVANNI
 RSA/204098/LLI


Measurement004




Measurement005





Measurement006




Measurement007






Titolo



agosto 31, 2020

- | | |
|-----------------|--|
| Override 1 | Alberi attivi |
| ■ Vie | ● C |
| • Numeri Civici | ● D |
| — Grafo Vie | ● S |
| ● Alberi attivi | — Tratto di linea della rete elettrica |

→ Filare di alberi





Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

356142 Dec 10/9/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di quattro piante di *Crateagus* (n inv 61-63-86-87) e una di *Pyrus* (n inv 64) in via Sorio. Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo in via Sorio si è riscontrato che le piante in oggetto presentano patologie tali da procedere con l'abbattimento. Le piante si presentano morte o gravemente deperienti con chioma rada e rami secchi. Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento anche al fine di evitare lo schianto sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
61	Crateagus	Gravemente deperiente	prevista	
63	Crateagus	Gravemente deperiente	prevista	
64	Pyrus	morto	prevista	
86	Crateagus	Gravemente deperiente	prevista	
87	Crateagus	morto	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento. Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
10.09.2020
06:28:14 UTC

Allegato :schede sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

CA

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Sorio LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 61 Q : 5
 SPECIE VARIETA' :Crateagus ANNO IMPIANTO : 2000
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
 gravemente deperiente
 pianta compromessa

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

Il Rilevatore *Du*

Data rilievo 4.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Sorio	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 63	Q : 5
SPECIE VARIETA' :Crateagus		ANNO IMPIANTO : 2000	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> avvanzie
<input type="checkbox"/> avvolgenti
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> danneggiate
... esposizione*
<input type="checkbox"/> ricarico di terreno
<input type="checkbox"/> sollevam. ceppaia
<input type="checkbox"/> strozzanti
<input type="checkbox"/> taglio radici ancoragg.
<input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile

FUSTO E CORONA

<input checked="" type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> arcuato
<input type="checkbox"/> cancro
<input type="checkbox"/> carie
<input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> cavità alla corona
<input type="checkbox"/> cavità al fusto
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra cormi
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona
<input type="checkbox"/> costolature
<input type="checkbox"/> depressione
<input type="checkbox"/> effetto botte
<input type="checkbox"/> essudati
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> filato
<input type="checkbox"/> flusso batterico
<input type="checkbox"/>
.. Inclinazione*
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> nasi di pinocchio
<input type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> riscoppi
<input type="checkbox"/> sciabolato
<input type="checkbox"/> sinuoso
<input type="checkbox"/> spiralato
<input type="checkbox"/> torsione
<input type="checkbox"/> tumori batterici
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

CHIOMA

<input type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> anastomosi
<input type="checkbox"/> asimmetrica
<input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione
<input type="checkbox"/> branca compromessa
<input checked="" type="checkbox"/> branche secche
<input type="checkbox"/> cancro
<input type="checkbox"/> carie su sedi di tagli
<input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche
<input type="checkbox"/> carie su grosse branche
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> clorosi
<input type="checkbox"/> corteccia inclusa
<input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> fori di picchio
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> microfillia
<input type="checkbox"/> monconi secchi
<input type="checkbox"/> sbilanciamento*
<input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> sbrancamento
<input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali
<input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

INTERVENTI

<input type="checkbox"/> nessuno
<input type="checkbox"/> consolidamento
<input type="checkbox"/> diradamento chioma
<input type="checkbox"/> elevazione impalcatura
<input type="checkbox"/> eliminazione branche a rischio
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto
<input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma
<input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti
<input type="checkbox"/> formazione
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/2
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3
<input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4
<input type="checkbox"/> riforma
<input type="checkbox"/> rimonda secco
<input type="checkbox"/> scopertura radicale
<input checked="" type="checkbox"/> abbattimento
<input type="checkbox"/> abbattimento urgente
<u>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO</u>
gravemente deperiente
pianta compromessa

COLLETO

<input checked="" type="checkbox"/> difetti assenti
<input type="checkbox"/> allargato
<input type="checkbox"/> carie
<input type="checkbox"/> carpofori
<input type="checkbox"/> cavità
<input type="checkbox"/> contrafforti lesionati
<input type="checkbox"/> effetto botte
<input type="checkbox"/> essudati/flusso batter.
<input type="checkbox"/> depressione
<input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e
<input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e
<input type="checkbox"/> insetti lignivori
<input type="checkbox"/> lineare
<input type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> rigonfiamenti
<input type="checkbox"/> riscoppi
<input type="checkbox"/> screpolature corticali
<input type="checkbox"/> tumori batterici
<input type="checkbox"/> non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo


MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

Il Rilevatore 

Data rilievo 4.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



SORLO N 1 UV 61



SORLO N 1 UV 63

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Sorio LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 64 Q : 5
 SPECIE VARIETA' :Pyrus ANNO IMPIANTO : 2014
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - **Morta**
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiraleto
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento**
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
morto

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

Il Rilevatore 

Data rilievo 4.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Sorio	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 86	Q : 5
SPECIE VARIETA' :Crateagus		ANNO IMPIANTO : 2000	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
gravemente deperiente
pianta compromessa

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Il Rilevatore 

Data rilievo 4.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Sorio LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 87 Q : 5
 SPECIE VARIETA' :Crateagus ANNO IMPIANTO : 2000
 SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - **Morta**
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento**
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
- Morto

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

Il Rilevatore 

Data rilievo 4.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

SORIO N INV 87



SORIO N INV 64

PS



SORIO N INV 86



Comune di Padova
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

356121 del 10/9/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di tre Pinus pinea (n inv 53-56-59) in via Pascoli. Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo in via Pascoli si è riscontrato che l'apparato radicale delle piante in oggetto ha notevolmente deformato la pavimentazione stradale. Considerato che il mantenimento dell'apparato radicale è incompatibile con il ripristino dei luoghi e che il taglio della/e radice/i comprometterebbe la stabilità delle piante, si provvederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
53-56-59	Pinus	Notevoli dissesti su sede stradale	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :richiesta Settore Lavori Pubblici ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
10.09.2020
06:28:12 UTC





Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via N. Tommaseo, 60 – 35131 Padova

☎ 049 8204100 - fax: 049 8204162

✉ infrastrutture@comune.padova.it

**Al Settore
VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA**

Prot. n. 327889 del 20.08.2020

SEDE

Oggetto: richiesta abbattimento alberature via Pascoli

Si fa seguito al sopralluogo congiunto del giorno 12 agosto u.s. per segnalare la necessità di abbattimento di 3 alberature in via Pascoli – zona Guizza, meglio rappresentate dalle foto in allegato, ai fini di tutela della sicurezza stradale; l'apparato radicale degli esemplari esistenti ha notevolmente deformato la sede stradale, e non risulta possibile, perlomeno secondo la valutazione dello scrivente, procedere al livellamento, nemmeno localizzato, della pavimentazione stradale, senza rischiare di danneggiare in maniera irreversibile l'apparato radicale, con possibili rischi di schianto.

Attualmente è stata posizionata segnaletica di avvertimento di "strada deformata" a tutela della circolazione, soprattutto per i mezzi a due ruote.

Per ora sono stati individuati i tre esemplari che hanno deformato la pavimentazione in maniera maggiore, e lì si procederà urgentemente alla sistemazione della pavimentazione, non appena eliminate le alberature: è immaginabile che in tempi successivi sarà necessario dover estendere l'intervento all'intero tratto, in base alle condizioni della pavimentazione.

Si ringrazia della collaborazione e si porgono distinti saluti

*il vice Capo Settore
arch. Domenico Lo Bosco*

il funzionario p.o.


ing. A. Sinigaglia
**Documento firmato da:
SINIGAGLIA MAURIZIO
COMUNE DI PADOVA
20/08/2020**

**Documento firmato da:
LO BOSCO DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI PADOVA**

*Il fascicolo atti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
(Settore Lavori Pubblici) - tel. 0498204100*



VIA PASCOLI



agosto 20, 2020

-  User drawn polygons
-  drawGraphics_poly
-  Override 1

Isolati

Vie

Numeri Civici

Grafo Vie

UrbArt

Cigli stradali

Area verdi

AREE VERDI


AREA CANI

Area giochi

PARCO GIOCHI

Alberature parchi

Giochi





Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

356573 DEL 10/9/2020

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 centro
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di Ligustro in via Configliachi (n. inv. 15). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che il ligustro n inv 15 si presenta gravemente deperiente con chioma rada, seccume e carpoforo agente di carie al colletto. Considerato lo stato di compromissione dell'albero e il rischio di schianto sulla pubblica via si provvederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
15	Ligustro	Gravemente deperiente; rischio schianto	prevista	

La sostituzione è prevista nell'ambito dei lavori di riassetto della via di prossima realizzazione. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento. Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
10.09.2020
06:28:21 UTC

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Claudia Alzetta Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Configliachi LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 15 Q : 1
 SPECIE VARIETA' : ligustro ANNO IMPIANTO : 1980
 SITO DI IMPIANTO : **Banchina** - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
 PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
 CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; **7/18** ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; **21/40** ; > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
 CONFORMAZ.GENERALE : **Normale** - Inclinata - Sbilanciata
 INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - **Gravem.Dep.** - Pianta ass. - Morta
 NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
 NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
 NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

INTERVENTI

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
- gravemente deperiente
 pianta compromessa

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo


MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....


FREQUENZA

.....


Il Rilevatore 

Data rilievo 22.08.2020

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



Titolo



settembre 1, 2020

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| Override 1 | Alberi attivi |
| Vie | C |
| Numeri Civici | D |
| Grafo Vie | S |
| | Tratto di linea della rete elettrica |

Filare di alberi

