



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 2 nord
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di Ulmus in via Vinci/Paer civ 6 ; Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Si comunica che a seguito intervento eseguito dei Vigili del Fuoco nel sito in oggetto si provvederà all'abbattimento urgente della parte rimasta dell'albero in quanto compromessa e non più recuperabile con interventi di arboricoltura.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
Non inv.	Ulmus	pianta compromessa;	Non prevista	

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Gino Degl'Innocenti

Allegato :sreferto VV.FF,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:

Claudia Alzetta Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455

Gennaro Diego – tel. 049.8204469

email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova

Via San Fidenzio n° 3 CAP 35128 Padova

Tel 049.7921711 Fax 049.8073505 E-mail cert. Com.padova@cert.vigilfuoco.it

E-mail sala operativa so.padova@vigilfuoco.it

Padova, lì 20/05/2020

- A: Sindaco di Padova
- A: Polizia Locale di Padova
- A: Comune di Padova – Settore Verde Pubblico
Email Pec: verde@pec.comune.padova.it
Email: verdepubblico@comune.padova.it

Oggetto: Intervento n. 1741 del 19/05/2020 – Rami pericolanti.

Si comunica che in data 19/05/2020 alle 22:31 squadra di questo Comando è intervenuta nel comune di Padova, in via Ferdinando Paer n.6, per rami pericolanti.

Sul posto, unitamente a personale della Polizia Locale costantemente presente, si è provveduto a tagliare i rami in argomento.

Si ritiene comunque necessario comunicare che sono richiesti ulteriori lavori da parte di codesto Ente.

A tale proposito il personale della Polizia Locale rimaneva sul posto per la conclusione delle operazioni di competenza.

Tanto si trasmette per l'adozione dei provvedimenti di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

p. Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)


firmato e trasmesso digitalmente a sensi di legge

D.Berhan

firmato e trasmesso digitalmente a sensi di legge




Titolo



maggio 21, 2020

- Override 1
- Grafo Vie
- Vecchi siti
- Numeri Civici
- Alberi non attivi
- Alberi attivi
- Alberi assenti
- C
- D
- agea_2015
- Rosso
- Verde Band_1
- Verde Band_2
- Blu: Band_3





Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec : fitosanitari@pec.regione.veneto.it

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Ufficio di Padova
pec : forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 6 ovest
Sede

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Montà (n. 24 dell'inventario delle alberature comunali):

**Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano;
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.**

A seguito indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su esemplari arborei della via in oggetto si è evidenziata una situazione critica a carico di un platano. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il platano n. inv. 24 presenta gravi lesioni e considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. La pianta non presenta al momento sintomi attribuibili a *Ceratocystis fimbriata*.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Nel caso si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
24	platano	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

DEGL'INNOCENTI
CIRO

Comune di
Padova
Ag. Padova Urbana
20/05/2020
08:28:27 UTC

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

15/05/20

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:

Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455

Gennaro Diego – tel. 049.8204469

email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA 13/05/2020 CODALBERO 0024 CODAREA - RILEVATORE AR.ES. s.a.s.
SPECIE *Platanus x hispanica* UBICAZIONE via Montà

TIPOLOGIA verde stradale DIMORA aiuola molto esigua POSIZIONE filare ANCORAGGI assenti

manufatto ☒ lampioni ☐ LIMITAZIONI vicinanza altro/i albero/i ☐ rampicanti in chioma ☐
massiccio calpestio ☐ cartellonistica/paliera ☐ assenti ☐ scavi ☐ pavimentazione ☒ rampicanti al fusto ☐
cavi aerei ☐ cavi inglobati ☐ variazione piano di campagna ☐ sede stradale ☒ rampicanti al colletto ☐

ALTEZZA 16 - 24 m Ø FUSTO 87 DIFETTI STRUTTURALI 2 STATO VEGETATIVO 2 VALORE ESTETICO 3

MORFOLOGIA DEL FUSTO monocormico MORFOLOGIA DELLA CHIOMA ricostruita

RADICI

difetti assenti ☐
avventizie ☐
avvolgenti ☒
carpofori
-
danneggiate ☒
esposizione* 1
ricarico di terreno ☐
sollevamento ceppaia ☐
sollevamento pavimentaz. ☐
strozzanti ☐
taglio radici d'ancoraggio ☐
non ispezionabile ☐

COLLETO

difetti assenti ☐
allargato ☐
carie ☐
carpofori
Ganoderma sp.
cavità ☐
contrafforti lesionati ☐
depressione ☐
effetto botte ☐
essudati/fluxo batterico ☐
ferita/e aperta/e ☐
ferita/e cicatrizzata/e ☐
insetti lignivori/rosure ☐
lineare ☒
necrosi corticali ☐
proliferazione contrafforti ☐
rigonfiamenti ☐
riscoppi ☐
screpolature corticali ☐
tumori batterici ☐
non ispezionabile ☐

FUSTO e CORONA

difetti assenti ☒
arcuato ☐
cancro ☐
carie ☐
carie su sedi di taglio ☐
carpofori
-
cavità alla corona ☐
cavità al fusto ☐
corteccia inclusa tra cormi ☐
corteccia inclusa alla corona ☐
costolature ☐
depressione ☐
effetto botte ☐
essudati ☐
ferita/e aperta/e ☐
ferita/e cicatrizzata/e ☐
filato ☐
fluxo batterico ☐
fori di picchio ☐
inclinazione* -
insetti lignivori
-
nasi di pinocchio ☐
necrosi corticali ☐
riscoppi ☐
sciabolato ☐
sinuoso ☐
spiralato ☐
torsione ☐
tumori batterici ☐
non ispezionabile ☐

CHIOMA

difetti assenti ☐
anastomosi ☐
asimmetrica ☒
autoriduzione ☒
branca compromessa ☐
branche secche ☐
cancro ☐
carie su sedi di taglio ☒
carie all'inserzione di branche ☐
carie su grosse branche ☐
carpofori
-
clorosi ☐
corteccia inclusa ☐
essudati/fluxo batterico ☐
ferita/e aperta/e ☐
ferita/e cicatrizzata/e ☒
fori di picchio ☐
fuori sagoma ☐
insetti lignivori
-
microfillia ☐
monconi secchi ☐
sbilanciamento* -
necrosi corticali ☐
sbrancamento ☐
seccumi distali ☒
seccumi interni ☒
non ispezionabile ☐
PROPENSIONE AL CEDIMENTO
D (pessima)

INTERVENTI

nessuno ☐
consolidamento ☐
conversione in forma obbligata ☐
diradamento chioma ☐
elevazione impalcatura ☐
eliminaz. branca compromessa ☐
eliminazione polloni colletto ☐
eliminazione polloni fusto ☐
eliminazione polloni chioma ☐
eliminazione rampicanti ☐
formazione ☐
riduzione chioma 1/3 ☐
riduzione chioma 1/4 ☐
riforma ☐
rimonda secco ☐
scopertura radicale ☐
trattamento con biostimolanti ☐
abbattimento ☒
intervento urgente ☐
abbattimento in alternativa ☐
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
gravità lesioni

CONTROLLO ESEGUITO

visivo ☒ censimento ☐
tomografia ☐ trazione ☐
PENETROMETRO: da terra ☒ in quota ☐

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
-
FREQUENZA
-

NOTE

Esemplare in autoriduzione grave. In abbattimento per gravità lesioni.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA ☐

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

MORELLI GIOV.
2020.05.18 14:32
DOTT. MORELLI GIOVANNI
C.O. SEZ. A
O=CONAF
2.5.4.11-CP-CE-225
DOTT. AGRONOMO
GIOVANNI
RSA/204838/ELLI

SPECIFICHE PENETROMETRICHE

UBICAZIONE *via Montà*


CODALBERO 0024

-	R01	13/05/2020	78	250	5	40	0	colletto
-	R02	13/05/2020	79	170	5	35	0	colletto
-	R03	13/05/2020	80	80	5	40	0	colletto
-	R04	13/05/2020	81	330	5	40	0	contrafforte
-	R05	13/05/2020	82	140	80	0	0	tronco


MORELLI GIOV,
2020.05.18 15:44:17

ON MORELLI GIOVANNI
C=PE SEZ. A
O=CINAF
2.5.4.11 N. Iscr. 225
DOTTOR AGRONOMO
GIOVANNI
RSA/2048/MELLI


Measurement078.rgp




Measurement079.rgp




Measurement080.rgp



Measurement081.rgp




Measurement082.rgp





Titolo



maggio 15, 2020

Override 1

Vie

