


<b>Nr. albero</b> 312	<b>Cartellino</b> 9990434/236
<b>Coordinate</b> 727788,46 / 5033263,88	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Platanus hybrida	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Accessibilità</b>	<b>Fase fisiologica</b>
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 31,42 cm	<b>Ø tronco</b> 10,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 06/07/2022		CPC: D - Gravità estrema	
<b>Rilevatore</b>	Michele Cabassa		
<b>Tipo</b>	Primo controllo		
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini		
<b>Altezza</b>	12,50 m		
<b>Ø tronco</b>	10,00 cm		
<b>Circ. tronco</b>	31 cm		
<b>Note</b>	Pianta che presenta colletto interrato. Con l'ultimo fortunale vi è stato un sollevamento della zolla il quale ha aumentato il rischio di caduta sugli adiacenti orti urbani.		
<b>Anomalie: (1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave			
<b>Conformazione</b>	Inclinata		
<b>Colletto</b>	colletto interrato (3)		
<b>Branche</b>	compromessa (2), Ferita (2)		
<b>Chioma</b>	Asimmetria (1), Branche compromesse (1)		
<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	06/07/2022 12:30:43	Michele Cabassa	In lavorazione
2	06/07/2022 12:31:51	Michele Cabassa	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/07/2022 12:31:51	Michele Cabassa	Validata




DEGL'INNOCENTI  
CIRO  
COMUNE DI  
PADOVA  
06.07.2022 13:13:18  
GMT+00:00

<b>Nr. albero</b> 392	<b>Cartellino</b> 9990434/316
<b>Coordinate</b> 727785,41 / 5033253,48	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Platanus hybrida	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Accessibilità</b>	<b>Fase fisiologica</b>
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 95,82 cm	<b>Ø tronco</b> 30,50 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 06/07/2022		CPC: D - Gravità estrema	
<b>Rilevatore</b>	Michele Cabassa		
<b>Tipo</b>	Primo controllo		
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini		
<b>Altezza</b>	12,50 m		
<b>Ø tronco</b>	30,50 cm		
<b>Circ. tronco</b>	96 cm		
<b>Note</b>	Pianta completamente spezzata a metà chioma, carie localizzata nel punto di rottura del tronco. Si prescrive abbattimento in quanto la pianta non è recuperabile con le tecniche di potatura.		
<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
<b>Conformazione</b>	Sbilanciata		
<b>Branche</b>	Ferita (3), Rottura (3), compromessa (3), Dissecamento (1)		
<b>Chioma</b>	Carie (3), Asimmetria (2)		
<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	06/07/2022 12:42:56	Michele Cabassa	In lavorazione
2	06/07/2022 12:44:45	Michele Cabassa	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/07/2022 12:44:45	Michele Cabassa	Validata




<b>Nr. albero</b> 5	<b>Cartellino</b> 9991488/5
<b>Coordinate</b> 721460,33 / 5033112,58	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Pinus pinea (Pino domestico)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 125,66 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 06/07/2022		CPC: D - Gravità estrema	
<b>Rilevatore</b>	Giulio Lunardi		
<b>Tipo</b>	Primo controllo		
<b>Fase fisiologica</b>	adulto		
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini		
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente		
<b>Altezza</b>	12,50 m		
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm		
<b>Circ. tronco</b>	126 cm		
<b>Note</b>	albero molto inclinato con disseccamenti della chioma estesi. l'albero pende su area privata recintata ed è in avanzato stato deperiente		
<b>Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave</b>			
<b>Conformazione</b>	Inclinata/Sbilanciata		
<b>Colletto</b>	allargato (1)		
<b>Tronco</b>	torsione (2), Ferita (2)		
<b>Branche</b>	compromessa (1), Disseccamento (2)		
<b>Chioma</b>	seccumi (3)		
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per linee elettriche (1)		
<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	06/07/2022 13:29:56	Giulio Lunardi	In lavorazione
2	06/07/2022 13:30:50	Giulio Lunardi	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/07/2022 13:30:50	Giulio Lunardi	Validata



DEGL'INNOCENTI CIRO  
 COMUNE DI PADOVA  
 06.07.2022 13:14:18  
 GMT+00:00

<b>Nr. albero</b> 3	<b>Cartellino</b> 9990956/3
<b>Coordinate</b> 724797,27 / 5029106,73	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Populus nigra italica (Pioppo italico)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b> Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
<b>Altezza</b> 26,00 m	<b>Ø chioma</b> 5,00 m
<b>Altezza castello</b> 13,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 204,20 cm	<b>Ø tronco</b> 65,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> A ridosso del parcheggio	

VTA - Data: 06/07/2022		CPC: D - Gravità estrema	
<b>Rilevatore</b>	Giulio Lunardi		
<b>Tipo</b>	Ricontrollo		
<b>Fase fisiologica</b>	adulto		
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini		
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente		
<b>Altezza</b>	26,00 m		
<b>Ø chioma</b>	5,00 m		
<b>Altezza castello</b>	13,00 m		
<b>Ø tronco</b>	65,00 cm		
<b>Circ. tronco</b>	204 cm		
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
<b>Note</b>	albero danneggiato dallo schianto di altra pianta vicina in occasione di fortunale. pianta pericolosa in posizione critica per la presenza di passaggio di persone e di parcheggio per auto. presenza di interferenze con edifici vicini		
<b>Anomalie: (1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave			
<b>Colletto</b>	allargato (2), contrafforti tesionati (2), Insetti lignivori (2), Danni alla corteccia (2)		
<b>Tronco</b>	Ferita (2), Danni alla corteccia (2)		
<b>Castello</b>	Danni alla corteccia (2), Ferita (2)		
<b>Branche</b>	compromessa (3), Ferita (3)		
<b>Chioma</b>	Branche compromesse (3)		
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per parcheggio (3), Ostacoli per edifici (2)		
<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	06/07/2022 12:58:06	Giulio Lunardi	In lavorazione
2	06/07/2022 13:03:37	Giulio Lunardi	Richiesta validazione (Applicativo)
3	06/07/2022 13:03:37	Giulio Lunardi	Validata



DEGL'INNOCENTI  
CIRO  
COMUNE DI PADOVA  
06.07.2022 13:14:18  
GMT+00:00