



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0514073
del 03/11/2022

Al Quartiere n. 5 sud ovest
Sede

Oggetto: abbattimento di tre Pinus pinea posti nell'aiuola centrale di via Assisi ai civ 1 e 3 (n. 2-3-4 dell'inventario delle alberature comunali);

Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Visto che le cinque piante di Pinus pinea poste a dimora nell'aiuola in oggetto causano estesi e rilevanti dissesti alla sede stradale con conseguente situazione di pericolo per le persone e i mezzi in transito, considerato che il ripristino della pavimentazione è incompatibile con il mantenimento integrale dell'apparato radicale e che comunque nel breve periodo i dissesti si riformerebbero, si provvederà all'abbattimento e alla sostituzione graduale delle stesse.

Nella prima fase è previsto l'abbattimento e la sostituzione delle piante n inv 2, 3 e 4 in quanto sono presenti i dissesti maggiori. Inoltre queste piante presentano seccume diffuso ed elevato sbilanciamento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
2-3-4	Pinus pinea	Dissesti su sede stradale non sanabili senza il taglio delle radici	Prevista con specie da definire	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

✕ Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*




OLARU CRINA DENISA
COMUNE DI PADOVA
03.11.2022 11:37:42
GMT+00:00

Allegati: foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.


Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. *Ciro Degl'Innocenti*
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova Tel. 0498204475 – Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
<https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana/>

Titolo



ottobre 29, 2022

1:1.000



polygonLayer	Alberi non attivi	— Grafo Vie
Override 1	● Alberi assenti	• Numeri Civici
Alberi attivi	● Vecchi siti	■ Vie
● C	Alberi attivi	□ Area di circolazione veicolare
● D	● Albero	□ Area di circolazione pedonale
● S	● Albero monumentale	□ Area di circolazione ciclabile
	● Alberi assenti	





Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0514050
del 03/11/2022

Al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Salboro (n. inv. 30). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di tiglio presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 30 presenta grave decadimento a livello radicale e al colletto. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
30	tiglio	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	tiglio	



La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

× Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti



Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche , tracciati, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Nr. albero 30	Cartellino
Coordinate 726577,53 / 5026878,01	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Tilia x europaea	
Sito di crescita Banchina	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione	
Altezza 15,00 m	Ø chioma 10,00 m
Altezza castello 12,00 m	
Circ. tronco 179,07 cm	Ø tronco 57,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età Stimato	Età pianta calcolata 52
Data stima 01/01/2021	Età stimata 51
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
<input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale	
Note	

VTA - Data: 18/10/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Banchina	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	15,00 m	
Ø chioma	10,00 m	
Altezza castello	12,00 m	
Ø tronco	57,00 cm	
Circ. tronco	179 cm	
Bersaglio	Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione	



Note Numerosi carpofori di Ganoderma su tutti i lati del colletto. Al martello, risulta risonanza al colletto da tutti i lati. Marciumi radicali molto progrediti. Rischio elevato e non riducibile. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi strutturali.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave


Conformazione	Sbilanciata
Radici	Marciume (3), Presenza di funghi affioranti (3), presenza gravi danni (2), Ferite visibili (3)
Colletto	Cavitá (3), contrafforti tesionati (3), Rigonfiamenti (2), Carpofori (3), Carie (3)
Tronco	Cavitá (3), Carie (2), cavitá (3)
Castello	Ferita (2)
Branche	Ferita (2)
Agenti patogeni	Ganoderma adspersum (3)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	18/10/2022	Colletto	180	0,00				
Note	Rileva zone degradate.							
2	18/10/2022	Colletto	90	0,00				
Note	Rileva diffusi processi di carie.							
3	18/10/2022	Colletto	0	0,00				
Note	Diffusi processi di carie e cavitá							
4	18/10/2022	Colletto	270	0,00				
Note	Diffusi processi di carie e cavitá.							

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	18/10/2022 12:31:43	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/10/2022 14:15:00	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/10/2022 14:15:00	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	1	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	: 0
Drilling depth	: 40,19 cm	Tilt	: ---	Direction:	180°S
Date	: 18.10.2022	Offset	: 66 / 287	Species	: Tiglio
Time	: 12:00:53	Avg. curve	: off / off	Location	: 4.70759
Feed	: 100 cm/min	Name	: Cod. 30		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	2	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	: 0
Drilling depth	: 40,19 cm	Tilt	: ---	Direction:	90
Date	: 18.10.2022	Offset	: 66 / 278	Species	: Tiglio
Time	: 12:01:45	Avg. curve	: off / off	Location	: 4.70759
Feed	: 100 cm/min	Name	: 30		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	3	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	: 0
Drilling depth	: 37.86 cm	Tilt	: ---	Direction:	0°N
Date	: 18.10.2022	Offset	: 68 / 273	Species	: Tiglio
Time	: 12:02:29	Avg. curve	: off / off	Location	: 4.70759
Feed	: 100 cm/min	Name	: 30		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	4	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	: 0
Drilling depth	: 40.20 cm	Tilt	: ---	Direction:	270°W
Date	: 18.10.2022	Offset	: 65 / 273	Species	: Tiglio
Time	: 12:03:18	Avg. curve	: off / off	Location	: 4.70759
Feed	: 100 cm/min	Name	: 30		



Assessment

Comment

