

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
U.O. Alberi non Stradali

VIA / PIAZZA	QUART.	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENT. ALBERI	MOTIVO
Area verde - Via Maè	6	1	Prunus cerasifera	9991302/26	Si presenta gravemente deperiente per gravi lesioni alle branche e parzialmente secco.
Area verde - Via Maè	6	1	Prunus cerasifera	9991302/30	Si presenta gravemente deperiente per gravi lesioni alle branche e parzialmente secco.
Impianto Sportivo – via Vlacovich	4	1	Prunus cerasifera	9991477/24	Si presenta un aspetto deperiente con disseccamenti diffusi, fori di picchio e gommosi parassitaria.
Impianto Sportivo – via Vlacovich	4	1	Picea abies	9991477/32	La picea è gravemente deperiente per danni radicali derivanti probabilmente da conflitti con sottoservizi e marciapiede. Sito d'impianto non idoneo per la specie in esame.
Impianto Sportivo – via Vlacovich	4	1	Robinia pseudoacacia	9991477/20	La robinia è gravemente deperiente e giunta a senescenza.
Vi dell'Artigianato – scarpate e svincoli stradali	3	1	Populus alba	nc	Il pioppo presenta un aspetto deperiente e sbrancamenti.
area verde – via Q. Sella	3	1	Populus alba	nc	Il pioppo presenta un aspetto deperiente e presenta sbrancamenti delle branche principali.
Vi dell'Artigianato – scarpate e svincoli stradali	3	1	Populus alba	nc	Il pioppo presenta un aspetto deperiente e sbrancamenti.
area verde – via Q. Sella	3	1	Populus alba	nc	Il pioppo presenta un aspetto deperiente e presenta codominanza e rottura di uno dei fusti.